

AA4400M™ AIR-ASSIST AIRLESS SPRAY GUN

BINKS®**FLAT TIP****REVERSIBLE TWIST TIP**

The following instructions provide the necessary information for the proper operation and preventive maintenance of the Binks AA4400M Air-Assist Airless Spray Gun. Please read and understand all information in this document in order to get the maximum performance from your new AA4400M spray gun.

In the AA4400M spray gun, the paint or other material to be sprayed is pre-atomized and forced through the

carbide tip by the typical 110-262 bar [1,600-3,800 psi] fluid pressure (with capabilities up to 303 bar [4,400 psi]). As a result of the pre-atomizing, the final shaping air supplied by the air cap produces an exceptionally fine and even spray pattern. The result of this spray pattern is an even finish that lends itself to products that need an exceptionally fine finish with reduced overspray and VOC emissions.

SPECIFICATIONS:

Maximum Fluid Pressure:	303 bar [4,400 psi]
Maximum Air Pressure:	6.8 bar [100 psi]
Gun Body:	Forged Aluminum
Fluid Path:	Stainless Steel
Fluid Seat:	Tungsten Carbide Seat
Fluid Inlet Size:	1/4" NPS(m) Thread
Air Inlet Size:	1/4" BSP/NPS(m) Thread
Gun Weight:	490 g [17.28 oz.] (without Tip, Aircap, Guard)

The Spray Gun models listed in the following declaration of conformity may be used in some potentially explosive atmospheres ONLY when the special conditions for safe installation and operation have been followed as expressed in this user manual (Part Sheet). These models are approved to ATEX regulations 94/9/EC, protection level: **II 2 G X: Suitable for use in Zones 1 and 2.**

This Product is designed for use with:	Solvent and water based materials
Suitable for use in hazardous area:	Zone 1 & 2
Protection Level:	II 2 G X
Vibration Level:	N/A
Sound Pressure Level:	Available on request
Sound Power Level:	Available on request
Manufacturer:	Carlisle Fluid Technologies 320 Philips Ave. Toledo, OH 43612

EC Declaration of Conformity



We: Finishing Brands UK, declare that the above product conforms with the Provisions of:

Machinery Directive 2006/42/EC

ATEX Directive 94/9/EC

by complying with the following statutory documents and harmonised standards:

BS EN 1953:2013 Atomising and spraying equipment for coating materials – Safety requirements

EN ISO 12100-1:2010 Safety of Machinery – Basic concepts, general principles for design – Basic terminology, methodology

EN ISO 12100-2:2010 Safety of Machinery – Basic concepts, general principles for design – Technical principles

EN 14462:2015 Surface treatment equipment – Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment – Accuracy grades 2 and 3

EN ISO 11201:2010 Acoustics – Noise by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections

EN ISO 20643:2008 Mechanical vibration – Hand held and hand guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission

EN ISO 28662-1 Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle

EN 12096:1997 Mechanical vibration – Declaration and verification of vibration emission values

EN1127-1:2011 Explosive atmospheres – Explosion prevention – Basic concepts

EN 13463-1:2009 Non electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Basic methods and requirements

Chuck McCulloch
December 31, 2015

⚠ WARNING

The spray gun must be earthed to dissipate any electrostatic charges which may be created by fluid or air flows. This can be achieved through the spray gun mounting, or conductive air/fluid hoses. Electrical bond from the spray gun to earth should be checked and a resistance of less than 10^6 Ohms is required.

In this part sheet, the words **WARNING**, **CAUTION** and **NOTE** are used to emphasize important safety information as follows:

WARNING	CAUTION	NOTE
Hazards or unsafe practices which could result in severe personal injury, death or substantial property damage.	Hazards or unsafe practices which could result in minor personal injury, product or property damage.	Important installation, operation or maintenance information.

WARNING

READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE USING THIS EQUIPMENT.



MEDICAL ALERT

Any injury caused by high pressure liquid can be serious. If you are injured or even suspect an injury:

- a) Go to an emergency room immediately.
- b) Tell the doctor you suspect an injection injury.
- c) Show the doctor this medical information or the medical alert card provided with your airless spray equipment.
- d) Tell the doctor what kind of fluid you were spraying or dispensing.
- e) Refer to the Material Safety Data Sheet for specific information.



GET IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION

To prevent contact with the fluid, please note the following:

- a) Never point the gun/valve at anyone or any part of the body.
- b) Never put hand or fingers over the spray tip.
- c) Never attempt to stop or deflect fluid leaks with your hand, body, glove or rag.
- d) Always have the tip guard on the spray gun before spraying.
- e) Always ensure that the gun trigger safety operates before spraying.
- f) Always lock the gun trigger safety when you stop spraying.



READ THE MANUAL

Before operating finishing equipment, read and understand all safety, operation and maintenance information provided in the operation manual.



OPERATOR TRAINING

All personnel must be trained before operating finishing equipment.



EQUIPMENT MISUSE HAZARD

Equipment misuse can cause the equipment to rupture, malfunction, or start unexpectedly and result in serious injury.



DE-ENERGIZE, DEPRESSURIZE, DISCONNECT AND LOCK OUT ALL POWER SOURCES DURING MAINTENANCE

Failure to De-energize, disconnect and lock out all power supplies before performing equipment maintenance could cause serious injury or death.



HIGH PRESSURE CONSIDERATION

High pressure can cause serious injury. Relieve all pressure before servicing. Spray from the spray gun, hose leaks, or ruptured components can inject fluid into your body and cause extremely serious injury.



PRESSURE RELIEF PROCEDURE

Always follow the pressure relief procedure in the equipment instruction manual.



KEEP EQUIPMENT GUARDS IN PLACE

Do not operate the equipment if the safety devices have been removed.



KNOW WHERE AND HOW TO SHUT OFF THE EQUIPMENT IN CASE OF AN EMERGENCY



WEAR SAFETY GLASSES

Failure to wear safety glasses with side shields could result in serious eye injury or blindness.



INSPECT THE EQUIPMENT DAILY

Inspect the equipment for worn or broken parts on a daily basis. Do not operate the equipment if you are uncertain about its condition.



NEVER MODIFY THE EQUIPMENT

Do not modify the equipment unless the manufacturer provides written approval.



STATIC CHARGE

Fluid may develop a static charge that must be dissipated through proper grounding of the equipment, objects to be sprayed and all other electrically conductive objects in the dispensing area. Improper grounding or sparks can cause a hazardous condition and result in fire, explosion or electric shock and other serious injury.



PINCH POINT HAZARD

Moving parts can crush and cut. Pinch points are basically any areas where there are moving parts.



WEAR RESPIRATOR

Toxic fumes can cause serious injury or death if inhaled. Wear a respirator as recommended by the fluid and solvent manufacturer's Material Safety Data Sheet.



TOXIC FLUID & FUMES

Hazardous fluid or toxic fumes can cause serious injury or death if splashed in the eyes or on the skin, inhaled, injected or swallowed. LEARN and KNOW the specific hazards or the fluids you are using.



NOISE HAZARD

You may be injured by loud noise. Hearing protection may be required when using this equipment.



PROJECTILE HAZARD

You may be injured by venting liquids or gases that are released under pressure, or flying debris.



PROP 65 WARNING

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER TO PROVIDE THIS INFORMATION TO THE OPERATOR OF THE EQUIPMENT.
FOR FURTHER SAFETY INFORMATION REGARDING BINKS AND DEVILBISS EQUIPMENT, SEE THE GENERAL EQUIPMENT SAFETY BOOKLET (77-5300).**

SPRAY GUN SET-UP

NOTE

Before proceeding, make sure trigger lock is engaged.

1. Connect your high-pressure fluid hose to the gun fluid inlet and tighten securely.
2. Connect your air hose to the gun air connection and tighten securely.
3. Slowly increase air to the pump to obtain a fluid pressure at the gun's lower end of the pressure range. A typical starting fluid pressure is 17 bar [250 psi]. Actual starting pressure points may be higher or lower than 17 bar [250 psi] and depend on the setup including the type of pump used, the type of material sprayed, and the spray gun itself.
4. Using the control knob on the air regulator, set the air pressure at zero.
5. To test the spraying pattern, spray a piece of wood or cardboard with a fast pass about one foot away from the surface. The results of the test will allow you to determine the uniformity of the particle size and spraying pattern.
6. If the spraying pattern develops tails or is not uniform, gradually increase the air pressure as necessary to develop a uniform spraying pattern. 1 bar [14 psi] is the maximum inlet air pressure for HVLP (1 bar [15 psi] max. for HVLP twist tip cap), or use 1.4-2.8 bar [20-40 psi] inlet air pressure for LVMP. **The HVLP flat tip and twist tip air caps consume 230 L/m [8.3 SCFM] air at their respective maximum inlet air pressures. The LVMP flat tip and twist tip air caps consume 368 L/m [13 SCFM] at 2.1 bar [30 psi] inlet air pressure.** The air is used to assist the atomization of the coating.
7. If the quality of spray is acceptable, begin spraying. If the spraying rate is too slow to keep up with the production line speed, or if the quantity of material sprayed is inadequate for acceptable coverage, gradually increase the fluid pressure in 3.4 bar [50 psi] increments using the fluid regulator control knob. However, note that as the fluid pressure increases, more air is needed to eliminate the tails.

Consistency in spraying can be increased across spray gun operators and similar spraying jobs by developing pressure standardization charts. Repeat step 6 until the required material coverage and spraying speed are achieved. If the maximum fluid pressure is reached before the required material coverage and spraying speed are achieved, you may need to switch to a larger fluid tip.

TYPICAL HOOK-UP




Figure 1

Fan pattern adjustment: turn knob counterclockwise to decrease pattern; clockwise to increase pattern (Fig. 2).




Figure 2

NOTE

For HVLP spray, fan adjustment feature requires 1 bar [14 psi] max. of air inlet pressure (1 bar [15 psi] max. for HVLP twist tip.) For LVMP spray, fan adjustment requires approximately 1.4-2.8 bar [20-40 psi] of air inlet pressure. Higher fluid pressure requires higher air inlet pressures to accommodate pattern adjustment.

NOTE

Do not hang gun by trigger. This will cause needle damage or malfunction.

FLUID TIP SELECTION

Factors to consider in selecting a fluid tip for an air-assist airless spray gun include (1) the size of the parts being sprayed; (2) the production line speed; (3) the material flow rate and film thickness; (4) the viscosity of the material applied; (5) the type of material applied; and (6)

the quality of atomization of the coating required. The selection of a fluid tip necessary to perform a specific spraying job is best determined through a combination of experimentation and expert advice from your material and equipment suppliers.

FLUID HOSES

Air-assist airless spray guns operate at fluid pressures higher than operating pressures of air spray guns. As a result, when operating an air-assist airless spray gun, it is

critical to select the appropriate fluid hose that is rated for the pressure range at which the airless gun is operated.

TROUBLESHOOTING DEFECTIVE SPRAY PATTERNS

CAUTION

Always engage trigger lock and relieve fluid pressure before servicing gun.

The following procedure summarizes the steps that an operator must immediately take when the first signs of a defective spray pattern emerge.

1. Check the external portion of the fluid tip for material buildup. If buildup has occurred, secure the gun trigger safety switch and clean the gun fluid tip with a non-metal soft brush.
2. If the spray pattern exhibits signs of tails at the top or bottom ends of the pattern, increase the air pressure gradually until the tails disappear.
3. If increasing air pressure does not dissipate the tails, the fluid tip may be worn and may need to be

replaced. Another sign of the need to replace a worn tip is a gradual decline in spraying pattern width.

4. If cleaning or replacing the fluid tip does not dissipate the tails; the spraying defect is most likely due to the material temperature and/or viscosity.
5. If pattern pulsation or blinking occurs, check the pressure regulators, all downstream regulators, and the pump. These may require further adjustment or even repairs.




Figure 3

GENERAL TROUBLESHOOTING

(Refer to page 12 when referencing part numbers in brackets.)

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Fluid leaking from through the seal	Worn seal or needle shaft. Loose needle seal.	Replace needle assembly (18). Tighten packing nut gently until leak stops.
Fluid leaking from the front of the gun	Needle ball worn or damaged. Worn seat assembly.	Replace needle assembly (18). Replace fluid seat (3/3A).
Fluid in air passages	Spray tip seal leaking. Leaking around fluid seat.	Tighten air cap/nozzle guard assembly (7) Replace carbide tip assembly (5/5A). Tighten or replace fluid seat (3/3A).
Slow fluid shut off	Fluid buildup on needle assembly.	Clean or replace needle assembly (18).
No fluid output when triggered	Tip orifice plugged. Needle is damaged or broken. Fluid filter or fluid hose plugged.	For flat tip: Turn off fluid supply. Relieve pressure into a closed earth-grounded container. Engage trigger safety. Remove air cap/nozzle guard assembly (6) and the carbide tip (5). Clean or replace carbide tip assembly (5). For twist tip: Rotate twist tip (5A) in aircap (6A) and spray into a closed-grounded container to try clear tip of any debris. If that fails to unplug the tip then remove, clean and replace twist tip. Turn off fluid supply. Relieve pressure into a closed-grounded container. Remove trigger (10). Replace needle assembly (18) Turn off fluid supply. Relieve pressure into a closed-grounded container. Turn off air supply to pump and relieve fluid pressure with bypass valve. Engage trigger safety. Very slowly loosen the hose connection at the gun to relieve any pressure in hose. Remove hose and clear obstruction. NOTE: When replacing filter, use two wrenches—one to hold tube (11) in place and prevent twisting, and the other to remove nut (14). Only tighten nut (14) from 12-15 N·m [9 -11 ft.-lbs.]

IMPORTANT REGULATORY NOTE

The AA4400M Air-Assist H.V.L.P. hand spray gun combines the proven efficiency of the Binks compliant spray guns with air-assist atomization to yield a reliable, carefully engineered compliant spray gun. With 25' of 5/16" I.D. air hose and regulator set at only 1.4 bar [20 psi] the compliant air cap registers 0.7 bar [10 psi] of atomization air to shape and soften the spray pattern. The AA4400M air-assist H.V.L.P. gun operates at high transfer efficiencies and fully complies with all government regulations for H.V.L.P. spray guns.



Max. Fluid Input: 303 bar [4400 psi]
Max. static air pressure at regulator with 25' of hose to inlet: 1.4 bar [20 psi]

Max. Dynamic Gun Inlet Air Pressure: 1 bar [14 psi]

Gun Body: Forged Aluminum Alloy

Fluid Path: Stainless Steel and Tungsten Carbide / PEEK

SPRAY PATTERN TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	ACTION
Fluttering Spray Pattern 	Insufficient fluid supply. Air in paint supply line. Attempting to "feather" (Partially trigger gun).	Adjust fluid regulator or fill fluid supply tanks. Check and tighten pump siphon hose connections, bleed air from paint line. Cannot feather with an AA4400M gun.
Striping Spray – Fingers 	Carbide tip partially plugged.	Clean or replace carbide tip assembly.
Irregular Pattern 	Fluid builds up on carbide tip, or tip partially plugged. On defective side of pattern, air horn holes are plugged.	Clean carbide tip. Clean air horn holes with solvent and a soft brush.
Pattern pushed to one side, same side of air cap gets dirty 	On defective side of pattern, air horn holes are plugged.	Clean air horn holes with solvent and a soft brush or toothpick.

AIR-ASSIST AIRLESS SPRAY GUN MAINTENANCE AND CLEANING

Maintenance of air-assist airless spray guns includes (1) fluid tip wear and replacement; (2) lubrication; and (3) cleaning of the gun.

FLUID TIP

Operating an air-assist airless spray gun with a worn fluid tip will result in increased usage of spraying material and therefore, HAP emissions. For example, an increase in the diameter of a tip from 0.38-0.53 mm [0.015-0.021"] due to wear can result in up to a 100 percent increase in material consumption and cost. To prevent waste in spraying material and non-value-adding costs, a maintenance schedule that includes fluid tip inspection and replacement must be established.

LUBRICATION

Proper lubrication is essential for optimum spray gun performance. Lubrication allows the equipment to operate easily and correctly. The spray gun should be lubricated after each cleaning. The points that need lubrication during the maintenance of air-assist airless spray guns include the fluid needle packing and trigger pivot point. Gun lube is used to lubricate the fluid needle packing and trigger pivot point.

CAUTION

Never immerse the entire gun in solvent or thinners. Some gun parts will lose their lubricative film and wear more quickly. Additionally, solvents may carry impurities throughout the gun body and allow them to clog small air and fluid passages.

CLEANING

The following steps summarize the procedure for cleaning air-assist airless spray guns:

1. Turn off the atomizing air supply to the gun.
2. Turn off air supply to the pump and relieve fluid pressure. This may be accomplished by opening the bypass/priming valve, if so equipped.
3. Place the siphon (suction) tube into a solvent container. If pump is directly immersed in material, remove the pump and immerse it in a solvent container.

NOTE

Use only compatible solvents that are identified as approved for cleaning and wash-off use.

4. Place the gun trigger safety switch in the locked position.
5. Remove the fluid tip and place it in a closed solvent container.
6. Adjust the pump air supply regulator to its lowest level (counter-clockwise).
7. Place the gun trigger safety switch in the unlocked position.
8. Turn on the air supply to the pump and close the bypass/priming valve, if so equipped.
9. Slowly adjust the pump air supply regulator until the pump begins to cycle.
10. Trigger the gun into a closed container until the fluid runs clear.

WARNING

Failure to reduce pump air supply pressure or to use a closed container can result in material "bounce-back". Material "bounce back" can cause injury and damage.

NOTE

During cleaning, the gun may only be sprayed into a closed container, never flush the gun into the air or spray booth.

CLEANING (Continued)

- Using a rag dampened with solvent, wipe the exterior surface of the gun. Additionally, some solvents are prohibited from being used for cleaning. The operator must take care to use only approved cleaning solvents for equipment cleaning. These materials are clearly

labeled as approved for cleaning and wash off operations. If the operator has any question on selecting appropriate cleaning solvents, the operator should consult a supervisor or plant environmental staff.

REPLACING FLUID NOZZLE AND/OR FLUID NEEDLE ASSEMBLY

REASONS TO REPLACE NOZZLE AND/OR NEEDLE ASSEMBLY:

- A) Fluid leak through fluid nozzle.
- B) Slow shut off of fluid.
- C) No fluid when gun triggered.

CAUTION

Always ensure that all fluid and air pressure to the gun has been discharged before proceeding with any repairs.



Fig. 4



Fig. 5

REPLACING THE FLUID NOZZLE

CAUTION

Do not remove fluid tube when replacing the fluid nozzle.

- Remove air cap along with spray tip. (See fig 4)
- While fully depressing the trigger remove the fluid nozzle and gasket. (See fig 5)
- Check baffle plate for wear. If worn replace with new part. (See fig 6)
- While fully depressing the trigger install the new fluid nozzle and gasket. Torque fluid nozzle from 12-15 N·m [9-11 ft-lbs]. (See fig 5).
- Replace the air cap along with spray tip (See fig 4)



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9

REPLACING THE FLUID NEEDLE ASSEMBLY

- Remove the trigger by removing the trigger screw and trigger nut. (See fig 7)
- Completely unscrew needle packing nut. (See fig 8)
- Unscrew blanking cap and remove the needle spring and pad. (See figs 9 & 10)
- Ensure the spring pad has not been worn down and clean the spring of any debris. (See fig 11)
- Remove the needle assembly. (See fig 12)
- Insert new needle assembly and new spring if necessary. (See figs 12 & 10) Ensure the spring pad is attached to the spring.
- Screw on blanking cap. (See fig 9)
- Gently tighten needle packing nut. DO NOT OVER TIGHTEN. (See fig 8)
- Replace trigger, trigger screw and trigger nut. (See fig 7)
- Operate gun with fluid and adjust tightness of packing nut as necessary to prevent fluid leak. (See fig 8)




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12

SERVICING AIR VALVE

REASONS TO SERVICE AIR VALVE:

- A) Air valve not functioning correctly (may need cleaning).
- B) Routine maintenance.
- C) Air leaks (advise replacement, see p8)

CAUTION

Always ensure that all fluid and air pressure to the gun has been discharged before proceeding with any repairs.

1. Remove trigger and fluid tube assembly. (See fig 13 & 14)
2. Unscrew air valve using 14 mm wrench. (See fig 15)
3. Remove air valve by gripping stem. (See fig 16)
4. Remove spring with spring pad. (See fig 17)
5. DO NOT REMOVE REAR SEAL FROM GUN BODY.
(See fig 18)
6. DO NOT REMOVE PLASTIC CAGE FROM AIR VALVE BODY AS THIS MAY DAMAGE THE CAGE. (See fig 19)
7. CLEAN
 - a. Remove all paint build up. (See fig 20)
 - b. The 4 poppet holes must be clear. (See fig 21)
 - c. Stem must be free to float in poppet. (See fig 22)
 - d. Stem must slide through cage bore with slight resistance (due to seal).
 - e. Rear seal must look clean and in position in the bore.
(See fig 18)
 - f. If any of the above cannot be rectified, replace the air valve.
(See Replacing Air Valve p8)
8. Replace spring ensuring the end with the plastic bearing pad goes in first. (See fig 17)
9. Insert air valve assembly into gun and carefully feed over the spring and through the rear seal. (See fig 23)
10. Tighten air valve assembly using fingers first, and then tighten with 14mm wrench. Torque from 24-30 N·m [18-22 ft-lbs].
(See fig 24)
11. Replace the fluid tube and trigger. (See figs 14 & 13)
12. If there is an air leak through the gun, the air valve may need replacing. (See Replacing Air Valve p8)



Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23




Fig. 24

REPLACING AIR VALVE

REASONS TO REPLACE AIR VALVE:

- A) Air leak through the gun.
- B) Air valve not operating correctly.

▲ CAUTION

Always ensure that all fluid and air pressure to the gun has been discharged before proceeding with any repairs.

1. Remove trigger and fluid tube assembly. (See figs 25 & 26)
2. Unscrew air valve using 14 mm wrench. (See fig 27)
3. Remove air valve by gripping the stem. (See fig 28)
4. Remove spring with spring pad. (See fig 29)
5. Hook out rear seal using Service Tool. (See figs 30 & 31)
6. Clean air valve bores in gun body with the brush supplied in the kit.
7. Place new rear seal onto Service tool; grooves must fit in service tool form. (See fig 32)
8. Push rear seal firmly into hole up to shoulder, using Service tool. (See figs 33 & 34)
9. Insert new spring, ensuring the end with the plastic bearing pad goes in first. (See fig 29)
10. Insert air valve assembly into gun and carefully feed over the spring and through the rear seal. (See fig 35)
11. Tighten air valve assembly using fingers first, then tighten with 14 mm wrench. Torque from 24-30 N·m [18 to 22 ft-lbs]. (See fig 36)
12. Replace fluid tube and trigger. (See figs 26 & 25)




Fig. 25



Fig. 26




Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31




Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35




Fig. 36

TIP GUARD INSTALLATION

REASON TO INSTALL TIP GUARD:

To replace broken tip guard.

! WARNING

For pressures over 69 bar [1000 psi] the tip guard must be in place for added protection against skin injection.

! CAUTION

Always ensure that all fluid and air pressure to the gun has been discharged before proceeding with any repairs.

INSTRUCTIONS ARE VALID FOR BOTH FLAT TIP GUARD AND TWIST TIP GUARD:

1. Disconnect all fluid and air hoses from the gun.
2. Insert the gun into a clamping vise with fluid nozzle facing directly upwards. (See fig 37) Gun should be securely clamped at the upper portion of the gun handle.
3. Assemble air cap and air cap ring together – **less spray tip and plastic tip guard.** (See fig 38)
4. Install the air cap and air cap ring assembly onto the gun until it is fully hand tightened. (See fig 39)
5. Slip on the plastic tip guard onto the air cap in proper orientation. (See fig 40)
6. Place round bar screwdriver between open sections of the plastic guard and push down with even pressure on both sides of the plastic guard. (See fig 41)
7. The guard should snap into air cap groove securely. (See fig 42)
8. The aircap can now be removed to install the appropriate tip for use.



Fig. 37




Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40




Fig. 41



Fig. 42

AA4400M AIR-ASSIST AIRLESS SPRAY GUN

**MAINTENANCE SYMBOLS:**

= ITEM NUMBER

= TORQUE VALUE
Nm [in-lb or ft-lb]

AA4400M AIR-ASSIST AIRLESS SPRAY GUN

PARTS LIST

When ordering, please specify Part No. (Not all Part Nos. are available for purchasing.)
Refer to page 10 when referencing Item Nos.

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	—	GUN BODY	1	9	SN-402-K	AIR VALVE ASSEMBLY	1
2	SPA-71-K5	BAFFLE PLATE (KIT OF 5)	1	10	—▲	TRIGGER	1
FLAT TIP COMPONENTS							
3	54-5799-K ♦	FLUID SEAT (4400PSI) (TUNGSTEN CARBIDE)	1	11	54-5780	FLUID TUBE ASSEMBLY	1
4	SPA-98-K5	GASKET (KIT OF 5)	1	15	SN-9-K3	AIR INLET FITTING 1/4" NPS (KIT OF 3).....	1
5	114-XXXXXX ■	FLAT TIP (FINE FINISH TIPS 9-XXXX-F)	1	16	—●	FILTER BRACKET SCREW	1
6	54-5878-K ▼	FLAT TIP HVLP AIRCAP (FLAT TIP LVMP AIRCAP 54-5797-K) (AA-10 FLAT TIP HVLP AIRCAP 54-5890-K) (FLAT TIP AIRCAP HVLP 54-5795)	1	17	—●	FILTER BRACKET	1
7	54-5852	RETAINING RING.....	1	18	54-5826	FLUID NEEDLE ASSEMBLY KIT (4400PSI).....	1
8	54-5794 ○	FLAT TIP GUARD	1	19	54-5850	BLANKING NEEDLE NUT	1
TWIST TIP COMPONENTS							
3A	54-5832-K ♦	TWIST TIP FLUID SEAT (4400PSI) (TUNGSTEN CARBIDE)	1	22	54-5815	SPREADER VALVE ASSEMBLY.....	1
5A	9-XXX-75 ■	TWIST TIP	1	23	—#	BODY BUSHING	1
5B	54-7539-K2	TWIST TIP BRACE (KIT OF 2)	1	24	—#	BODY BUSHING GASKET.....	1
6A	54-5924-K ▼	TWIST TIP HVLP AIRCAP	1	25	—▲	TRIGGER NUT.....	1
		(TWIST TIP LVMP AIRCAP 54-5925-K)		26	—▲	TRIGGER SCREW	1
7	54-5928	RETAINING RING.....	1	29	54-1835	100 MESH DISC FILTER (1 PIECE).....	1
8A	54-5921 ○	TWIST TIP GUARD	1			(60 MESH FILTER (KIT OF 5) 54-1836-K5)	
8B	54-5930 ○	TWIST TIP GUARD SCREW.....	1	30	—*	DISC FILTER HOUSING	1
				31	—*	DISC FILTER RETAINING NUT.....	1

- ▼ All aircap kits are pre-assembled with Retaining ring and appropriate tip guard. When switching from flat tip to twist tip, or vice versa, be sure to order correct fluid seat (3/3A). For twist tip, item 5B will also be needed.
- Refer to page 12 for available tip sizes. When purchasing twist tip, discard packaged brace/seal and use item 5B only.
- ♦ Pre-assembled with gasket SPA-98.
- ▲ Available as part of kit 54-5835.
- Available as part of kit 54-5827.
- # Available as part of kit 54-5829.
- Mandatory for operating pressures above 69 bar [1000 psi].
- * Available as part of kit 54-4726-K. Order filter (29) separately.

ACCESSORIES

FITTINGS

- 54-4976-K3 3-Pack 1/4" NPT(f) x 3/8" O.D. Push-In Tube Fitting (optional)
72-2332 Fluid Inlet Swivel (1/4"m x 1/4"f)

FLUID FILTER

- 54-1835 100 Mesh (Disc) Filter
54-1836 60 Mesh (Disc) Filter

HVLP AIRCAP TEST KITS

- 54-5882-K Flat Tip HVLP Aircap Test Kit (Incl Gauge) for 54-5878 air cap
54-5836-K Flat Tip HVLP Aircap Test Kit (Incl Gauge) for 54-5795 air cap
54-5837-K Twist Tip HVLP Aircap Test Kit (Incl Gauge)

TEST GAUGES

- 54-5327 HVLP Test Gauge

TWIST TIP SELECTION CHARTS

Fan width based on 152 bar [2200 psi] with latex paint 305 mm [12"] from surface. Actual results may vary, depending on material viscosity.

PART NUMBER	DESCRIPTION	ORIFICE	FAN WIDTH (IN.)	GPM CAPACITY @ 152 BAR [2200 PSI]
9-307-75	TWIST TIP	.007	6	0.05
9-309-75	TWIST TIP	.009	6	0.09
9-409-75	TWIST TIP	.009	8	0.09
9-509-75	TWIST TIP	.009	10	0.09
9-211-75	TWIST TIP	.011	4	0.12
9-311-75	TWIST TIP	.011	6	0.12
9-411-75	TWIST TIP	.011	8	0.12
9-511-75	TWIST TIP	.011	10	0.12
9-611-75	TWIST TIP	.011	12	0.12
9-213-75	TWIST TIP	.013	4	0.18
9-313-75	TWIST TIP	.013	6	0.18
9-413-75	TWIST TIP	.013	8	0.18
9-513-75	TWIST TIP	.013	10	0.18
9-613-75	TWIST TIP	.013	12	0.18
9-713-75	TWIST TIP	.013	14	0.18
9-215-75	TWIST TIP	.015	4	0.24
9-315-75	TWIST TIP	.015	6	0.24
9-415-75	TWIST TIP	.015	8	0.24
9-515-75	TWIST TIP	.015	10	0.24
9-615-75	TWIST TIP	.015	12	0.24
9-715-75	TWIST TIP	.015	14	0.24
9-217-75	TWIST TIP	.017	4	0.31
9-317-75	TWIST TIP	.017	6	0.31
9-417-75	TWIST TIP	.017	8	0.31
9-517-75	TWIST TIP	.017	10	0.31
9-617-75	TWIST TIP	.017	12	0.31
9-717-75	TWIST TIP	.017	14	0.31
9-419-75	TWIST TIP	.019	8	0.38
9-519-75	TWIST TIP	.019	10	0.38
9-619-75	TWIST TIP	.019	12	0.38
9-421-75	TWIST TIP	.021	8	0.47
9-521-75	TWIST TIP	.021	10	0.47
9-621-75	TWIST TIP	.021	12	0.47
9-523-75	TWIST TIP	.023	10	0.57
9-623-75	TWIST TIP	.023	12	0.57
9-525-75	TWIST TIP	.025	10	0.67
9-625-75	TWIST TIP	.025	12	0.67
9-627-75	TWIST TIP	.027	12	0.74
9-631-75	TWIST TIP	.031	12	1.03
9-435-75	TWIST TIP	.035	8	1.31
9-635-75	TWIST TIP	.035	12	1.31

FINE FINISH FLAT TIP SELECTION CHARTS

Fan width based on 69 bar [1000 PSI] with water 305 mm [12"] from surface. Actual results may vary, depending on material viscosity.

PART NUMBER	DESCRIPTION	ORIFICE	FAN WIDTH (IN.)	GPM CAPACITY @ 34 BAR [500 PSI] WATER
9-0909-F	FINE FINISH TIP	0.009	9	0.039
9-0911-F	FINE FINISH TIP	0.009	11	0.039
9-1109-F	FINE FINISH TIP	0.011	9	0.06
9-1111-F	FINE FINISH TIP	0.011	11	0.06
9-1113-F	FINE FINISH TIP	0.011	13	0.06
9-1115-F	FINE FINISH TIP	0.011	15	0.06
9-1309-F	FINE FINISH TIP	0.013	9	0.09
9-1311-F	FINE FINISH TIP	0.013	11	0.09
9-1313-F	FINE FINISH TIP	0.013	13	0.09
9-1315-F	FINE FINISH TIP	0.013	15	0.09
9-1509-F	FINE FINISH TIP	0.015	9	0.12
9-1511-F	FINE FINISH TIP	0.015	11	0.12
9-1513-F	FINE FINISH TIP	0.015	13	0.12
9-1515-F	FINE FINISH TIP	0.015	15	0.12
9-1517-F	FINE FINISH TIP	0.015	17	0.12
9-1709-F	FINE FINISH TIP	0.017	9	0.16
9-1711-F	FINE FINISH TIP	0.017	11	0.16
9-1713-F	FINE FINISH TIP	0.017	13	0.16
9-1715-F	FINE FINISH TIP	0.017	15	0.16
9-1717-F	FINE FINISH TIP	0.017	17	0.16

STANDARD FLAT TIP SELECTION CHARTS

Fan width based on 69 bar [1000 PSI] with water 305 mm [12"] from surface. Actual results may vary, depending on material viscosity.

PART NUMBER	DESCRIPTION	ORIFICE	FAN WIDTH (IN.)	GPM CAPACITY @ 34 BAR [500 PSI] WATER
114-00704	TIP ASSEMBLY	.007	4	.028
114-00706	TIP ASSEMBLY	.007	6	.028
114-00708	TIP ASSEMBLY	.007	8	.028
114-00902	TIP ASSEMBLY	.009	2	.039
114-00906	TIP ASSEMBLY	.009	6	.039
114-00908	TIP ASSEMBLY	.009	8	.039
114-00910	TIP ASSEMBLY	.009	10	.039
114-00912	TIP ASSEMBLY	.009	12	.039
114-01104	TIP ASSEMBLY	.011	4	.060
114-01106	TIP ASSEMBLY	.011	6	.060
114-01108	TIP ASSEMBLY	.011	8	.060
114-01110	TIP ASSEMBLY	.011	10	.060
114-01112	TIP ASSEMBLY	.011	12	.060
114-01114	TIP ASSEMBLY	.011	14	.060
114-01304	TIP ASSEMBLY	.013	4	.090
114-01306	TIP ASSEMBLY	.013	6	.090
114-01308	TIP ASSEMBLY	.013	8	.090
114-01310	TIP ASSEMBLY	.013	10	.090
114-01312	TIP ASSEMBLY	.013	12	.090
114-01314	TIP ASSEMBLY	.013	14	.090
114-01316	TIP ASSEMBLY	.013	16	.090
114-01506	TIP ASSEMBLY	.015	6	.120
114-01508	TIP ASSEMBLY	.015	8	.120
114-01510	TIP ASSEMBLY	.015	10	.120
114-01512	TIP ASSEMBLY	.015	12	.120
114-01514	TIP ASSEMBLY	.015	14	.120
114-01516	TIP ASSEMBLY	.015	16	.120
114-01518	TIP ASSEMBLY	.015	18	.120
114-01706	TIP ASSEMBLY	.017	6	.160
114-01708	TIP ASSEMBLY	.017	8	.160
114-01710	TIP ASSEMBLY	.017	10	.160
114-01712	TIP ASSEMBLY	.017	12	.160
114-01714	TIP ASSEMBLY	.017	14	.160
114-01716	TIP ASSEMBLY	.017	16	.160
114-01718	TIP ASSEMBLY	.017	18	.160
114-01906	TIP ASSEMBLY	.019	6	.190
114-01908	TIP ASSEMBLY	.019	8	.190
114-01910	TIP ASSEMBLY	.019	10	.190
114-01912	TIP ASSEMBLY	.019	12	.190
114-01914	TIP ASSEMBLY	.019	14	.190
114-01916	TIP ASSEMBLY	.019	16	.190
114-01918	TIP ASSEMBLY	.019	18	.190
114-02110	TIP ASSEMBLY	.021	10	.240
114-02112	TIP ASSEMBLY	.021	12	.240
114-02114	TIP ASSEMBLY	.021	14	.240
114-02116	TIP ASSEMBLY	.021	16	.240
114-02118	TIP ASSEMBLY	.021	18	.240
114-02410	TIP ASSEMBLY	.024	10	.310
114-02412	TIP ASSEMBLY	.024	12	.310
114-02414	TIP ASSEMBLY	.024	14	.310
114-02416	TIP ASSEMBLY	.024	16	.310
114-02418	TIP ASSEMBLY	.024	18	.310
114-02710	TIP ASSEMBLY	.027	10	.385
114-02712	TIP ASSEMBLY	.027	12	.385
114-02714	TIP ASSEMBLY	.027	14	.385
114-02716	TIP ASSEMBLY	.027	16	.385
114-02718	TIP ASSEMBLY	.027	18	.385

TWIST TIP NOTE

When switching from flat tip to twist tip, increase pattern size by 51 mm [2 inches] and use air adjustment to turn down to desired size.

FULL GUN ASSEMBLIES

DESCRIPTION	ASS'Y NUMBER
AA4400M HVLP FLAT TIP GUN ASSEMBLY (NO TIP INCL.)	0909-4400-HF0000
AA4400M HVLP FLAT TIP GUN WITH AA-10 AIRCAP (NO TIP INCL.)	0909-4400-10000
AA4400M LVMP FLAT TIP GUN ASSEMBLY (NO TIP INCL.)	0909-4400-LF000

DESCRIPTION	ASS'Y NUMBER
AA4400M HVLP TWIST TIP GUN ASSEMBLY (NO TIP INCL.)	0909-4400-HT0000
AA4400M LVMP TWIST TIP GUN ASSEMBLY (NO TIP INCL.)	0909-4400-LT0000

PISTOLA ROCIADORA AIRLESS ASISTIDA POR AIRE AA4400M™




PUNTA PLANA



PUNTA REVERSIBLE GIRATORIA

Las siguientes instrucciones proporcionan la información necesaria para la debida operación y el mantenimiento preventivo de la Pistola rociadora sin aire con asistencia de aire AA4400M BINKS. Sírvase leer y comprender toda la información contenida en este documento para lograr el máximo nivel de desempeño de su nueva Pistola rociadora AA4400M.

En la Pistola rociadora AA4400M, la pintura y otros materiales que se van a rociar son pre-atomizados y

empujados a través de la boquilla de fluido por la presión de fluido típica de 110-262 bar [1600-3800 psi] (con capacidades hasta de 303 bar [4400 psi]). Como resultado de la pre-atomización, el aire modelador final suministrado por el casquillo de aire produce un patrón de rociado excepcionalmente fino y uniforme. El resultado de este patrón de rociado es un acabado uniforme adecuado para productos que necesitan un acabado excepcionalmente fino con menos exceso de rociado y emisiones VOC.

ESPECIFICACIONES:

Presión máxima del fluido:

Presión máxima del aire:

Cuerpo de la pistola:

Conducto del fluido:

Asiento del fluido:

Tamaño del orificio de entrada del fluido:

Tamaño del orificio de entrada del aire:

Peso de la pistola:

303 bar [4400 psi]

6.8 bar [100 psi]

Aluminio forjado

Acero inoxidable

Asiento de carburo de tungsteno

Rosca de 1/4" NPS (m)

Rosca de 1/4" BSP/NPS (m)

490 g [17.28 oz.]

(sin boquilla de fluido, boquilla de aire y guarda)

Los modelos de pistola pulverizadora listados en la siguiente declaración de conformidad se pueden utilizar en algunas atmósferas potencialmente explosivas ÚNICAMENTE cuando las condiciones especiales para la instalación y la operación seguras se han seguido como se expresa en este manual de usuarios (Hoja de piezas). Estos modelos están aprobados según regulaciones ATEX 94/9/EC, nivel de protección: **II 2 G X: Aptos para uso en las Zonas 1 y 2.**

Este producto está diseñado para ser usado con:	Materiales con base de solventes y de agua
Apto para uso en áreas peligrosas:	Zona 1 y 2
Nivel de protección:	II 2 G X
Nivel de vibración:	N/A
Nivel de presión sonora:	Disponible previa solicitud
Nivel de potencia acústica:	Disponible previa solicitud
Fabricante:	Carlisle Fluid Technologies 320 Philips Ave. Toledo, OH 43612

Declaración de conformidad de CE



Nosotros: Finishing Brands UK, declaramos que el producto anterior satisface los requisitos de la:

Directiva de Seguridad de Maquinarias 2006/42/EC

Directiva ATEX 94/9/EC

De conformidad con los siguientes documentos y normativa armonizada reglamentarios:

BS EN 1953:2013 Equipos de atomización y pulverización para materiales de recubrimiento – Requisitos de seguridad

EN ISO 12100-1:2010 Seguridad de las maquinarias – Conceptos básicos, principios generales de diseño – Terminología y metodología básicas

EN ISO 12100-2:2010 Seguridad de las maquinarias – Conceptos básicos, principios generales de diseño – Principios técnicos

EN 14462:2015 Equipos de tratamiento de superficies – Código de prueba de ruido para equipos de tratamiento de superficies incluyendo sus equipos auxiliares de manipulación – Grados de precisión 2 and 3

EN ISO 11201:2010 Acústica – Ruido proveniente de máquinas y equipos – Determinación de los niveles de presión sonora de emisiones en una estación de trabajo y en otras posiciones especificadas en un campo esencialmente libre sobre un plano reflector con correcciones ambientales insignificantes

EN ISO 20643:2008 Vibración mecánica – Máquinas portátiles y guiadas a mano – Principios para evaluar la emisión de vibraciones

EN ISO 28662-1 Herramientas eléctricas/motorizadas manuales y portátiles – Medida de las vibraciones en el mango

EN 12096:1997 Vibración mecánica – Declaración y verificación de los valores de la emisión de vibraciones

EN1127-1:2011 Atmósferas explosivas – Prevención de explosiones – Conceptos básicos

EN 13463-1:2009 Equipos no eléctricos para uso en atmósferas potencialmente explosivas – Métodos básicos y requisitos

Chuck McCulloch
31 de diciembre de 2015

! ADVERTENCIA

La pistola pulverizadora debe conectarse a tierra para disipar cualquier carga electrostática que pueda ser creada por caudales de fluido o flujos de aire. Esto se puede lograr mediante la montura de la pistola pulverizadora o las mangueras conductoras de aire/fluido. Se debe chequear la conexión eléctrica de la pistola pulverizadora a tierra y se requiere de una resistencia de menos de 10⁶ Ohm.

En esta Hoja de piezas, las palabras **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN** y **NOTA** se emplean para enfatizar información de seguridad importante de la manera siguiente:

ADVERTENCIA

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales graves, la muerte o daño substancial a la propiedad.

PRECAUCIÓN

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales leves, daño al producto o a la propiedad

NOTA

Información importante de instalación, operación o mantenimiento.

ADVERTENCIA

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.



ALERTA MÉDICA

Cualquier lesión ocasionada por líquido de alta presión puede ser grave. Si sufre una lesión o sospecha haber sufrido una:

- Vaya a una sala de emergencia de inmediato.
- Informe al médico que sospecha haber sufrido una lesión por inyección.
- Muestre al médico esta información médica o la tarjeta de alerta médica provista con su equipo atomizador sin aire.
- Informe al médico acerca del tipo de fluido que estaba atomizando o aplicando.
- Consulte la información específica en la Hoja de datos de seguridad.



LEA EL MANUAL

Antes de operar los equipos de acabado, lea y comprenda toda la información de seguridad, operación y mantenimiento incluida en el manual de operaciones.



CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES

Todos los miembros del personal deben ser capacitados antes de operar los equipos de acabado.



PELIGRO DE USO INDEBIDO DEL EQUIPO

El uso indebido del equipo puede ocasionar averías, mal funcionamiento o activación imprevista lo que a su vez puede producir lesiones graves.



DEACTIVE, DESPRESURICE, DESCONECTE Y BLOQUEE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO

No desactivar, desconectar ni bloquear todas las fuentes de suministro de energía antes de realizar operaciones de mantenimiento en los equipos puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



CONSIDERACIONES DE ALTA PRESIÓN

La alta presión puede ocasionar lesiones graves. Antes de reparar o dar mantenimiento a los equipos, alivie toda la presión. El atomizado de la pistola pulverizadora, las filtraciones de la manguera o componentes averiados pueden inyectar fluido en su organismo y ocasionar lesiones sumamente graves.



PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN

Siga siempre el procedimiento de liberación de presión que aparece en el manual de instrucciones del equipo.



MANTENGA LAS DEFENSAS DEL EQUIPO EN SU LUGAR

No operar los equipos si los dispositivos de seguridad fueron retirados.



SEPA CÓMO Y DÓNDE DESACTIVAR LOS EQUIPOS EN CASO DE EMERGENCIA.



USE GAFAS PROTECTORAS

No usar gafas protectoras con resguardos laterales puede ocasionar lesiones graves en los ojos o ceguera.



CONSIGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

Para evitar el contacto con el fluido, tenga en cuenta lo siguiente:

- Nunca apunte la pistola/válvula hacia ninguna persona ni hacia ninguna parte del cuerpo.
- Nunca ponga la mano ni los dedos sobre la punta atomizada.
- Nunca trate de detener ni desviar los escapes de fluido con la mano, el cuerpo, guantes o trapos.
- Antes de atomizar, tenga siempre el resguardo de la punta puesto en la pistola pulverizadora.
- Antes de atomizar, asegúrese siempre de que el seguro del disparador de la pistola esté operativo.
- Cuando deje de atomizar, póngale siempre el seguro al disparador de la pistola.



INSPECCIONE LOS EQUIPOS DIARIAMENTE

Inspeccione diariamente los equipos para verificar que no tengan piezas gastadas o rotas. No opere los equipos si no está seguro de su condición.



NUNCA MODIFIQUE LOS EQUIPOS

No modifique el equipo sin la autorización escrita del fabricante.



CARGA ESTÁTICA

Los fluidos pueden generar una carga estática que debe ser disipada mediante la debida conexión a tierra del equipo, los objetos que van a ser atomizados y todos los demás objetos electroconducidores en el área de aplicación. La conexión a tierra indebida o las chispas pueden ocasionar condiciones de peligro y producir incendios, explosiones o descargas eléctricas y otras lesiones graves.



PELIGRO DE PUNTOS DE PRESIÓN

Las partes móviles pueden aplastar y ocasionar cortaduras. Los puntos de presión son básicamente todas las áreas donde haya partes móviles.



USE UN RESPIRADOR

La inhalación de vapores tóxicos puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Use un respirador como lo recomienda la Hoja de datos de seguridad del fabricante del fluido y el solvente.



FLUIDOS Y VAPORES TÓXICOS

Los fluidos peligrosos o los vapores tóxicos pueden ocasionar lesiones graves o la muerte si se salpican a los ojos o la piel, se inhalan, se inyectan o ingieren APRENDA Y CONOZCA los peligros específicos de los fluidos que está utilizando.



PELIGRO DE RUIDO

Usted puede resultar lesionado por el ruido muy fuerte. Podría necesitar protección de los oídos al usar este equipo.



PELIGRO DE PROYECTILES

Usted puede resultar lesionado por dar salida a líquidos o gases liberados bajo presión o por restos que vuelan.



ADVERTENCIA PROP 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que según información en poder del estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductor.

ES RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR SUMINISTRAR ESTA INFORMACIÓN AL OPERADOR DEL EQUIPO.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS EQUIPOS BINKS Y DEVILBISS, CONSULTE EL FOLLETO DE SEGURIDAD GENERAL DE LOS EQUIPOS (77-5300).

MONTAJE DE LA PISTOLA ROCIADORA

NOTA

Antes de comenzar, asegúrese de que el seguro esté enganchado.

1. Conecte su manguera de alta presión a la entrada de fluido de la pistola y apriete bien.
2. Conecte su manguera de aire a la conexión de aire de la pistola y apriete bien.
3. Aumente lentamente el aire hacia la bomba para obtener una presión de fluido en el extremo más bajo del rango de la presión de la pistola. Una presión de fluido inicial típica es 17 bar [250 psi]. Los puntos de presión inicial reales podrían ser superiores o inferiores a 17 bar [250 psi] y dependen de la configuración, incluyendo el tipo de bomba utilizada, el tipo del material rociado y la pistola rociadora misma.
4. La perilla de control en el regulador del aire fija la presión del aire en cero.
5. Para probar el patrón de rociado, rocíe un pedazo de madera o cartón con una pasada rápida aproximadamente a un pie de distancia de la superficie. Los resultados de la prueba le permitirán determinar la uniformidad del tamaño de las partículas y el patrón de rociado.
6. Si el patrón de rociado desarrolla colas o no es uniforme, aumente gradualmente la presión del aire lo necesario para desarrollar un patrón de rociado uniforme. 1 bar [14 psi] es la presión de aire de entrada máxima para HVLP (alto volumen, baja presión) (1 bar [15 psi] máx. para casquillo con punta giratoria HVLP) o utilice una presión de aire de entrada de 1.4-2.8 bar [20-40 psi] para LVMP (bajo volumen, presión media). **Las boquillas de aire de punta plana y punta giratoria HVLP consumen 230 L/m [8.3 SCFM] de aire a sus respectivas presiones de aire de entrada máximas. Las boquillas de aire de punta plana y punta giratoria LVMP consumen 368 L/m [13 SCFM] a una presión de aire de entrada de 2.1 bar [30 psi].** El aire se utiliza para ayudar con la atomización del recubrimiento.
7. Si la calidad del rociado es aceptable, comience a rociar. Si la velocidad de rociado es muy lenta respecto de la velocidad de la línea de producción o si la cantidad del material rociado es inadecuada para una cobertura aceptable, aumente gradualmente la presión del fluido en incrementos de 3.4 bar [50 psi] utilizando la perilla de control del regulador de fluido. No obstante, tenga en cuenta que a medida que aumenta la presión del fluido, se necesita más aire para eliminar las colas.

La consistencia en el rociado se puede aumentar entre los operadores de pistolas rociadoras y tareas de rociado similares mediante las tablas de estandarización de presiones. Repita el paso 6 hasta que lograr la cobertura del material y la velocidad de rociado requeridas. Si la presión máxima del fluido se logra antes de lograr la cobertura del material y la velocidad de rociado requeridas, usted tendría que conseguir una punta de fluido más grande.

ENGANCHE TÍPICO:




Figura 1

Ajuste del patrón del ventilador: gire la perilla en sentido antihorario para disminuir el patrón; en sentido horario para aumentar el patrón. (Fig. 2).




Figura 2

NOTA

Para rociado HVLP, la característica de ajuste del abanico requiere de una presión de aire del orificio de entrada máxima de 1 bar [14 psi]. (1 bar [15 psi] máx. para la boquilla giratoria HVLP). Para rociado LVMP, el ajuste del ventilador requiere de una presión de aire del orificio de entrada de aproximadamente 1.4-2.8 bar [20-40 psi]. Una presión de fluido superior requiere de presiones superiores del orificio de entrada del aire para dar cabida al ajuste del patrón.

NOTA

No cuelgue la pistola por el gatillo. Esto dañaría la aguja o causaría un mal funcionamiento de la pistola.

SELECCIÓN DE LA BOQUILLA DE FLUIDO

Los factores que se deben considerar al seleccionar una boquilla de fluido para una pistola airless asistida por aire incluyen (1) el tamaño de las partes que están siendo rociadas; (2) la velocidad de la línea de producción; (3) el caudal del material y el grosor de la película; (4) la viscosidad del material aplicado; (5) el tipo de material

aplicado; y (6) la calidad de la atomización del recubrimiento requerido.

La selección de una boquilla de fluido para realizar una tarea específica de rociado se determina mejor mediante una combinación de experimentación y el consejo profesional de su proveedor de materiales y equipos.

MANGUERAS DE FLUIDO

Las pistolas rociadoras airless asistidas por aire funcionan con presiones de fluido superiores a las presiones operativas de las pistolas rociadoras con aire. Por consiguiente, al operar una

pistola airless asistida por aire, es esencial seleccionar la manguera de fluido apropiada con clasificación para el rango de presión con el que se opera la pistola sin aire.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PATRONES DE ROCIADO DEFECTUOSOS

▲ PRECAUCIÓN

Enganche siempre el seguro del disparador y reduzca la presión del fluido antes de reparar o dar mantenimiento a la pistola.


El siguiente procedimiento resume los pasos que un operador debe tomar inmediatamente al advertir los primeros signos de un patrón de rociado defectuoso.

1. Verificar que no haya acumulación de material en la porción externa de la punta de fluido. Si hubiese acumulación, asegurar el interruptor de seguridad del gatillo de la pistola y limpiar la boquilla de fluido de la pistola con un cepillo suave no metálico.
2. Si advierte en el patrón de rociado signos de colas en el extremo superior o en el inferior del patrón, aumentar la presión del aire gradualmente hasta que desaparezcan las colas.
3. Si al aumentar la presión de aire no disipa las colas, la boquilla de fluido podría estar gastada lo que haría necesario reemplazarla. Otro signo de la necesidad de

reemplazar una boquilla gastada es una disminución gradual en el ancho del patrón de rociado.

4. Si al limpiar o reemplazar la boquilla de fluido no disipa las colas; es muy probable que el defecto en el rociado se deba a la temperatura y/o viscosidad del material.
5. Si hubiese pulsación o parpadeo en el patrón, revisar los reguladores de presión, todos los reguladores corriente abajo y la bomba. Estas piezas podrían necesitar ajuste o incluso reparación.

Colas



Patrón correcto

Figura 3

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS GENERALES

(Consulte la página S-12 para referenciar los números de las piezas en paréntesis).

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Filtración de fluido por el sello	Sello o eje de la aguja gastados. Sello de la aguja flojo.	Reemplazar el conjunto de la aguja (18). Apretar suavemente la tuerca del empaquetamiento hasta que cese la filtración.
Filtración de fluido por la parte delantera de la pistola	Esfera de la aguja gastada o dañada. Conjunto del asiento gastado.	Reemplazar el conjunto de la aguja (18). Reemplazar el asiento del fluido (3/3A).
Fluido en los conductos de aire	Filtración por el sello de la punta rociadora. Filtración alrededor del asiento del fluido.	Apretar el conjunto de la boquilla de aire/protector de la boquilla (7) Reemplazar el conjunto de la punta de carburo (5/5A). Apretar o reemplazar el asiento del fluido (3/3A).
Cierre del fluido lento	Acumulación de fluido en el conjunto de la aguja.	Limpiar o reemplazar el conjunto de la aguja (18).
No hay salida de fluido con la pistola activada	Orificio de la punta obstruido. Aguja dañada o rota. Filtro de fluido o manguera de fluido obstruidos.	Para punta plana: Interrumpir el suministro de fluido. Reducir la presión en un recipiente cerrado puesto a tierra. Enganchar el seguro del disparador. Quitar el conjunto del casquillo de aire/protector de la boquilla (6) y la punta de carburo (5). Limpiar o reemplazar el conjunto de la punta de carburo (5). Para punta giratoria: Girar la punta giratoria (5A) en el casquillo de aire (6A) y rociar en un recipiente cerrado puesto a tierra para tratar de eliminar las suciedades de la punta. Si esto no desatasca la punta, quitar, limpiar y volver a colocar la punta giratoria. Interrumpir el suministro de fluido. Reducir la presión en un recipiente cerrado puesto a tierra. Quitar el disparador (10). Reemplazar el conjunto de la aguja (18). Interrumpir el suministro de fluido. Reducir la presión en un recipiente cerrado puesto a tierra. Interrumpir el suministro de aire hacia la bomba y reducir la presión del fluido con una válvula de derivación. Enganchar el seguro del disparador. Muy lentamente, aflojar la conexión de la manguera en la pistola para reducir cualquier presión en la manguera. Quitar la manguera y eliminar la obstrucción. NOTA: Al reemplazar el filtro, usar dos llaves inglesas –una para sostener el tubo (11) en su lugar y prevenir que gire, y la otra para quitar la tuerca (14). Apretar únicamente la tuerca (14) con torsión de 12-15 N·m [9-11 pies-lbs.]

NOTA REGLAMENTARIA IMPORTANTE

La Pistola rociadora de mano H.V.L.P. asistida por aire AA4400M combina la eficacia probada de las pistolas rociadoras que cumplen con las especificaciones de Binks con atomización con asistencia de aire para producir una pistola rociadora confiable, cuidadosamente fabricada que cumple todos los requisitos reglamentarios. Con un juego de manguera de aire de 25 pies con diámetro interno de 5/16 de pulg. y regulador con sólo 1.4 bar [20 psi], el casquillo de aire que cumple con los requisitos reglamentarios, registra 0.7 bar[10 psi] de aire de atomización para conformar y suavizar el patrón de rociado. La pistola H.V.L.P. con asistencia de aire AA1600M funciona con altas eficiencias de transferencia y cumple plenamente con todos los reglamentos gubernamentales para pistolas rociadoras H.V.L.P.

Entrada máx. de fluido: 303 bar [4400 psi]



Presión de aire estática máx. en el regulador con manguera de 25 pies a la entrada: 1.4 bar [20 psi]

Presión de aire dinámica de entrada máx. de la pistola: 1 bar [14 psi]

Cuerpo de la pistola: Aleación de aluminio forjado

Conducto del fluido: Acero inoxidable y carburo de tungsteno / PEEK

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PATRONES DE ROCIADO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Patrón de rociado entrecortado 	Suministro de fluido insuficiente. Aire en la línea de suministro de pintura. Tratar de hacer pasadas de hilo fino (accionar la pistola parcialmente).	Ajustar el regulador del fluido o llenar los tanques de suministro de fluido. Revisar y apretar las conexiones de la manguera del sifón de la bomba, purgar el aire de la línea de pintura. No se puede hacer pasadas de hilo fino con la pistola AA4400M.
Patrón de rociado separado - Dedos 	Punta de carburo parcialmente obstruida.	Limpiar o reemplazar el conjunto de la punta de carburo.
Patrón irregular 	Acumulación de fluido en la punta de carburo o punta parcialmente obstruida. En el lado defectuoso del patrón, los orificios de la horquilla de aire están obstruidos.	Limpiar la boquilla de carburo. Limpiar los orificios de la boquilla de aire con solvente y un cepillo suave.
El patrón es empujado a un lado, el mismo lado en que se ensucia el casquillo de aire 	En el lado defectuoso del patrón, los orificios de la horquilla de aire están obstruidos.	Limpiar los orificios de la horquilla de aire con solvente y un cepillo suave o palillo de dientes

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISTOLA ROCIADORA SIN AIRE CON ASISTENCIA DE AIRE

El mantenimiento de las pistolas rociadoras sin aire con asistencia de aire incluye (1) desgaste y reemplazo de la punta de fluido; (2) lubricación; y (3) limpieza de la pistola.

BOQUILLA DE FLUIDO

Operar una pistola rociadora sin aire con asistencia de aire con una punta de fluido gastada aumentará el uso de los materiales de rociado y, por consiguiente, las emisiones de HAP (contaminantes peligrosos del aire). Por ejemplo, un aumento en el diámetro de una punta de 0.38-0.53 mm [0.015-0.021"] debido al desgaste puede aumentar el consumo y el costo de los materiales en un 100 por ciento. Para evitar el desperdicio de los materiales de rociado y los costos que no añaden valor, se debe establecer un calendario de mantenimiento que incluya inspecciones y reemplazos de las puntas de fluido.

LUBRICACIÓN

La debida lubricación es esencial para el óptimo desempeño de la pistola rociadora. La lubricación permite al equipo funcionar fácil y correctamente. Se debe lubricar la pistola rociadora después de cada limpieza. Los puntos que necesitan lubricación durante el mantenimiento de la pistola rociadora sin aire con asistencia de aire incluyen el empaquetamiento de la aguja de fluido y el punto de giro del gatillo. El lubricante de pistolas se utiliza para lubricar el empaquetamiento de la aguja de fluido y el punto de giro del gatillo.

⚠ PRECAUCIÓN

Nunca sumerja toda la pistola en solvente o diluyentes. Algunas piezas de la pistola perderán su película lubricante y se desgastarán más rápidamente. Además, los solventes pueden acarrear impurezas por el cuerpo de la pistola y hacer que obstruyan los conductos de aire y fluido pequeños.

LIMPIEZA

Los siguientes pasos resumen el procedimiento de limpieza de las pistolas rociadoras sin aire con asistencia de aire:

1. Interrumpir el suministro de aire atomizador a la pistola.
2. Interrumpir el suministro de aire a la bomba y reducir la presión del fluido. Esto se puede lograr abriendo la válvula de retorno/purga, si la unidad viene equipada con una.
3. Colocar el tubo del sifón (succión) en un recipiente con solvente. Si la bomba está sumergida directamente en el material, quite la bomba y sumérjala en un recipiente con solvente.

NOTA

Utilice únicamente solventes compatibles identificados como aprobados para limpieza y lavado.

4. Colocar el interruptor de seguridad del gatillo de la pistola en posición enganchada.
5. Quitar la punta de fluido y colocarla en un recipiente con solvente cerrado.
6. Ajustar el regulador del suministro de aire de la bomba en su nivel más bajo (en sentido antihorario).
7. Colocar el interruptor de seguridad del gatillo de la pistola en la posición desenganchada.
8. Encienda el suministro de aire hacia la bomba y cierre la válvula de derivación/cebado, si la unidad viene equipada con una.
9. Ajustar lentamente el regulador del suministro de aire de la bomba hasta que la bomba comience a ciclar.
10. Disparar la pistola en un recipiente cerrado hasta que el fluido salga claro.

⚠ ADVERTENCIA

No reducir la presión del suministro de aire a la bomba o no usar un recipiente cerrado puede hacer que el material "rebote". El "rebote" del material puede ocasionar lesión o daño.

NOTA

Durante la limpieza, la pistola únicamente puede ser rociada en un recipiente cerrado, nunca descargue la pistola hacia el aire o una cabina de rociado.

LIMPIEZA (Continuación)

11. Con un trapo humedecido con solvente, limpie la superficie exterior de la pistola. Además, está prohibido utilizar algunos solventes para limpieza. El operador debe tener el cuidado de utilizar únicamente solventes de limpieza aprobados para limpieza de equipos. Estos materiales están claramente etiquetados como aprobados

para operaciones de limpieza y lavado. Si el operador tuviese alguna pregunta acerca de la selección de los solventes de limpieza apropiados, debe consultar con un supervisor o miembro del personal de protección ambiental de la planta.

REEMPLAZO DE BOQUILLA DE FLUIDO Y/O DEL CONJUNTO DE LA AGUJA DE FLUIDO

MOTIVOS PARA REEMPLAZAR EL CONJUNTO DE LA BOQUILLA Y/O AGUJA:

A) *Filtración de fluido a través de la boquilla de fluido.*

B) *Cierre del fluido lento.*

C) *No sale fluido con la pistola activada.*

▲ PRECAUCIÓN

Asegúrese siempre de que todo el fluido y la presión del aire hacia la pistola hayan sido descargados antes de realizar cualquier reparación.



Fig. 4



Fig. 5

REEMPLAZO DE LA BOQUILLA DE FLUIDO

▲ PRECAUCIÓN

No desconecte el tubo de líquidos al sustituir la boquilla de fluido.

1. Quitar el casquillo de aire junto con la punta de rociado. (Ver Fig. 4)
2. Oprimiendo completamente el gatillo quitar la boquilla de fluido y la guarnición. (Ver Fig. 5)
3. Revisar el desgaste de la placa del deflector. Si está gastada, reemplazarla con una pieza nueva. (Ver Fig. 6)
4. Oprimiendo completamente el gatillo instalar la nueva boquilla de fluido y la guarnición. Aplicar una torsión de 12-15 N·m [9-11 pies-lbs] a la boquilla de fluido. (Ver Fig. 5)
5. Reemplazar el casquillo de aire junto con la punta de rociado. (Ver Fig. 4)



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9

REEMPLAZO DEL CONJUNTO DE LA AGUJA DE FLUIDO

1. Quitar el gatillo sacando el tornillo del disparador y la tuerca del gatillo. (Ver Fig. 7)
2. Destornillar completamente la tuerca del empaquetamiento de la aguja. (Ver Fig. 8)
3. Destornillar la tapa de extinción y quitar el resorte y la almohadilla de la aguja. (Ver Fig. 9 y 10)
4. Asegurarse de que la almohadilla del resorte no esté gastada y limpiar el resorte. (Ver Fig. 11)
5. Quitar el conjunto de la aguja. (Ver Fig. 12)
6. Insertar el nuevo conjunto de la aguja y el nuevo resorte si fuese necesario. (Ver Fig. 12 y 10) Asegurarse de que la almohadilla del resorte esté fijada al resorte.
7. Atornillar la tapa obturadora. (Ver Fig. 9)
8. Apretar suavemente la tuerca del empaquetamiento de la aguja. NO LO AJUSTE DEMASIADO. (Ver Fig. 8)
9. Reemplazar el gatillo, el tornillo del disparador y la tuerca del gatillo. (Ver Fig. 7)
10. Operar la pistola con fluido y ajustar la firmeza de la tuerca del empaquetamiento según sea necesario para evitar la filtración de fluido. (Ver Fig. 8)




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE

MOTIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO O REPARAR LA VÁLVULA DE AIRE:

- A) La válvula de aire no está funcionando correctamente (podría necesitar limpieza).
- B) Mantenimiento de rutina.
- C) Filtraciones de aire (recomendar reemplazo, ver la Pág. 8)

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese siempre de que todo el fluido y la presión del aire hacia la pistola hayan sido descargados antes de realizar cualquier reparación.

1. Quitar el conjunto del gatillo y el tubo de fluido. (Ver las Fig. 13 y 14)
2. Destornillar la válvula de aire utilizando una llave inglesa de 14 mm. (Ver Fig. 15)
3. Quitar la válvula de aire sujetando el vástago. (Ver Fig. 16)
4. Quitar el resorte con la almohadilla del resorte. (Ver Fig. 17)
5. NO QUITAR EL SELLO TRASERO DEL CUERPO DE LA PISTOLA. (Ver Fig. 18)
6. NO QUITAR LA JAULA DE PLÁSTICO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA DE AIRE PORQUE ESTO PODRÍA DAÑAR LA JAULA. (Ver Fig. 19)
7. LIMPIAR
 - a. Quitar toda acumulación de pintura. (Ver Fig. 20)
 - b. Los 4 orificios del soporte cónico deben estar despejados. (Ver Fig. 21)
 - c. El vástago debe estar libre para flotar en el soporte cónico. (Ver Fig. 22)
 - d. El vástago se debe deslizar a través del diámetro interior de la jaula con una leve resistencia (debida al sello).
 - e. El sello trasero debe verse limpio y colocado en su lugar en el diámetro interior. (Ver Fig. 18)
 - f. Si no se puede rectificar ninguno de los puntos anteriores, reemplace la válvula de aire. (Ver Reemplazo de la válvula de aire en la Pág. 8)
8. Reemplazar el resorte asegurándose de que el extremo con el soporte del cojinete de plástico vaya primero. (Ver Fig. 17)
9. Insertar el conjunto de la válvula de aire en la pistola e impulsarlo cuidadosamente sobre el resorte y a través del sello trasero. (Ver Fig. 23)
10. Apretar el conjunto de la válvula de aire utilizando primero los dedos y luego apretar con una llave inglesa de 14 mm. Aplicar una torsión de 24-30 N·m [18-22 pies-lbs]. (Ver Fig. 24)
11. Reemplazar el tubo del fluido y el gatillo. (Ver Fig. 14 y 13)
12. Si hubiese filtración de aire por la pistola, podría ser necesario reemplazar la válvula de aire. (Ver Reemplazo de la válvula de aire en la Pág. 8)




Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24

REEMPLAZO DE LA VÁLVULA DE AIRE

MOTIVOS PARA REEMPLAZAR LA VÁLVULA DE AIRE:

- A) *Filtración de aire por la pistola.*
- B) *La válvula de aire no funciona correctamente.*

▲ PRECAUCIÓN

Asegúrese siempre de que todo el fluido y la presión del aire hacia la pistola hayan sido descargados antes de realizar cualquier reparación.

1. Quitar el conjunto del gatillo y el tubo de fluido. (Ver Fig. 25 y 26)
2. Destornillar la válvula de aire utilizando una llave inglesa de 14 mm. (Ver Fig. 27)
3. Quitar la válvula de aire sujetando el vástago, (Ver Fig. 28)
4. Quitar el resorte con la almohadilla del resorte. (Ver Fig. 29)
5. Desenganchar el sello trasero utilizando una herramienta de servicio. (Ver Fig. 30 y 31)
6. Limpiar los diámetros internos de la válvula de aire en el cuerpo de la pistola con el cepillo que viene en el kit.
7. Colocar el nuevo sello trasero en una herramienta de servicio; las muescas deben corresponder a la forma de la herramienta de servicio (Ver Fig. 32)
8. Empujar con firmeza el sello trasero en el orificio hasta el reborde, utilizando una herramienta de servicio. (Ver Fig. 33 y 34)
9. Insertar el nuevo resorte, asegurando que el extremo con el soporte del cojinete de plástico vaya primero. (Ver Fig. 29)
10. Insertar el conjunto de la válvula de aire en la pistola e impulsarlo cuidadosamente sobre el resorte y a través del sello trasero. (Ver Fig. 35)
11. Apretar el conjunto de la válvula de aire utilizando los dedos primero con una llave inglesa de 14 mm. Aplicar una torsión de 24-30 N·m [18 a 22 pies-lbs]. (Ver Fig. 36)
12. Reemplazar el tubo del fluido y el gatillo. (Ver Fig. 26 y 25)



Fig. 25




Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31




Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35




Fig. 36

INSTALACIÓN DEL RESGUARDO DE LA PUNTA

MOTIVO PARA INSTALAR EL RESGUARDO DE LA PUNTA:

Para reemplazar el resguardo de la punta roto.

! ADVERTENCIA

Para presiones superiores a 69 bar [1000 psi] el resguardo de la punta debe estar en su lugar para protección adicional contra inyecciones en la piel.

! PRECAUCIÓN

Asegúrese siempre de que todo el fluido y la presión del aire hacia la pistola hayan sido descargados antes de realizar cualquier reparación.

LAS INSTRUCCIONES SON VÁLIDAS TANTO PARA EL RESGUARDO DE LA PUNTA PLANA COMO PARA EL RESGUARDO DE LA PUNTA GIRATORIA:

1. Desconecte todas las mangueras de fluido y aire de la pistola.
2. Inserte la pistola en un tornillo sujetador con la boquilla de fluido orientada directamente hacia arriba. (Ver fig. 37) La pistola debe estar sujetada con firmeza en la parte superior del mango de la pistola.
3. Ensamble juntos el casquillo de aire y el anillo del casquillo de aire – menos la punta de rociado y el resguardo plástico de la punta. (Ver Fig. 38)
4. Instale el conjunto del casquillo de aire y el anillo del casquillo de aire hacia la pistola hasta que esté completamente apretada a mano. (Ver Fig. 39)
5. Deslice el resguardo plástico de la punta sobre el casquillo de aire con la orientación debida. (Ver Fig. 40)
6. Coloque el destornillador de barra redonda entre las secciones abiertas del protector plástico y oprima con presión uniforme en ambos lados el protector plástico. (Ver Fig. 41)
7. El protector se debe enganchar en la muesca del casquillo de aire con firmeza. (Ver Fig. 42)
8. Ahora se puede quitar el casquillo de aire para instalar la punta adecuada para el uso.



Fig. 37




Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40





Fig. 41



Fig. 42

PISTOLA ROCIADORA AIRLESS ASISTIDA POR AIRE AA4400M



PISTOLA ROCIADORA AIRLESS ASISTIDA POR AIRE AA4400M

LISTA DE PIEZAS

Al hacer su pedido, sírvase especificar el Número de la pieza
(No todos los números de piezas están disponibles para comprar.)
Consulte la página S-10 al referenciar los números de los artículos.

NÚM. DE ART.	NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	NÚM. DE ART.	NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	—	CUERPO DE LA PISTOLA.....	1	9	SN-402-K	CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE AIRE.....	1
2	SPA-71-K5	PLACA DEL DEFLECTOR (KIT DE 5)	1	10	—▲	GATILLO.....	1
COMPONENTES DE PUNTA PLANA							
3	54-5799-K ♦	ASENTO DEL FLUIDO (4400PSI)	1	11	54-5780	CONJUNTO DEL TUBO DE FLUIDO	1
		(CARBURO DE TUNGSTENO)		15	SN-9-K3	ACCESORIO DEL ORIFICIO DE ENTRADA DEL AIRE 1/4" NPS (KIT DE 3)	1
4	SPA-98-K5	GUARNICIÓN (KIT DE 5)	1	16	—●	TORNILLO DE SOPORTE DEL FILTRO.....	1
5	114-XXXXX ■	PUNTA PLANA (PUNTAS CON ACABADO FINO 9-XXXX-F)	1	17	—●	SOPORTE DEL FILTRO.....	1
6	54-5878-K ▼	BOQUILLA DE AIRE HVLP CON PUNTA PLANA..... (BOQUILLA DE AIRE LVMP CON PUNTA PLANA 54-5797-K) (AA-10 BOQUILLA DE AIRE HVLP CON PUNTA PLANA 54-5890-K) (BOQUILLA DE AIRE HVLP CON PUNTA PLANA 54-5795)	1	18	54-5826	KIT DE CONJUNTO DE LA AGUJA DE FLUIDO (4400 PSI)	1
7	54-5852	ANILLO DE RETENCIÓN	1	19	54-5850	TUERCA DE AGUJA OBTURADORA	1
8	54-5794 ○	RESGUARDO DE PUNTA PLANA.....	1	22	54-5815	CONJUNTO DE LA VÁLVULA SEPARADORA.....	1
COMPONENTES DE PUNTA GIRATORIA							
3A	54-5832-K ♦	ASENTO DEL FLUIDO CON PUNTA GIRATORIA (4400PSI)	1	23	—#	MANGUITO DEL CUERPO.....	1
		(CARBURO DE TUNGSTENO)		24	—#	GUARNICIÓN DEL MANGUITO DEL CUERPO	1
5A	9-XXX-75 ■	PUNTA GIRATORIA.....	1	25	—▲	TUERCA DEL DISPARADOR	1
5B	54-7539-K2	TRABA CON PUNTA GIRATORIA (KIT DE 2)	1	26	—▲	TORNILLO DEL DISPARADOR.....	1
6A	54-5924-K ▼	CASQUILLO DE AIRE HVLP CON PUNTA GIRATORIA... (CASQUILLO DE AIRE LVMP CON PUNTA GIRATORIA 54-5925-K)	1	29	54-1835	FILTRO DE DISCO CON MALLA 100 (1 PIEZA).... 1 [FILTRO CON MALLA 60 (KIT DE 5) 54-1836-K5]	
7	54-5928	ANILLO DE RETENCIÓN	1	30	—*	ALOJAMIENTO DEL FILTRO DE DISCO	1
8A	54-5921 ○	RESGUARDO DE LA PUNTA GIRATORIA	1	31	—*	TUERCA DE RETENCIÓN DEL FILTRO DE DISCO... 1	
8B	54-5930 ○	TORNILLO DE RESGUARDO DE LA PUNTA GIRATORIA.....	1				

▼ Todos los kits de casquillos de aire son pre-ensamblados con anillo retenedor y el resguardo de la punta apropiado. Al pasar de punta plana a punta giratoria o viceversa, asegúrese de pedir el asiento del fluido correcto (3/3A). Para la punta giratoria, también se necesitará el artículo 5B.

■ Consulte la página S-12 para averiguar los tamaños de punta disponibles. Al comprar una punta giratoria, deseche la traba/el sello empaquetados y use el artículo 5B únicamente.

♦ Pre-ensamblado con guarnición SPA-98.

▲ Disponible como parte del kit 54-5835.

● Disponible como parte del kit 54-5827.

Disponible como parte del kit 54-5829.

○ Obligatorio para las presiones operativas indicadas anteriormente 69 bar [1000 psi].

* Disponible como parte del kit 54-4726-K. Pida el filtro (29) por separado.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

54-4976-K3	Accesorio de empuje del tubo de 1/4" NPT(f) x 3/8" D.E. (paquete de 3) (opcional)
72-2332	Articulación giratoria de entrada de fluido (1/4"m x 1/4"f)
FILTRO DE FLUIDO	
54-1835	Filtro de malla 100 (filtro de disco)
54-1836	Filtro de malla 60 (filtro de disco)

KITS DE PRUEBA PARA CASQUILLO DE AIRE HVLP

54-5882-K	Kit de prueba para casquillo de aire HVLP con punta plana (inc. manómetro) para boquilla de aire 54-5878
54-5836-K	Kit de prueba para casquillo de aire HVLP con punta plana (inc. manómetro) para boquilla de aire 54-5795
54-5837-K	Kit de prueba de casquillo de aire HVLP con punta giratoria (inc. manómetro)

MANÓMETROS DE PRUEBA

54-5327	Manómetro de prueba HVLP
---------	--------------------------

BOQUILLAS GIRATORIAS (DESTAPE RAPIDO)

El ancho del ventilador se basa en 152 bar [2200 psi] con la pintura de látex a 305 mm [12"] de la superficie. Los resultados reales pueden variar, dependiendo de la viscosidad del material.

NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	ANCHO DEL VENTILADOR (PULG.)	CAPACIDAD GPM @ 152 BAR [2200 PSI]
9-307-75	PUNTA GIRATORIA	.007	6	.05
9-309-75	PUNTA GIRATORIA	.009	6	.09
9-409-75	PUNTA GIRATORIA	.009	8	.09
9-509-75	PUNTA GIRATORIA	.009	10	.09
9-211-75	PUNTA GIRATORIA	.011	4	.12
9-311-75	PUNTA GIRATORIA	.011	6	.12
9-411-75	PUNTA GIRATORIA	.011	8	.12
9-511-75	PUNTA GIRATORIA	.011	10	.12
9-611-75	PUNTA GIRATORIA	.011	12	.12
9-213-75	PUNTA GIRATORIA	.013	4	.18
9-313-75	PUNTA GIRATORIA	.013	6	.18
9-413-75	PUNTA GIRATORIA	.013	8	.18
9-513-75	PUNTA GIRATORIA	.013	10	.18
9-613-75	PUNTA GIRATORIA	.013	12	.18
9-713-75	PUNTA GIRATORIA	.013	14	.18
9-215-75	PUNTA GIRATORIA	.015	4	.24
9-315-75	PUNTA GIRATORIA	.015	6	.24
9-415-75	PUNTA GIRATORIA	.015	8	.24
9-515-75	PUNTA GIRATORIA	.015	10	.24
9-615-75	PUNTA GIRATORIA	.015	12	.24
9-715-75	PUNTA GIRATORIA	.015	14	.24
9-217-75	PUNTA GIRATORIA	.017	4	.31
9-317-75	PUNTA GIRATORIA	.017	6	.31
9-417-75	PUNTA GIRATORIA	.017	8	.31
9-517-75	PUNTA GIRATORIA	.017	10	.31
9-617-75	PUNTA GIRATORIA	.017	12	.31
9-717-75	PUNTA GIRATORIA	.017	14	.31
9-419-75	PUNTA GIRATORIA	.019	8	.38
9-519-75	PUNTA GIRATORIA	.019	10	.38
9-619-75	PUNTA GIRATORIA	.019	12	.38
9-421-75	PUNTA GIRATORIA	.021	8	.47
9-521-75	PUNTA GIRATORIA	.021	10	.47
9-621-75	PUNTA GIRATORIA	.021	12	.47
9-523-75	PUNTA GIRATORIA	.023	10	.57
9-623-75	PUNTA GIRATORIA	.023	12	.57
9-525-75	PUNTA GIRATORIA	.025	10	.67
9-625-75	PUNTA GIRATORIA	.025	12	.67
9-627-75	PUNTA GIRATORIA	.027	12	.74
9-631-75	PUNTA GIRATORIA	.031	12	1.03
9-435-75	PUNTA GIRATORIA	.035	8	1.31
9-635-75	PUNTA GIRATORIA	.035	12	1.31

BOQUILLAS DE FLUIDO PLANAS (BOTON)

El ancho del ventilador se basa en 69 bar [1000 PSI] con agua a 305 mm [12"] de la superficie. Los resultados reales pueden variar, dependiendo de la viscosidad del material.

NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	ANCHO DEL VENTILADOR (PULG.)	CAPACIDAD GPM @ 34 BAR [500 PSI]
9-0909-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.009	9	.039
9-0911-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.009	11	.039
9-0909-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.011	9	.06
9-1111-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.011	11	.06
9-1113-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.011	13	.06
9-1115-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.011	15	.06
9-1309-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.013	9	.09
9-1311-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.013	11	.09
9-1313-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.013	13	.09
9-1315-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.013	15	.09
9-1509-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.015	9	.12
9-1511-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.015	11	.12
9-1513-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.015	13	.12
9-1515-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.015	15	.12
9-1517-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.015	17	.12
9-1709-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.017	9	.16
9-1711-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.017	11	.16
9-1713-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.017	13	.16
9-1715-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.017	15	.16
9-1717-F	PUNTA CON ACABADO FINO	.017	17	.16

CONJUNTOS DE PISTOLA COMPLETA

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DEL CONJUNTO
AA4400M CONJUNTO DE PISTOLA CON PUNTA PLANA HVLP (NO INC. PUNTA)	0909-4400-HF0000
AA4400M PISTOLA CON PUNTA PLANA HVLP CON CASQUILLO DE AIRE AA-10 (NO INC. PUNTA)	0909-4400-10000
AA4400M CONJUNTO DE PISTOLA CON PUNTA PLANA LVMP (NO INC. PUNTA)	0909-4400-LF0000

BOQUILLAS DE FLUIDO PLANAS (BOTON)

El ancho del ventilador se basa en 69 bar [1000 PSI] con agua a 305 mm [12"] de la superficie. Los resultados reales pueden variar, dependiendo de la viscosidad del material.

NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	ANCHO DEL VENTILADOR (PULG.)	CAPACIDAD GPM @ 34 BAR [500 PSI]
114-00704	CONJUNTO DE LA PUNTA	.007	4	.028
114-00706	CONJUNTO DE LA PUNTA	.007	6	.028
114-00708	CONJUNTO DE LA PUNTA	.007	8	.028
114-00902	CONJUNTO DE LA PUNTA	.009	2	.039
114-00906	CONJUNTO DE LA PUNTA	.009	6	.039
114-00908	CONJUNTO DE LA PUNTA	.009	8	.039
114-00910	CONJUNTO DE LA PUNTA	.009	10	.039
114-00912	CONJUNTO DE LA PUNTA	.009	12	.039
114-01104	CONJUNTO DE LA PUNTA	.011	4	.060
114-01106	CONJUNTO DE LA PUNTA	.011	6	.060
114-01108	CONJUNTO DE LA PUNTA	.011	8	.060
114-01110	CONJUNTO DE LA PUNTA	.011	10	.060
114-01112	CONJUNTO DE LA PUNTA	.011	12	.060
114-01114	CONJUNTO DE LA PUNTA	.011	14	.060
114-01304	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	4	.090
114-01306	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	6	.090
114-01308	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	8	.090
114-01310	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	10	.090
114-01312	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	12	.090
114-01314	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	14	.090
114-01316	CONJUNTO DE LA PUNTA	.013	16	.090
114-01506	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	6	.120
114-01508	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	8	.120
114-01510	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	10	.120
114-01512	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	12	.120
114-01514	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	14	.120
114-01516	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	16	.120
114-01518	CONJUNTO DE LA PUNTA	.015	18	.120
114-01706	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	6	.160
114-01708	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	8	.160
114-01710	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	10	.160
114-01712	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	12	.160
114-01714	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	14	.160
114-01716	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	16	.160
114-01718	CONJUNTO DE LA PUNTA	.017	18	.160
114-01906	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	6	.190
114-01908	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	8	.190
114-01910	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	10	.190
114-01912	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	12	.190
114-01914	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	14	.190
114-01916	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	16	.190
114-01918	CONJUNTO DE LA PUNTA	.019	18	.190
114-02110	CONJUNTO DE LA PUNTA	.021	10	.240
114-02112	CONJUNTO DE LA PUNTA	.021	12	.240
114-02114	CONJUNTO DE LA PUNTA	.021	14	.240
114-02116	CONJUNTO DE LA PUNTA	.021	16	.240
114-02118	CONJUNTO DE LA PUNTA	.021	18	.240
114-02410	CONJUNTO DE LA PUNTA	.024	10	.310
114-02412	CONJUNTO DE LA PUNTA	.024	12	.310
114-02414	CONJUNTO DE LA PUNTA	.024	14	.310
114-02416	CONJUNTO DE LA PUNTA	.024	16	.310
114-02418	CONJUNTO DE LA PUNTA	.024	18	.310
114-02710	CONJUNTO DE LA PUNTA	.027	10	.385
114-02712	CONJUNTO DE LA PUNTA	.027	12	.385
114-02714	CONJUNTO DE LA PUNTA	.027	14	.385
114-02716	CONJUNTO DE LA PUNTA	.027	16	.385
114-02718	CONJUNTO DE LA PUNTA	.027	18	.385

NOTA SOBRE LA BOQUILLA GIRATORIA (DESTAPE RAPIDO)

Al pasar de boquilla plana (botón) a punta giratoria (destape rápido), aumente el tamaño del patrón por 51 mm [2 pulg.] y utilice ajuste de aire para descender al tamaño deseado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DEL CONJUNTO
AA4400M CONJUNTO DE PISTOLA CON PUNTA GIRATORIA HVLP (NO INC. PUNTA)	0909-4400-HT0000
AA4400M CONJUNTO DE PISTOLA CON PUNTA GIRATORIA LVMP (NO INC. PUNTA)	0909-4400-LT0000

PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR COMPRIMÉ ET AIR-ASSISTÉ AA4400M™




EMBOUT PLAT



EMBOUT ROTATIF RÉVERSIBLE

Les instructions suivantes fournissent les renseignements nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien préventif du pistolet pulvérisateur sans air comprimé et air-assisté AA4400M Binks. Lire et bien comprendre toutes les instructions données dans ce document afin d'obtenir une performance optimale de ce nouveau pistolet pulvérisateur AA4400M.

Avec le pistolet pulvérisateur AA4400M, la peinture ou les autres produits à pulvériser sont pré-atomisés et

projetés par le pointeau en carbure avec une pression type du liquide comprise entre 110-262 bars [1 600-3 800 psi] (et des capacités allant jusqu'à 303 bars [4 400 psi]). Grâce à cette pré-atomisation, le jet produit par le chapeau d'air est exceptionnellement fin et régulier. Le résultat obtenu avec ce type de jet est un fini régulier parfaitement adapté aux produits nécessitant une finition de qualité exceptionnelle avec réduction des excès de projection et des émissions de composés organiques volatils.

CARACTÉRISTIQUES :

Pression de liquide maximale :	303 bars [4 400 psi]
Pression d'air maximale :	6,8 bars [100 psi]
Corps du pistolet :	Aluminium forgé
Passage des produits :	Acier inoxydable
Siège :	Siège en carbure de tungstène
Diamètre d'entrée du produit :	Fillet 1/4 po NPS(m)
Diamètre d'arrivée d'air :	Fillet 1/4 po BSP/NPS(m)
Poids du pistolet :	490 g [17,28 oz.] (sans embout, chapeau d'air, garniture)

Les modèles de pistolet pulvérisateur listés dans la déclaration de conformité suivante NE peuvent être utilisés dans des atmosphères explosives QUE SI les conditions particulières d'installation et d'utilisation sûres ont été suivies comme indiqué dans ce manuel d'utilisateur (Fiche de pièce). Ces modèles ont été homologués conformes à la réglementation ATEX 94/9/EC, niveau de protection : **II 2 G X: Convenant à l'utilisation dans les Zones 1 et 2.**

Ce produit est conçu pour être utilisé avec :	Des solvants et des matières à base d'eau
Convenant à l'utilisation dans des zones dangereuses :	Zones 1 et 2
Niveau de protection :	II 2 G X:
Niveau de vibration :	Ne s'applique pas
Niveau de pression acoustique :	Disponible sur demande
Niveau de puissance acoustique :	Disponible sur demande
Fabricant :	Carlisle Fluid Technologies 320 Philips Ave. Toledo, OH 43612

Déclaration de conformité EC



Nous : Finishing Brands UK, déclarons que le produit ci-dessus en conformité avec les Dispositions de :

Directive 2006/42/EC relative aux machines

Directive ATEX 94/9/EC

en étant conforme aux documents statutaires et normes harmonisées :

BS EN 1953:2013 Atomising and spraying equipment for coating materials – Safety requirements

EN ISO 12100-1:2010 Safety of Machinery – Basic concepts, general principles for design – Basic terminology, methodology

EN ISO 12100-2:2010 Safety of Machinery – Basic concepts, general principles for design – Technical principles

EN 14462:2015 Surface treatment equipment – Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment – Accuracy grades 2 and 3

EN ISO 11201:2010 Acoustics – Noise by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections

EN ISO 20643:2008 Mechanical vibration – Hand held and hand guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission

EN ISO 28662-1 Hand-held portable power tools – Measurement of vibrations at the handle

EN 12096:1997 Mechanical vibration – Declaration and verification of vibration emission values

EN1127-1:2011 Explosive atmospheres – Explosion prevention – Basic concepts

EN 13463-1:2009 Non electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Basic methods and requirements

Chuck McCulloch
31 decembre, 2015

AVERTISSEMENT

Le pistolet pulvérisateur doit être mis à la terre pour dissiper les charges électrostatiques pouvant être créées par les liquides ou les flux d'air. Ceci peut être réalisé par la fixation au pistolet pulvérisateur, ou aux tuyaux conducteurs d'air/liquide. La liaison électrique entre le pistolet pulvérisateur et la terre doit être vérifiée et une résistance de moins de 10 ohms est exigée.

Dans cette fiche de pièce, les mots **AVERTISSEMENT**, **PRUDENCE** et **REMARQUE** sont utilisés comme suit pour souligner des informations importantes de sécurité :

AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses pouvant causer un dommage corporel grave, la mort ou des dommages importants aux biens.

PRUDENCE

Dangers ou pratiques dangereuses pouvant causer un dommage corporel léger ou des dommages aux produits et aux biens.

REMARQUE

Informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien.

AVERTISSEMENT

LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT D'UTILISER CE MATÉRIEL.



ALERTE MÉDICALE

Une blessure provoquée par un liquide sous haute pression peut être grave. Si vous êtes blessé ou même si vous suspectez une blessure :

- Allez immédiatement aux urgences.
- Dites au médecin que vous suspectez une blessure par injection.
- Montrez au médecin ces informations médicales ou la fiche d'alerte médicale fournie avec votre matériel de pulvérisation sans air.
- Dites au médecin quel genre de liquide vous pulvérisez ou manipulez.
- Consultez la Fiche de Données de Sécurité pour des informations spécifiques.



RECHERCHEZ IMMÉDIATEMENT UNE AIDE MÉDICALE

Veuillez noter ce qui suit pour empêcher le contact avec le liquide :

- Ne dirigez jamais le pistolet/la soupape vers quelqu'un ou vers une partie du corps.
- Ne mettez jamais la main ou les doigts sur la buse de pulvérisation.
- N'essayez jamais d'arrêter ou de défléchir les fuites de liquide avec votre main, votre corps, un gant ou un chiffon.
- Ayez toujours la protection de buse sur le pistolet pulvérisateur.
- Avant de pulvériser, assurez-vous toujours que la sécurité de la gâchette du pistolet fonctionne.
- Verrouillez toujours la sécurité de la gâchette quand vous arrêtez de pulvériser.



LISEZ LE MANUEL

Avant d'utiliser l'équipement de finition, lisez et comprenez toutes les informations de sécurité, d'utilisation et d'entretien fournies dans le manuel d'utilisation.



FORMATION DES OPÉRATEURS

Tout le personnel doit être formé avant d'utiliser l'équipement de finition.



DANGERS D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Une mauvaise utilisation de l'équipement peut causer la rupture de l'équipement, son dysfonctionnement ou son démarrage inattendu et résulte en blessures graves.



COUEZ, DÉPRESSURISEZ, DÉBRANCHEZ ET VERROUILLEZ TOUTES LES SOURCES D'ÉNERGIE DURANT L'ENTRETIEN

Le manque à couper, débrancher et à verrouiller toutes les alimentations électriques avant d'effectuer l'entretien de l'équipement peut causer des blessures graves ou la mort.



CONSIDÉRATIONS POUR LA HAUTE PRESSION

La haute pression peut provoquer une blessure grave. Relâchez toutes les pressions avant l'entretien. Les jets du pistolet pulvérisateur, des fuites de tuyaux ou de composants cassés peuvent injecter le liquide dans votre corps et provoquer une blessure très grave.



PROCÉDURE DE SOULAGEMENT DE PRESSION

Suivez toujours la procédure de soulagement de pression indiquée dans le manuel d'instructions.



GARDEZ LES PROTECTIONS D'ÉQUIPEMENT EN PLACE

N'utilisez pas l'équipement si les dispositifs de sécurité ont été enlevés.



SACHEZ OÙ ET COMMENT ÉTEINDRE L'ÉQUIPEMENT EN CAS D'URGENCE.



PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Le manque à porter des lunettes de sécurité avec protections latérales résulte en de graves blessures aux yeux ou en la cécité.



INSPECTEZ QUOTIDIENNEMENT L'ÉQUIPEMENT

Inspectez quotidiennement l'équipement pour des pièces usées ou cassées. N'utilisez pas l'équipement si vous n'êtes pas certain de son état.



NE MODIFIEZ JAMAIS L'ÉQUIPEMENT

Ne modifiez pas l'équipement sans l'approbation écrite du fabricant.



CHARGE STATIQUE

Les liquides peuvent accumuler une charge statique qui doit être dissipée par une mise à la terre appropriée de l'équipement, des objets à pulvériser et tous les autres objets conducteurs d'électricité situés dans la zone de pulvérisation. Une mise à la terre incorrecte ou des étincelles peuvent créer une situation dangereuse et résulter en incendie, explosion, choc électrique et autres blessures graves.



DANGER DE POINTS AUX PINCEMENT

Les parties mobiles peuvent écraser et couper. Les points de pincement sont en gros toutes les zones où se trouvent des pièces mobiles.



PORTEZ UN APPAREIL RESPIRATOIRE

Les fumées toxiques peuvent provoquer une blessure grave ou la mort si elles sont inhalées. Portez un appareil respiratoire comme recommandé par les fiches de données de sécurité du fabricant de liquide et du fabricant de solvant.



LIQUIDE ET FUMÉES TOXIQUES

Des liquides dangereux ou des fumées toxiques peuvent causer une blessure grave ou la mort si pulvérisés dans les yeux ou sur la peau, ou si inhalés, injectés ou avalés. APPRENEZ ET CONNAISSEZ les dangers particuliers ou les liquides que vous utilisez.



DANGERS DE BRUIT

Vous pouvez être blessé par des bruits forts. Des protections d'oreille peuvent être nécessaire en utilisant cet équipement.



DANGERS DE PROJECTILES

Vous pouvez être blessé par des liquides ou des gaz évacués libérés sous pression, ou par des débris volants.



PROP 65 WARNING

AVERTISSEMENT Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales et autres dommages à l'appareil生殖器.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR QUE DE FOURNIR CES INFORMATIONS À L'UTILISATEUR DE CE MATÉRIEL; POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS BINKS ET DEVILBISS VOIR LE LIVRET DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE (77-5300).

INSTALLATION DU PISTOLET VAPORISATEUR

REMARQUE

Avant de commencer, s'assurer que le blocage de la gâchette est enclenché.

1. Brancher le tuyau à peinture haute pression sur l'arrivée de produit du pistolet et serrer fermement.
2. Brancher le tuyau d'air sur le raccord d'arrivée d'air du pistolet et serrer fermement.
3. Augmenter lentement l'arrivée d'air à la pompe pour obtenir une pression de liquide située au plus bas niveau de la plage de pression du pistolet. Une pression de liquide de démarrage typique est de 17 bars [250 psi]. Les valeurs réelles de la pression de démarrage peuvent être supérieures ou inférieures à 17 bars [250 psi] et dépendent de l'installation, notamment du type de pompe utilisée, du produit pulvérisé, et du pistolet pulvérisateur lui-même.
4. À l'aide du bouton de réglage du régulateur d'air, régler la pression d'air à zéro.
5. Pour tester le jet, faire un essai sur un morceau de bois ou de carton en effectuant un passage rapide à environ 1 pied (30 cm) de la surface. Le résultat obtenu permet de déterminer la régularité du grain et la forme du jet.
6. Si la forme du jet fait des bavures et qu'elle n'est pas uniforme, augmenter graduellement la pression d'air jusqu'à obtenir un jet uniforme. 1 bar [14 psi] est la pression d'entrée d'air maximale en HVLP (haut volume d'air et basse pression de peinture) 1 bar [15 psi] max. pour le chapeau HVLP de l'embout rotatif), ou utiliser une pression d'entrée de 1,4-2,8 bar [20-40 psi] en LVMP (bas volume et pression moyenne). Les chapeaux d'air HVLP de l'embout plat et de l'embout rotatif ont une consommation d'air de 230 L/m [8,3 pi³/mn] à leur pression maximale d'arrivée d'air respective. Les chapeaux d'air de l'embout plat et l'embout rotatif LVMP consomment 368 L/m [13 pi³/mn] à une pression d'air de 2,1 bars [30 psi]. L'air permet l'atomisation du revêtement.
7. Si la qualité de la pulvérisation est acceptable, commencer à pulvériser. Si le débit de pulvérisation est trop lent pour la cadence de la chaîne de production, ou si la quantité de produit pulvérisé ne suffit pas à donner une couverture acceptable, augmenter graduellement la pression du liquide par incrément de 3,4 bars [50 psi] en utilisant le bouton de réglage du régulateur de liquide. On notera cependant que plus la pression du liquide augmente, plus il faut d'air pour éliminer les bavures.

Pour les opérateurs de pistolets pulvérisateurs et les travaux de pulvérisation similaires, la régularité de la pulvérisation peut être améliorée en réalisant des tableaux de normalisation des pressions. Recommencer l'étape 6 jusqu'à obtenir la couverture et la vitesse de pulvérisation requises pour le matériau. Si le liquide atteint sa pression maximale avant de parvenir à la couverture et à la vitesse de pulvérisation requises pour le matériau, il peut être nécessaire d'utiliser un embout de pulvérisation plus gros.

SELECTION DE L'EMBOUT DE PULVÉRISATION

Les facteurs à prendre en compte dans la sélection de l'embout de pulvérisation d'un pistolet pulvérisateur sans air comprimé et air-assisté comprennent (1) la taille des pièces à pulvériser; (2) la cadence de la chaîne de production; (3) le débit du produit et l'épaisseur du film; (4) la viscosité du produit appliquée; (5) le

RACCORDEMENT TYPIQUE




Figure 1

Réglage de l'éventail : Tourner le bouton dans le sens antihoraire pour le réduire, et dans le sens horaire pour l'augmenter (Fig.2).




Figure 2

REMARQUE

Pour la pulvérisation HVLP, le dispositif de réglage de l'éventail nécessite une pression d'arrivée d'air de 0,9 bar [14 psi] max. 1 bar [15 psi] max. pour l'embout rotatif HVLP. Pour la pulvérisation LVMP, le dispositif de réglage de l'éventail nécessite une pression d'arrivée d'air de 1,4-2,8 bars [20-40 psi] max. Plus la pression de liquide est élevée, plus les pressions d'arrivée d'air doivent être importantes pour adapter le réglage du jet.

REMARQUE

Ne pas suspendre le pistolet par la gâchette. Le pointeau pourrait mal fonctionner et se retrouver endommagé.

TUYAUX DE PRODUIT

Les pistolets pulvérisateurs sans air comprimé et air-assisté fonctionnent à des pressions opérationnelles supérieures à celles des autres pistolets vaporisateurs. En conséquence, lorsqu'on

type de produit appliquée; et (6) la qualité de l'atomisation requise pour le revêtement. Pour sélectionner un embout de pulvérisation bien adapté au travail à réaliser, le plus simple est d'effectuer différents essais et de demander conseil auprès des fournisseurs de produits et de matériel.

utilise un pistolet pulvérisateur sans air comprimé et air-assisté, il est indispensable de sélectionner un tuyau de produit approprié et prévu pour la plage de pressions à laquelle ce pistolet fonctionne.

IDENTIFICATION ET CORRECTION DES JETS DE PULVÉRISATION DÉFECTUEUX

ATTENTION

Toujours engager le blocage de la gâchette et purger la pression de liquide avant tout entretien ou réparation du pistolet.

La procédure suivante résume les étapes que l'opérateur doit suivre immédiatement dès l'apparition des premiers signes d'un défaut de pulvérisation.

1. Vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de produit dans l'embout. Si des dépôts se sont accumulés, enclencher la sécurité de la gâchette du pistolet et nettoyer l'embout de pulvérisation du pistolet avec une brosse souple non métallique.
2. Si la forme du jet présente des bavures en haut ou en bas, augmenter graduellement la pression d'air jusqu'à ce que ces bavures disparaissent.
3. Si l'augmentation de la pression d'air ne fait pas disparaître les bavures, il est possible que l'embout soit usagé et qu'il ait

besoin d'être remplacé. L'autre signe indiquant qu'il est nécessaire de remplacer l'embout est une diminution graduelle de la largeur du jet de pulvérisation.

4. Si le nettoyage ou le remplacement de l'embout de pulvérisation ne résout pas le problème de bavures, le défaut de pulvérisation est plus vraisemblablement dû à la température du produit et/ou à sa viscosité.
5. Si la projection est hachée ou irrégulière, vérifier les régulateurs de pression, tous les régulateurs en aval et la pompe. Ils peuvent nécessiter des réglages supplémentaires, voire même des réparations.




Figure 3

DÉPANNAGE GÉNÉRAL

(Consulter la page F-12 pour référencer les numéros de pièce entre crochets).

PROBLÈME	CAUSE	MESURE CORRECTRICE
Fuite de liquide par le joint	Joint ou tige du pointeau usagée. Joint du pointeau mal installé.	Remplacer l'ensemble pointeau (18). Serrer délicatement l'écrou de presse-garniture jusqu'à ce que la fuite s'arrête.
Écoulement de liquide par l'avant du pistolet	Bille du pointeau usagée ou endommagée. Ensemble siège usagé.	Remplacer l'ensemble pointeau (18). Remplacer le siège (3/3A).
Présence de liquide dans les conduits d'air	Fuite du joint de l'embout de pulvérisation. Fuites autour du siège.	Serrer l'ensemble chapeau d'air/dispositif de garniture de la buse (7) Remplacer l'ensemble pointeau en carbure (5/5A). Serrer ou remplacer le siège (3/3A).
Arrêt lent du liquide	Accumulation de liquide sur l'ensemble pointeau.	Nettoyer ou remplacer l'ensemble pointeau (18).
Absence de pulvérisation en appuyant sur la gâchette	Orifice de l'embout obstrué. Pointeau abîmé ou cassé. Filtre à liquide ou tuyau de produit bouché.	Pour les embouts plats : Arrêter l'alimentation en produit. Purger la pression résiduelle dans un contenant fermé mis à la terre. Enclencher la sécurité de la gâchette. Retirer la garniture du chapeau d'air/de l'embout (6) et le pointeau en carbure (5). Nettoyer ou remplacer le pointeau en carbure (5). Pour les embouts rotatifs : Tourner l'embout rotatif (5A) dans le chapeau d'air (6A) et pulvérer dans un contenant fermé mis à la terre pour tenter de dégager les dépôts éventuels de l'embout. Si cette procédure échoue, retirer, nettoyer et remettre l'embout rotatif. Arrêter l'alimentation en produit. Purger la pression résiduelle dans un contenant fermé mis à la terre. Retirer la gâchette (10). Remplacer l'ensemble pointeau (18). Arrêter l'alimentation en produit. Évacuer la pression résiduelle dans un contenant fermé mis à la terre. Arrêter l'alimentation d'air à la pompe et purger la pression de liquide avec la soupe de dérivation. Enclencher la sécurité de la gâchette. Desserrer très lentement le raccord du tuyau au pistolet pour purger la pression résiduelle dans le tuyau. Retirer le tuyau et nettoyer les obstructions. REMARQUE : Lors du remplacement du filtre, utiliser deux clés : l'une pour maintenir le tuyau (11) en place et l'empêcher de tourner, et l'autre pour retirer l'écrou (14). Serrer uniquement l'écrou (14) de 12-15 N·m [9 -11 pi-lbs.]

AVIS RÉGLEMENTAIRE IMPORTANT

Le pistolet pulvérisateur portatif air-assisté HVLP AA1600M associe l'efficacité éprouvée des pistolets pulvérisateurs conformes Binks à l'atomisation air-assistée pour donner un pistolet pulvérisateur conforme, fiable et soigneusement conçu. Avec un tuyau d'air de 25 pieds (7,5 m) et de 5/16 po de D.I. et un régulateur réglé à seulement 1,4 bars [20 psi], le chapeau d'air conforme enregistre 0,7 bar [10 psi] d'air atomisé pour former et homogénéiser le jet de pulvérisation. Le pistolet air-assisté HVLP AA1600M fonctionne avec un transfert d'une grande efficacité et est entièrement conforme à toutes les réglementations gouvernementales pour les pistolets pulvérisateurs HVLP.



Arrivée max. de liquide : 303 bars [4400 psi]
Pression max. d'air statique au régulateur avec 25 pieds (7,5 m) de tuyau à l'arrivée : 1,4 bars [20 psi]

Pression dynamique max. d'arrivée d'air du pistolet : 1 bar [14 psi]

Corps du pistolet : Alliage en aluminium forgé

Passage des produits : Acier inoxydable et carbure de tungstène / PEEK

DÉPANNAGE – PROBLÈMES DE JET

PROBLÈME	CAUSE	MESURE CORRECTRICE
Jet vacillant 	Alimentation en produit insuffisante. Présence d'air dans le conduit d'alimentation en peinture. Tentative de « fondu » (gâchette partiellement enclenchée).	Ajuster le régulateur de produit ou remplir le réservoir d'alimentation en liquide. Vérifier et resserrer les raccords des tuyaux du siphon de pompe, purger l'air du conduit de peinture. Impossible de réaliser un fondu avec un pistolet AA4400M.
Jet à rayures – Festons 	Pointeau en carbure partiellement obstrué.	Nettoyer ou remplacer l'ensemble pointeau en carbure.
Jet irrégulier 	Accumulation de liquide sur le pointeau en carbure, ou embout partiellement obstrué. Du côté défectueux du jet, les orifices du croisillon de diffusion d'air sont encrassés.	Nettoyer le pointeau en carbure. Nettoyer les orifices du croisillon de diffusion d'air avec du solvant et une brosse souple.
Répartition plus importante du jet d'un côté, le même que celui où le chapeau d'air s'enrasse 	Du côté défectueux du jet, les orifices du croisillon de diffusion d'air sont encrassés.	Nettoyer les orifices du croisillon de diffusion avec du solvant et une brosse souple ou un cure-dent.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR COMPRIMÉ ET AIR-ASSISTÉ

L'entretien des pistolets pulvérisateurs sans air comprimé et air-assistés comprend (1) l'usure et remplacement de l'embout; (2) la lubrification; et (3) le nettoyage du pistolet.

EMBOUT DE PULVÉRISATION

L'utilisation d'un pistolet pulvérisateur sans air comprimé et air-assisté avec un embout de pulvérisation usagé nécessite de pulvériser davantage de produit et augmente en conséquence les émissions de polluants atmosphériques dangereux. Par exemple, une augmentation du diamètre de l'embout de 0,38-0,53 mm [0,015-0,021 po] peut, en raison de l'usure, donner lieu à une augmentation de 100 pour cent de consommation de produit et de coût. Pour éviter de gaspiller le produit à pulvériser et d'augmenter les coûts sans valeur ajoutée, un calendrier d'entretien comprenant l'inspection et le remplacement de l'embout doit être établi.

LUBRIFICATION

Une bonne lubrification est indispensable pour une performance optimale du pistolet pulvérisateur. Un outil bien lubrifié fonctionne facilement et correctement. Le pistolet pulvérisateur doit être lubrifié après chaque nettoyage. Les points ayant besoin d'être lubrifiés lors de l'entretien des pistolets pulvérisateurs sans air comprimé et air-assistés incluent l'écrou de presse-garniture du pointeau et l'axe de pivotement de la gâchette. Le lubrifiant pour pistolet sert à graisser l'écrou de presse-garniture du pointeau et l'axe de pivotement de la gâchette.

ATTENTION

Ne jamais immerger totalement le pistolet dans des solvants ou diluants. Certaines pièces du pistolet perdraient leur film lubrificateur et s'useraient plus rapidement. De plus, les solvants peuvent ramener des impuretés dans tout le corps du pistolet qui risquent d'obstruer les fins passages d'air et de produit.

NETTOYAGE

Les étapes ci-dessous résument la procédure à suivre pour nettoyer les pistolets pulvérisateurs sans air comprimé et air-assistés :

1. Éteindre l'arrivée d'air atomisée au pistolet.
2. Éteindre l'arrivée d'air à la pompe et purger la pression de liquide. Il est possible de le faire en ouvrant la soupape de dérivation/d'amorçage, si le pistolet en est équipé.
3. Placer le tube siphon (d'aspiration) dans un récipient rempli de solvant. Si la pompe est directement immergée dans le produit, retirer la pompe et l'immerger dans un récipient rempli de solvant.

REMARQUE

Utiliser uniquement des solvants compatibles et approuvés pour le nettoyage et le rinçage.

4. Placer la sécurité de la gâchette du pistolet en position de blocage.
5. Retirer l'embout et le placer dans un récipient à solvant fermé.
6. Régler le régulateur d'alimentation d'air de la pompe à son plus bas niveau (sens antihoraire).
7. Placer la sécurité de la gâchette du pistolet en position de déverrouillage.
8. Mettre en marche l'arrivée d'air à la pompe et fermer la soupape de dérivation/d'amorçage si le pistolet en est équipé.
9. Régler lentement le régulateur d'alimentation en air de la pompe jusqu'à ce que la pompe commence à fonctionner.
10. Appuyer sur la gâchette du pistolet dans un contenant fermé jusqu'à ce que le liquide qui s'écoule soit limpide.

MISE EN GARDE

Si la pression d'alimentation en air de la pompe n'est pas diminuée et que l'on n'a pas utilisé de contenant fermé, un « retour de jet » de produit peut survenir. Le « retour de jet » du produit peut provoquer des blessures et des dégâts.

REMARQUE

Pendant le nettoyage, n'actionner le pistolet que dans un contenant fermé, jamais dans l'atmosphère ou dans une cabine de pulvérisation.

NETTOYAGE (Suite)

11. Essuyer la surface extérieure du pistolet à l'aide d'un chiffon imbibé de solvant. De plus, certains solvants ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage. L'opérateur doit veiller à n'utiliser que des solvants de dégraissage approuvés pour le matériel à nettoyer. Ces produits sont

clairement étiquetés comme étant approuvés pour les opérations de nettoyage et de rinçage. Si l'opérateur a des doutes quant à la sélection d'un solvant approprié, il devra consulter son chef de production ou les responsables de l'environnement de son usine.

REEMPLACEMENT DE LA BUSE ET/OU DE L'ENSEMBLE BUSE

QUAND REMPLACER L'ENSEMBLE BUSE ET/OU POINTEAU :

- A) Coulures de produit par la buse.
- B) Retard dans l'arrêt de l'écoulement du produit.
- C) Absence de produit lorsqu'on appuie sur la gâchette.

ATTENTION

Toujours vérifier que le produit et la pression d'air ont été entièrement purgés avant d'entreprendre des réparations.



Fig. 4




Fig. 5

REEMPLACEMENT DE LA BUSE

ATTENTION

Ne retirez pas les tubes de liquide lors du remplacement de la buse de fluide.

1. Retirer le chapeau d'air avec l'embout pulvérisateur. (Voir fig. 4)
2. Tout en appuyant à fond sur la gâchette, retirer la buse et le joint d'étanchéité. (Voir fig. 5)
3. Vérifier l'usure du déflecteur. S'il est usagé, le remplacer par un neuf. (Voir fig. 6)
4. Tout en appuyant à fond sur la gâchette, installer la nouvelle buse et le nouveau joint d'étanchéité. Serrer la buse à liquide au couple de 12-15 N-m [9-11 pi-lbs] (Voir fig. 5)
5. Remettre le chapeau d'air avec l'embout pulvérisateur. (Voir fig. 4)



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12

REEMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE POINTEAU

1. Retirer la gâchette en enlevant la vis et l'écrou qui la retiennent. (Voir fig. 7)
2. Dévisser complètement l'écrou de presse-garniture du pointeau. (Voir fig. 8)
3. Dévisser le bouchon obturateur et retirer le ressort du pointeau et son tampon. (Voir fig. 9 et 10)
4. Vérifier que le tampon du ressort est en bon état et éliminer les débris du ressort. (Voir fig. 11)
5. Retirer l'ensemble pointeau. (Voir fig. 12)
6. Insérer un nouvel ensemble pointeau et un nouveau ressort si nécessaire. (Voir figures 12 et 10) Vérifier que le tampon est bien fixé au ressort.
7. Visser le bouchon obturateur. (Voir fig. 9)
8. Serrer délicatement l'écrou de presse-garniture du pointeau. NE PAS LE BLOQUER. (Voir fig. 8)
9. Remettre la gâchette ainsi que la vis et l'écrou de fixation. (Voir fig. 7)
10. Faire fonctionner le pistolet avec du produit et ajuster le serrage de l'écrou de presse-garniture si nécessaire pour éviter les coulures. (Voir fig. 8)

RÉPARATION/ENTRETIEN DE LA SOUPAPE D'AIR

QUAND INTERVENIR SUR LA SOUPAPE D'AIR :

- A) La soupape d'air ne fonctionne pas correctement
(il faut peut-être la nettoyer).
- B) Entretien courant.
- C) Fuites d'air (le remplacement est conseillé, voir p. 8)

ATTENTION

Toujours vérifier que le produit et la pression d'air ont été entièrement purgés avant d'entreprendre des réparations.

1. Retirer la gâchette et l'ensemble tuyau de produit. (Voir fig. 13 et 14)
2. Dévisser la soupape d'air à l'aide d'une clé de 14 mm. (Voir fig. 15)
3. Retirer la soupape d'air en saisissant la tige. (Voir fig. 16)
4. Retirer le ressort avec son tampon. (Voir fig. 17)
5. NE PAS RETIRER LE JOINT ARRIÈRE DU CORPS DU PISTOLET.
(Voir fig. 18)
6. NE PAS RETIRER LA CAGE EN PLASTIQUE DU CORPS DE LA SOUPAPE D'AIR POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER CETTE CAGE. (Voir fig. 19)
7. NETTOYER
 - a. Éliminer tous les dépôts de peinture. (Voir fig. 20)
 - b. Les 4 trous du champignon doivent être propres. (Voir fig. 21)
 - c. La tige doit pouvoir flotter dans le champignon. (Voir fig. 22)
 - d. La tige doit glisser dans l'alésage de la cage avec une légère résistance (en raison du joint).
 - e. Le joint arrière doit être propre et en position dans l'alésage.
(Voir fig. 18)
 - f. Si l'une des conditions ci-dessus ne peut être rectifiée, remplacer la soupape d'air. (Voir Remplacement de la soupape d'air p. 8).
8. Remettre le ressort en veillant à ce que l'extrémité avec un tampon d'appui en plastique soit introduite en premier. (Voir fig. 17)
9. Insérer l'ensemble soupape d'air dans le pistolet en le faisant passer soigneusement par-dessus le ressort et dans le joint arrière.
(Voir fig. 23)
10. Serrer la soupape d'air manuellement en premier, puis avec une clé de 14 mm. Serrer entre 24-30 N·m [18 et 22 pi-lb]. (Voir fig. 24)
11. Remettre le tuyau de produit et la gâchette. (Voir fig. 14 et 13)
12. S'il y a une fuite d'air dans le pistolet, il peut être nécessaire de remplacer la soupape d'air. (Voir Remplacement de la soupape d'air p. 8).




Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23




Fig. 24

REEMPLACEMENT DE LA SOUPAPE D'AIR

QUAND REMPLACER LA SOUPAPE D'AIR :

- A) *Fuite d'air dans le pistolet.*
- B) *Soupape d'air fonctionnant mal.*

ATTENTION

Toujours vérifier que le produit et la pression d'air ont été entièrement purgés avant d'entreprendre des réparations.

1. Retirer la gâchette et l'ensemble tuyau de produit. (Voir fig. 25 et 26)
2. Dévisser la soupape d'air à l'aide d'une clé de 14 mm. (Voir fig. 27)
3. Retirer la soupape d'air en saisissant la tige. (Voir fig. 28)
4. Retirer le ressort avec son tampon. (Voir fig. 29)
5. Retirer le joint arrière à l'aide de l'outil d'entretien. (Voir fig. 30 et 31)
6. Nettoyer les alésages de la soupape d'air dans le corps du pistolet avec la brosse fournie dans la trousse.
7. Placer un joint arrière neuf sur l'outil d'entretien : les rainures doivent s'ajuster dans la forme de l'outil d'entretien. (Voir fig. 32)
8. Enfoncer fermement le joint arrière jusqu'à l'épaulement à l'aide de l'outil d'entretien. (Voir fig. 33 et 34)
9. Insérer le nouveau ressort en veillant à ce que l'extrémité munie d'un tampon d'appui soit enfoncee en premier. (Voir fig. 29)
10. Insérer l'ensemble soupape d'air dans le pistolet en le faisant passer soigneusement par-dessus le ressort et dans le joint arrière. (Voir fig. 35)
11. Serrer la soupape d'air manuellement en premier, puis terminer avec une clé de 14 mm. Serrer entre 24-30 N·m [18 et 22 pi-lb]. (Voir fig. 36)
12. Remettre le tuyau de produit et la gâchette. (Voir fig. 26 et 25)




Fig. 25



Fig. 26




Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35




Fig. 36

INSTALLATION DE LA GARNITURE DE L'EMBOUT

QUAND INSTALLER UNE GARNITURE D'EMBOUT :

Pour remplacer une garniture d'embout cassée.

⚠ MISE EN GARDE

Avec des pressions supérieures à 69 bars [1000 psi], la garniture de l'embout doit être en place pour offrir une protection supplémentaire contre les risques d'injection sous la peau.

⚠ ATTENTION

Toujours vérifier que le produit et la pression d'air ont été entièrement purgés avant d'entreprendre des réparations.

CES INSTRUCTIONS SONT VALABLES POUR LES GARNITURES D'EMBOUTS PLATS ET ROTATIFS :

1. Débrancher tous les tuyaux d'alimentation en produit et en air du pistolet.
2. Insérer le pistolet dans un étau en dirigeant la buse directement vers le haut. (Voir fig. 37) Le pistolet doit être bien maintenu au niveau de la partie supérieure de la poignée du pistolet.
3. Monter ensemble le chapeau d'air et l'anneau de retenue du chapeau, sans l'embout de pulvérisation et la garniture en plastique. (Voir fig. 38)
4. Installer le chapeau d'air et l'anneau de retenue du chapeau sur le pistolet en les serrant manuellement à fond. (Voir fig. 39)
5. Glisser dans la bonne direction la garniture en plastique de l'embout sur le chapeau d'air. (Voir fig. 40)
6. Placer le tournevis rond entre les sections ouvertes de la garniture en plastique et l'enfoncer en exerçant une pression uniforme des deux côtés de la garniture. (Voir fig. 41)
7. La garniture doit s'enclencher parfaitement dans la rainure du capuchon d'air. (Voir fig. 42)
8. Le chapeau d'air peut maintenant être retiré pour installer l'embout à utiliser approprié.



Fig. 37




Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40





Fig. 41



Fig. 42

PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR COMPRIMÉ ET AIR-ASSISTÉ AA4400M



SYMBOLES DE MAINTENANCE:

- # = NUMÉRO D'ARTICLE
- # = VALEUR DE COUPLE
Nm [po-lb ou pi-lb]

PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR COMPRIMÉ ET AIR-ASSISTÉ AA4400M

LISTE DES PIÈCES

En commandant, préciser le numéro de pièce. (Tous les numéros de pièces ne sont pas disponibles à la vente).
Consulter la page F-10 pour référencer les numéros de pièce.

ARTICLE	PIÈCE		ARTICLE	PIÈCE	
N°	N°	DESCRIPTION	N°	N°	DESCRIPTION
1	—	CORPS DU REVOLVER.....	9	SN-402-K	ENSEMBLE SOUPAPE D'AIR
2	SPA-71-K5	DÉFLECTEUR (TROSSE DE 5).....	10	—▲	GÂCHETTE.....
COMPOSANTS POUR EMBOUT PLAT					
3	54-5799-K ♦	SIÈGE (4400PSI)..... (CARBURE AU TUNGSTÈNE)	11	54-5780	ENSEMBLE TUYAU DE PRODUIT.....
4	SPA-98-K5	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (TROSSE DE 5).....	15	SN-9-K3	RACCORD D'ARRIVÉE D'AIR 1/4 PO NPS (TROSSE DE 3)
5	114-XXXXX ■	EMBOUT PLAT (EMBOUTS DE FINI FIN 9-XXXX-F).....	16	— ●	VIS DU SUPPORT DE FIXATION DU FILTRE.....
6	54-5878-K ▼	CHAPEAU D'AIR HVLP POUR EMBOUT PLAT..... (CHAPEAU D'AIR LVMP POUR EMBOUT PLAT 54-5797-K) (CHAPEAU D'AIR HVLP AA-10 POUR EMBOUT PLAT 54-5890-K) (CHAPEAU D'AIR HVLP POUR EMBOUT PLAT 54-5795)	17	— ●	SUPPORT DE FIXATION DU FILTRE.....
7	54-5852	ANNEAU DE RETENUE	18	54-5826	TROSSE D'ENSEMBLE POINTEAU (4400PSI)
8	54-5794 ○	GARNITURE POUR EMBOUT PLAT.....	19	54-5850	ÉCROU OBTURATEUR POUR POINTEAU
COMPOSANTS POUR EMBOUT ROTATIF					
3A	54-5832-K ♦	SIÈGE POUR EMBOUT ROTATIF (4400PSI)..... (CARBURE AU TUNGSTÈNE)	22	54-5815	ENSEMBLE DE SOUPAPE DE DIFFUSEUR.....
5A	9-XXX-75 ■	EMBOUT ROTATIF	23	— #	BAGUE DE CORPS
5B	54-7539-K2	SUPPORT POUR EMBOUT ROTATIF (TROSSE DE 2)	24	— #	JOING DE BAGUE DE CORPS
6A	54-5924-K ▼	CHAPEAU D'AIR HVLP POUR EMBOUT ROTATIF.1 (CHAPEAU D'AIR LVMP POUR EMBOUT ROTATIF 54-5925-K)	25	— ▲	ÉCROU DE GACHETTE
7	54-5928	ANNEAU DE RETENUE	26	— ▲	VIS DE GACHETTE
8A	54-5921 ○	GARNITURE POUR EMBOUT ROTATIF	29	54-1835	FILTRE À DISQUE EN MAILLE MÉTALLIQUE 100 (1 PIÈCE) .. (FILTRE À MAILLE 60 (TROSSE DE 5) 54-1836-K)
8B	54-5930 ○	VIS DE GARNITURE POUR EMBOUT ROTATIF.....	30	— *	LOGEMENT DU FILTRE À DISQUE.....
			31	— *	ÉCROU DE BLOCAGE DU FILTRE À DISQUE

▼ Toutes les trousse de chapeau d'air sont pré-assemblées avec un anneau de retenue et une garniture d'embout appropriée. Pour remplacer un embout plat par un embout rotatif, ou vice-versa, ne pas oublier de commander le bon siège (3/A). Avec l'embout rotatif, il faut aussi l'article 5B.

■ Se référer à la page F-12 pour les tailles d'embouts disponibles. Lors de l'achat d'embouts rotatifs, jeter les supports/joints emballés et utiliser l'article 5B uniquement.

♦ Pre-assemblé avec le joint d'étanchéité SPA-98.

▲ Disponible dans le cadre de la trousse 54-5835.

● Disponible dans le cadre de la trousse 54-5827.

Disponible dans le cadre de la trousse 54-5829.

○ Obligatoire pour les pressions de fonctionnement supérieures à 69 bars [1000 psi].

* Disponible dans le cadre de la trousse 54-4726-K. Commander le filtre (29) séparément.

ACCESOIRES

RACCORDS

54-4976-K3 1/4 po NPT(f) x 3/8 po D.E. Raccord instantané de tuyau
(paquet de 3) (en option)

72-2332 Bague à molette d'arrivée du produit (1/4 po m x 1/4 po f)

FILTRE À LIQUIDE

54-1835 Filtre à maille 100 (filtre à disque)

54-1836 Filtre à maille 60 (filtre à disque)

NÉCESSAIRE D'ESSAI POUR CAPUCHON D'AIR HVLP

54-5882-K Nécessaire d'essai pour capuchon d'air HVLP pour embout plat (manomètre inclus) pour chapeau d'air 54-5878

54-5836-K Nécessaire d'essai pour capuchon d'air HVLP pour embout plat (manomètre inclus) pour chapeau d'air 54-5795

54-5837-K Nécessaire d'essai pour capuchon d'air HVLP pour embout rotatif (manomètre inclus)

MANOMÈTRES D'ESSAI

54-5327 Manomètre d'essai HVLP

TABLEAUX DE SÉLECTION DES EMBOUTS ROTATIFS

Largeur de l'éventail basée sur 152 bars [2200 psi] avec peinture au latex à 305 mm [12 po] de la surface. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction de la viscosité du produit.

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	ORIFICE	LARGEUR DE L'ÉVENTAIL (PO)	CAPACITÉ EN GPM À 152 BARS [2200 PSI]
9-307-75	EMBOUT ROTATIF	0,007	6	0,05
9-309-75	EMBOUT ROTATIF	0,009	6	0,09
9-409-75	EMBOUT ROTATIF	0,009	8	0,09
9-509-75	EMBOUT ROTATIF	0,009	10	0,09
9-211-75	EMBOUT ROTATIF	0,011	4	0,12
9-311-75	EMBOUT ROTATIF	0,011	6	0,12
9-411-75	EMBOUT ROTATIF	0,011	8	0,12
9-511-75	EMBOUT ROTATIF	0,011	10	0,12
9-611-75	EMBOUT ROTATIF	0,011	12	0,12
9-213-75	EMBOUT ROTATIF	0,013	4	0,18
9-313-75	EMBOUT ROTATIF	0,013	6	0,18
9-413-75	EMBOUT ROTATIF	0,013	8	0,18
9-513-75	EMBOUT ROTATIF	0,013	10	0,18
9-613-75	EMBOUT ROTATIF	0,013	12	0,18
9-713-75	EMBOUT ROTATIF	0,013	14	0,18
9-215-75	EMBOUT ROTATIF	0,015	4	0,24
9-315-75	EMBOUT ROTATIF	0,015	6	0,24
9-415-75	EMBOUT ROTATIF	0,015	8	0,24
9-515-75	EMBOUT ROTATIF	0,015	10	0,24
9-615-75	EMBOUT ROTATIF	0,015	12	0,24
9-715-75	EMBOUT ROTATIF	0,015	14	0,24
9-217-75	EMBOUT ROTATIF	0,017	4	0,31
9-317-75	EMBOUT ROTATIF	0,017	6	0,31
9-417-75	EMBOUT ROTATIF	0,017	8	0,31
9-517-75	EMBOUT ROTATIF	0,017	10	0,31
9-617-75	EMBOUT ROTATIF	0,017	12	0,31
9-717-75	EMBOUT ROTATIF	0,017	14	0,31
9-419-75	EMBOUT ROTATIF	0,019	8	0,38
9-519-75	EMBOUT ROTATIF	0,019	10	0,38
9-619-75	EMBOUT ROTATIF	0,019	12	0,38
9-421-75	EMBOUT ROTATIF	0,021	8	0,47
9-521-75	EMBOUT ROTATIF	0,021	10	0,47
9-621-75	EMBOUT ROTATIF	0,021	12	0,47
9-523-75	EMBOUT ROTATIF	0,023	10	0,57
9-623-75	EMBOUT ROTATIF	0,023	12	0,57
9-525-75	EMBOUT ROTATIF	0,025	10	0,67
9-625-75	EMBOUT ROTATIF	0,025	12	0,67
9-627-75	EMBOUT ROTATIF	0,027	12	0,74
9-631-75	EMBOUT ROTATIF	0,031	12	1,03
9-435-75	EMBOUT ROTATIF	0,035	8	1,31
9-635-75	EMBOUT ROTATIF	0,035	12	1,31

TABLEAUX DE SÉLECTION DES EMBOUTS PLATS POUR FINIS FINS

Largeur de l'éventail basée sur 69 bars [1000 psi] avec eau à 305 mm [12 po] de la surface. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction de la viscosité du produit.

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	ORIFICE	LARGEUR DE L'ÉVENTAIL (PO)	CAPACITÉ EN GPM À 34 BARS [500 PSI] - EAU
9-0909-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,009	9	0,039
9-0911-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,009	11	0,039
9-1109-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,011	9	0,06
9-1111-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,011	11	0,06
9-1113-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,011	13	0,06
9-1115-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,011	15	0,06
9-1309-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,013	9	0,09
9-1311-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,013	11	0,09
9-1313-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,013	13	0,09
9-1315-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,013	15	0,09
9-1509-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,015	9	0,12
9-1511-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,015	11	0,12
9-1513-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,015	13	0,12
9-1515-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,015	15	0,12
9-1517-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,015	17	0,12
9-1709-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,017	9	0,16
9-1711-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,017	11	0,16
9-1713-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,017	13	0,16
9-1715-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,017	15	0,16
9-1717-F	EMBOUT POUR FINI FIN	0,017	17	0,16

TABLEAUX DE SÉLECTION DES EMBOUTS PLATS STANDARD

Largeur de l'éventail basée sur 69 bars [1000 psi] avec eau à 305 mm [12 po] de la surface. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction de la viscosité du produit.

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	ORIFICE	LARGEUR DE L'ÉVENTAIL (PO)	CAPACITÉ EN GPM À 34 BARS [500 PSI] - EAU
114-00704	ENSEMBLE EMBOUT	0,007	4	0,028
114-00706	ENSEMBLE EMBOUT	0,007	6	0,028
114-00708	ENSEMBLE EMBOUT	0,007	8	0,028
114-00902	ENSEMBLE EMBOUT	0,009	2	0,039
114-00906	ENSEMBLE EMBOUT	0,009	6	0,039
114-00908	ENSEMBLE EMBOUT	0,009	8	0,039
114-00910	ENSEMBLE EMBOUT	0,009	10	0,039
114-00912	ENSEMBLE EMBOUT	0,009	12	0,039
114-01104	ENSEMBLE EMBOUT	0,011	4	0,060
114-01106	ENSEMBLE EMBOUT	0,011	6	0,060
114-01108	ENSEMBLE EMBOUT	0,011	8	0,060
114-01110	ENSEMBLE EMBOUT	0,011	10	0,060
114-01112	ENSEMBLE EMBOUT	0,011	12	0,060
114-01114	ENSEMBLE EMBOUT	0,011	14	0,060
114-01304	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	4	0,090
114-01306	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	6	0,090
114-01308	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	8	0,090
114-01310	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	10	0,090
114-01312	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	12	0,090
114-01314	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	14	0,090
114-01316	ENSEMBLE EMBOUT	0,013	16	0,090
114-01506	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	6	0,120
114-01508	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	8	0,120
114-01510	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	10	0,120
114-01512	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	12	0,120
114-01514	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	14	0,120
114-01516	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	16	0,120
114-01518	ENSEMBLE EMBOUT	0,015	18	0,120
114-01706	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	6	0,160
114-01708	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	8	0,160
114-01710	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	10	0,160
114-01712	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	12	0,160
114-01714	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	14	0,160
114-01716	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	16	0,160
114-01718	ENSEMBLE EMBOUT	0,017	18	0,160
114-01906	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	6	0,190
114-01908	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	8	0,190
114-01910	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	10	0,190
114-01912	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	12	0,190
114-01914	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	14	0,190
114-01916	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	16	0,190
114-01918	ENSEMBLE EMBOUT	0,019	18	0,190
114-02110	ENSEMBLE EMBOUT	0,021	10	0,240
114-02112	ENSEMBLE EMBOUT	0,021	12	0,240
114-02114	ENSEMBLE EMBOUT	0,021	14	0,240
114-02116	ENSEMBLE EMBOUT	0,021	16	0,240
114-02118	ENSEMBLE EMBOUT	0,021	18	0,240
114-02410	ENSEMBLE EMBOUT	0,024	10	.310
114-02412	ENSEMBLE EMBOUT	0,024	12	.310
114-02414	ENSEMBLE EMBOUT	0,024	14	.310
114-02416	ENSEMBLE EMBOUT	0,024	16	.310
114-02418	ENSEMBLE EMBOUT	0,024	18	.310
114-02710	ENSEMBLE EMBOUT	0,027	10	0,385
114-02712	ENSEMBLE EMBOUT	0,027	12	0,385
114-02714	ENSEMBLE EMBOUT	0,027	14	0,385
114-02716	ENSEMBLE EMBOUT	0,027	16	0,385
114-02718	ENSEMBLE EMBOUT	0,027	18	0,385

REMARQUE SUR LES EMBOUTS ROTATIFS

Pour remplacer un embout plat par un embout rotatif, augmenter la taille du jet de 51 mm [2 po] et utiliser la fonction de réglage de l'air pour redescendre à la taille désirée.

ENSEMBLES PISTOLETS COMPLETS

DESCRIPTION	NUMÉRO DE L'ENSEMBLE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE L'ENSEMBLE
AA4400M ENSEMBLE PISTOLET HVLP À EMBOUT PLAT (EMBOUT NON INCLUS)	0909-4400-HF0000	AA4400M ENSEMBLE PISTOLET HVLP À EMBOUT ROTATIF (EMBOUT NON INCLUS)	0909-4400-HT0000
AA4400M PISTOLET HVLP À EMBOUT PLAT AVEC CHAPEAU D'AIR AA-10 (EMBOUT NON INCLUS)	0909-4400-10000	AA4400M ENSEMBLE PISTOLET LVMP À EMBOUT ROTATIF (EMBOUT NON INCLUS)	0909-4400-LT0000
AA4400M ENSEMBLE PISTOLET LVMP À EMBOUT PLAT (EMBOUT NON INCLUS)	0909-4400-LF0000		

AA4400M™ AIR-ASSIST AIRLESS SPRITZPISTOLE




FLACHSPITZEN



REVERSIBLE DEHDÜSEN

Die nachfolgenden Anweisungen beinhalten wichtige Informationen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine präventive Wartung der Air-Assist Airless Spritzpistole AA4400M von Binks nötig sind. Bitte lesen Sie diese Anweisungen genau durch und stellen Sie sicher, dass Sie deren Inhalt verstanden haben. Nur so können Sie Ihre neue Spritzpistole AA4400M optimal nutzen.

Die Farbe oder das Material, das Sie aufsprühen möchten, wird in der Spritzpistole AA4400M vorab

zerstäubt und mit einem typischen Flüssigkeitsdruck von 110-262 bar [1.600-3.800 psi] (optional bis zu 303 bar [4.400 psi]) durch die Karbidspitze gepresst. Durch die Vorabzerstäubung erzeugt die über die Luftkappe zugeführte Formluft ein außergewöhnlich feines und gleichmäßiges Sprühmuster. Dieses Sprühmuster wiederum führt zu einem gleichmäßigen Finish für Produkte, für die ein äußerst feines Finish ohne viel Overspray und VOC-Emissionen nötig ist.

TECHNISCHE ANGABEN:

Maximaler Flüssigkeitsdruck:	303 bar [4.400 psi]
Maximaler Luftdruck:	6,8 bar [100 psi]
Spritzpistolenkörper:	Geschmiedetes Aluminium
Flüssigkeitsführende Teile:	Edelstahl
Flüssigkeitssockel:	Wolframcarbidsitz
Flüssigkeitseinlassgröße:	1/4" NPS Außengewinde
Lufteinlassgröße:	1/4" BSP/NPS Außengewinde
Pistolengewicht:	490 g [17,28 oz.] (ohne Spalte, Luftkappe, Schutzvorrichtung)

Die in der folgenden Konformitätserklärung aufgelisteten Spritzpistolen-Modelle können in einigen potenziell explosiven Atmosphären NUR dann verwendet werden, wenn die Sonderbestimmungen zur sicheren Installation und zum sicheren Betrieb eingehalten werden, die in dieser Bedienungsanleitung zu finden sind (Teile-Blatt). Die Modelle sind zugelassen nach ATEX-Bestimmung 94/9/EC, Schutzklasse: **II 2 G X: Geeignet für den Einsatz in den Zonen 1 und 2.**

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Folgendem geeignet: Lösungsmitteln und Werkstoffen auf Wasserbasis

Geeignet für die Verwendung in Gefahrenbereichen: Zone 1 & 2

Schutzklasse: II 2 G X

Schwingungsniveau: N/Z

Schalldruckpegel: Auf Anfrage erhältlich

Schallleistungspegel: Auf Anfrage erhältlich

Hersteller:
Carlisle Fluid Technologies
320 Philips Ave.
Toledo, OH 43612

EG-Konformitätserklärung



Wir: Finishing Brands UK, bestätigen, dass das Produkt den folgenden Bestimmungen entspricht:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Das Produkt entspricht den satzungsmäßigen Dokumenten und harmonisierten Normen:

BS EN 1953:2013 Spritz- und Sprühgeräte für Beschichtungsstoffe. Sicherheitsanforderungen

EN ISO 12100-1:2010 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Grundsätzliche Terminologie, Methodologie

EN ISO 12100-2:2010 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Technische Prinzipien

EN 14462:2015 Oberflächenbehandlungsgeräte - Geräuschmessverfahren für Oberflächenbehandlungsgeräte, einschließlich ihrer Be- und Entladeeinrichtungen - Genauigkeitsklassen 2 und 3

EN ISO 11201:2010 Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen freien Schallfeld über einer reflektierenden Ebene mit vernachlässigbaren Umgebungskorrekturen

EN ISO 20643:2008 Mechanische Schwingungen - Handgehaltene und handgeföhrte Maschinen - Grundsätzliches Vorgehen bei der Ermittlung der Schwingungsemission

EN ISO 28662-1 Handgehaltene, tragbare Elektrowerkzeuge – Messung der Schwingung am Griff

EN 12096:1997 Mechanische Schwingungen - Angabe und Nachprüfung von Schwingungskennwerten

EN1127-1:2011 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Grundlagen und Methodik

EN 13463-1:2009 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Grundlagen und Anforderungen

Chuck McCulloch
31. Dezember 2015

! WARNUNG

Die Spritzpistole muss geerdet werden, um jegliche elektrische Ladung abzuleiten, die durch Flüssigkeiten oder Luftstrom erzeugt wird. Das kann über die Spritzpistolen-Befestigung oder leitfähige Luft-/Flüssigkeitsleitungen erfolgen. Die elektrische Verbindung zwischen der Spritzpistole und dem Boden prüfen. Der Höchstwiderstand darf 10^6 Ohm betragen.

In diesem Teile-Blatt werden die Wörter **WARNUNG**, **VORSICHT** und **HINWEIS** verwendet, um auf wichtige Sicherheitsinformationen zu verweisen, wie zum Beispiel:

! WARNUNG	! ACHTUNG	HINWEIS:
Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu schwerer Körperverletzung, Tod oder wesentlichem Sachschaden führen könnten.	Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu leichter Körperverletzung, Schaden an Produkt oder Eigentum führen könnten.	Wichtige Installations-, Betriebs- und Wartungsinformationen.

WARNUNG

VOR DER VERWENDUNG DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN LESEN.



MEDIZINISCHE WARNMELDUNG

Unter Hochdruck stehende Flüssigkeiten können schwere Verletzungen auslösen. Wenn Sie unter einer Verletzung leiden oder eine Verletzung vermuten, sollten Sie wie folgt vorgehen:

- Unverzüglich eine Notaufnahme aufsuchen..
- Dem Arzt melden, dass Sie eine Injektionsverletzung vermuten.
- Dem Arzt diese medizinischen Informationen oder die medizinische Warnmeldungskarte zeigen, die im Lieferumfang Ihrer Airless-Spritzpistole enthalten ist.
- Dem Arzt melden, welche Art von Flüssigkeit Sie gesprührt oder dispensiert haben.
- Genaue Informationen sind auf dem Sicherheitsdatenblatt zu finden.



DIE ANLEITUNG LESEN

Vor der Bedienung von Bearbeitungsgeräten alle Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsinformationen in der Anleitung lesen und verstehen.



BEDIENERSCHULUNG

Bearbeitungsgeräte dürfen nur von geschultem Personal bedient werden.



GEFAHREN BEI GERÄTEMISBRAUCH

Gerätemissbrauch kann zu Rissen, Versagen oder unerwartetem Starten des Geräts und schweren Verletzungen führen.



BEI WARTUNGSARBEITEN DEN STROM ABSCHALTEN, DEN DRUCK HERABSETZEN, DEN STECKER HERAUSZIEHEN UND DIE STROMVERSORGUNG ABTRENNEN.

Wenn bei Wartungsarbeiten der Strom nicht abgeschaltet, der Stecker nicht herausgezogen und die Stromversorgung nicht abgetrennt wird, kann das zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



HOCHDRUCK

Hochdruck kann schwere Verletzungen auslösen. Vor Servicearbeiten immer den Druck ablassen. Spritzer von der Spritzpistole, Schlauchlecks oder gerissene Teile können Flüssigkeiten in den Körper injizieren und lebensgefährliche Verletzungen auslösen.



VERFAHREN ZUM DRUCKABLASS

Halten Sie sich immer an die Verfahren zum Druckablass, wie in der Geräteanleitung angegeben.



GERÄTESCHUTZ ANBRINGEN

Geräte nicht bedienen, wenn die Sicherheitsvorrichtungen entfernt wurden.



SIE MÜSSEN WISSEN, WO UND WIE SIE DAS GERÄT IM NOTFALL ABSCHALTEN KÖNNEN



EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN

Bedienen des Geräts ohne Schutzbrille mit breitem Seitenschutz kann zu schweren Augenverletzungen oder Blindheit führen.



UNVERZÜGLICH EINEN ARZT AUFSUCHEN.

Um Kontakt mit der Flüssigkeit zu vermeiden, das Folgende beachten:

- Nie die Pistole nie auf eine Person oder ein Körperteil richten.
- Nie die Hand oder Finger vor die Sprühspitze legen.
- Nie versuchen, Flüssigkeitslecks mit der Hand, dem Körper, einem Handschuh oder einem Lappen zu stoppen.
- Vor dem Sprühen immer den Spritzschutz auf die Spritzpistole aufbringen.
- Vor dem Sprühen immer sicherstellen, dass der Auslöser sicher bedient werden kann.
- Nach dem Sprühen immer den Auslöserschutz sperren.



DIE GERÄTE TÄGLICH INSPIZIEREN

Geräte täglich auf verschlissene oder defekte Teile inspizieren. Geräte bei ungewissem Zustand nicht bedienen.



GERÄTE NIEMALS VERÄNDERN

Geräte nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Gerätethersteller verändern.



STATISCHE LADUNG

Flüssigkeiten können statische Ladung entwickeln, die über die entsprechende Erdung des Geräts, der zu besprühenden Gegenstände und anderer elektrisch leitfähiger Gegenstände im Dispensbereich abgeleitet werden muss. Unsachgemäße Erdung oder Funken können gefährliche Umstände auslösen und Brand, Explosion oder Elektroschock oder andere schwere Verletzungen nach sich ziehen.



QUETSCHGEFAHR

Bewegliche Teile können quetschen und schneiden. Quetschpunkte sind immer vorhanden, wenn bewegliche Teile vorhanden sind.



EINE ATEMMASKE TRAGEN

Giftige Dämpfe können beim Einatmen zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Immer eine Atemmaske, wie auf dem Materialsicherheitsdatenblatt des Flüssigkeiten- und Lösungsmittelherstellers angegeben, tragen.



GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN & DÄMPFE

Gefährliche Flüssigkeiten oder giftige Dämpfe können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn sie in Augen oder auf die Haut gespritzt, injiziert, eingeatmet oder geschluckt werden. MACHEN Sie sich immer mit den Gefahren der Flüssigkeiten vertraut, die Sie gerade verwenden.



GERÄUSCHEGEFAHR

Sie können durch laute Geräusche verletzt werden. Ein Hörschutz kann bei der Bedienung des Geräts notwendig sein.



PROJEKTILGEFAHR

Es besteht Verletzungsgefahr durch abgelassene Flüssigkeiten oder Gase, die unter Druck abgelassen werden, oder durch fliegende Schmutzteile.



PROPOSITION 65 WARNSUNG

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die im US-Staat Kalifornien als Ursache für Krebs, Geburtsfehler oder sonstige reproduktive Schäden erachtet werden.

DER ARBEITGEBER MUSS DIESE INFORMATIONEN DEM BEDIENER DES GERÄTS AUSHÄNDIGEN.

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN ZU BINKS- UND DEVILBISS-GERÄTEN SIND IN DER ALLGEMEINEN BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM GERÄT (GENERAL EQUIPMENT SAFETY BOOKLET) ZU FINDEN (77-5300).

EINRICHTEN DER LACKIERPISTOLE

HINWEIS	TYPISCHER ANSCHLUSS
<p>Bevor Sie fortfahren, müssen Sie sich vergewissern, dass der Abzug gesichert ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Schlauch für die Hochdruckflüssigkeit am Pistoleingang fest an. Schließen Sie den Luftschauch fest an der Spritzpistole an. Erhöhen Sie langsam die Luftzufuhr und bauen Sie einen Flüssigkeitsdruck im unteren zulässigen Druckbereich der Pistole auf. Ein typischer Flüssigkeitsdruck für den Anfang ist 17 bar [250 psi]. Der tatsächliche Anfangsdruck kann über oder unter 17 bar [250 psi] liegen und hängt davon ab, wie die Pumpe eingerichtet ist bzw. vom Pumpentyp, dem Sprühmaterial und der Spritzpistole selbst. Stellen Sie den Luftdruck mit dem Handrad für die Steuerung, der sich am Luftregler befindet, auf Null. Um das Sprühmuster zu testen, besprühen Sie ein Stück Holz oder Pappkarton zügig im Abstand von ca. 30 cm. Anhand dieses Tests können Sie auf die Gleichmäßigkeit der Partikelgröße und das Sprühmusters schließen. Sollte das Sprühmuster einen Nachlauf bilden oder Ungleichmäßigkeiten aufweisen, müssen Sie den Luftdruck nach Bedarf erhöhen, um so ein gleichmäßiges Sprühmuster zu erzielen. Der maximale Eingangsluftdruck für HVLP beträgt 1 bar [14 psi] (max. 1 bar [15 psi] für HVLP mit Drehdüse) bzw. 1,4-2,8 bar [20-40 psi] für LVMP. Die HVLP-Flachspitzen- und Drehdüsen-Luftkappen verwenden 230 L/m [8,3 SCFM] Luft bei ihrem entsprechenden maximalen Einlassluftdruck. Die LVMP Flachspitzen- und Drehdüsen-Luftkappen verwenden 368 L/m [13 SCFM] Luft bei 2,1 bar [30 psi] Einlassluftdruck. Die Luftzufuhr unterstützt die Zerstäubung für die Beschichtung. Sobald die Sprühqualität in Ordnung ist, können Sie den Sprühvorgang starten. Sollte die Sprühkapazität zu niedrig sein, um mit der Geschwindigkeit der Fertigungsstraße Schritt zu halten, oder nicht genügend Material für eine befriedigende Beschichtungsqualität vorhanden sein, müssen Sie den Flüssigkeitsdruck langsam in Schritten von 3,4 bar [50 psi] erhöhen. Verwenden Sie dafür das Handrad für den Flüssigkeitsregler. Bedenken Sie dabei jedoch, dass bei einer Erhöhung des Flüssigkeitsdrucks mehr Luft benötigt wird, um Nachlauf zu vermeiden. <p>Die Sprühkonsistenz innerhalb der Lackierer und ähnlicher Lackierarbeiten kann erhöht werden, indem man eine Tabelle mit Standarddruckwerten erstellt. Wiederholen Sie Schritt 6, bis die benötigte Materialbeschichtung und Auftragsgeschwindigkeit erreicht sind. Sollte der maximale Flüssigkeitsdruck bereits erreicht sein, bevor die erforderliche Materialbeschichtung und Auftragsgeschwindigkeit erreicht sind, müssen Sie möglicherweise eine größere Flüssigkeitsspitze wählen.</p>	<p>Abbildung 1</p>

Fan Muster Einstellung: Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu verringern Muster; im Uhrzeigersinn, um Muster zu erhöhen (Abb. 2).



Abbildung 2

HINWEIS
<p>Für die Einstellung des Lüfters bei HVLP-Spritzpistolen benötigt man einen Einlassluftdruck von max. 1 bar [14 psi]. (1 bar [15 psi] max. für HVLP-Drehdüse.) Bei LVMP-Spritzpistolen benötigt man für die Einstellung des Lüfters einen Einlassdruck von ca. 1,4-2,8 bar [20-40 psi]. Um das Muster einstellen zu können, benötigt man bei einem höheren Flüssigkeitsdruck auch einen höheren Einlassluftdruck.</p>

HINWEIS
<p>Hängen Sie die Spritzpistole nie am Abzug auf. Das kann zu Beschädigungen der Nadel oder zu Fehlfunktionen führen.</p>

AUSWAHL DER FLÜSSIGKEITSSPITZE

Folgende Faktoren sollten Sie bei der Auswahl der Flüssigkeitsspitze für Ihre Air-Assist Airless Spritzpistole beachten: (1) die Größe der zu besprühenden Teile; (2) die Geschwindigkeit der Fertigungsstraße; (3) die Flussrate des Materials sowie die Schichtdicke; (4) die Viskosität des aufgetragenen Materials; (5) die Art des aufgetragenen

Materials; sowie (6) die Zerstäubungsqualität der erforderlichen Beschichtung. Die geeignete Flüssigkeitsspitze für die jeweilige Lackierarbeit wählen Sie am besten aus, indem Sie selber Testen und dem fachlichen Rat Ihres Material- und Geräterieberanten folgen.

FLÜSSIGKEITSSCHLÄUCHE

Folgende Faktoren sollten Sie bei der Auswahl der Flüssigkeitsspitze für Ihre Air-Assist Airless Spritzpistole beachten: (1) die Größe der zu besprühenden Teile; (2) die Geschwindigkeit der Fertigungsstraße; (3) die Flussrate des Materials sowie die Schichtdicke; (4) die Viskosität des aufgetragenen Materials; (5)

die Art des aufgetragenen Materials; sowie (6) die Zerstäubungsqualität der erforderlichen Beschichtung. Die geeignete Flüssigkeitsspitze für die jeweilige Lackierarbeit wählen Sie am besten aus, indem Sie selber Testen und dem fachlichen Rat Ihres Material- und Geräterieberanten folgen.

BEHEBUNG VON FEHLERN IM SPRÜHMUSTER

VORSICHT


Bevor Sie Ihre Spritzpistole warten, müssen Sie stets den Abzug sichern und den Flüssigkeitsdruck ablassen.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der Schritte, die der Lackierer sofort durchführen muss, sobald ein fehlerhaftes Sprühmuster auftritt.

1. Überprüfen Sie den externen Teil der Flüssigkeitsspitze, die für den Materialaufbau zuständig ist. Sollten sich Materialrückstände gebildet haben, müssen Sie den Pistolenabzug sichern und die Flüssigkeitsspitze der Pistole mit einem weichen Pinsel aus einem nichtmetallischen Material reinigen.
2. Lässt das Sprühmuster einen Nachlauf am Anfang oder am Ende des Musters erkennen, müssen Sie den Luftdruck schrittweise erhöhen, bis der Nachlauf verschwindet.
3. Falls eine Erhöhung des Luftdrucks nicht zum gewünschten Erfolg führt, ist möglicherweise die Flüssigkeitsspitze abgenutzt und muss ausgetauscht werden. Ein weiterer Hinweis dafür, dass eine

verschlissene Spitze ausgetauscht werden muss, ist eine allmähliche Abnahme der Sprühmusterbreite.

4. Falls weder das Reinigen noch der Austausch der Flüssigkeitsspitze zum gewünschten Erfolg führt, liegt das aller Wahrscheinlichkeit nach an der Temperatur bzw. Viskosität des Materials.
5. Pulsiert oder flimmt das Muster, müssen Sie den Druckregler, alle nachgeschalteten Regler sowie die Pumpe überprüfen. Eventuell muss das Gerät neu eingestellt oder sogar repariert werden.



ALLGEMEINE FEHLERDIAGNOSE

(Bei Angabe von Teilenummern in Klammern, siehe Seite G-12)



PROBLEM	URSACHE	MAßNAHME
Flüssigkeitsaustritt an den Dichtungen	Dichtung oder Nadelfassung abgenutzt. Nadeldichtung lose.	Tauschen Sie die Nadeleinheit aus (18). Ziehen Sie die Dichtmutter leicht an, bis keine Flüssigkeit mehr austritt.
Flüssigkeitsaustritt an der Vorderseite der Spritzpistole	Nadelkugel abgenutzt oder beschädigt. Sitzeinheit abgenutzt.	Tauschen Sie die Nadeleinheit aus (18). Tauschen Sie den Flüssigkeitssockel aus (3/3A).
Flüssigkeit in den Luftpürgängen	Dichtung der Sprühspitze undicht. Bereich um den Flüssigkeitssockel undicht.	Ziehen Sie die Schutzvorrichtung für die Luftkappe/Düse fest (7). Tauschen Sie die Karbidspitze aus (5/5A). Ziehen Sie den Flüssigkeitssockel fest oder tauschen Sie den Sockel aus (3/3A).
Langsame Absperrung der Flüssigkeit	Aufbau von Flüssigkeit an der Nadeleinheit.	Reinigen Sie die Nadeleinheit oder tauschen Sie die Einheit aus (18).
Kein Flüssigkeitsaustritt nach Betätigung des Abzugs	Spitzenöffnung verstopft. Nadel ist beschädigt oder abgebrochen. Flüssigkeitsfilter oder Flüssigkeitsschlauch verstopft.	Bei Flachspitzen: Unterbrechen Sie die Flüssigkeitszufuhr. Lassen Sie den Druck in einen geerdeten Behälter ab. Sichern Sie den Pistolenabzug. Entfernen Sie die Schutzvorrichtung für die Luftkappe/Düse (6) und die Karbidspitze (5). Reinigen Sie die Karbidspitze oder tauschen Sie die Spitze aus (5). Bei Drehdüsen: Drehen Sie die Drehdüse (5A) in der Luftkappe (6A) und sprühen Sie in einen geschlossenen und geerdeten Behälter, um sämtliche Ablagerungen aus der Spitze zu entfernen. Falls die Verstopfung der Spitze dadurch nicht behoben werden kann, müssen Sie die Drehdüse entfernen, reinigen und austauschen. Unterbrechen Sie die Flüssigkeitszufuhr. Lassen Sie den Druck in einen geschlossenen und geerdeten Behälter ab. Lösen Sie den Pistolenabzug (10). Tauschen Sie die Nadeleinheit aus (18). Unterbrechen Sie die Flüssigkeitszufuhr. Lassen Sie den Druck in einen geschlossenen und geerdeten Behälter ab. Unterbrechen Sie die Luftversorgung zur Pumpe und lassen Sie den Flüssigkeitsdruck über das Überströmventil ab. Sichern Sie den Pistolenabzug. Lösen Sie zum Druckabbau im Schlauch die Schlauchverbindung an der Pistole sehr langsam. Entfernen Sie den Schlauch und beseitigen Sie die Verstopfung. HINWEIS: Beim Auswechseln des Filters zwei Schraubenschlüssel verwenden – einen, um das Rohr (11) festzuhalten und ein Drehen zu vermeiden, und den anderen, um die Mutter (14) zu entfernen. Ziehen Sie die Mutter (14) nur mit 12-15 N·m [9 -11 ft-lbs.] fest.

WICHTIGE BEHÖRDLICHE ANMERKUNG

Die Air-Assist H.V.L.P. Handspritzpistole AA4400M ist eine Kombination aus der bewährten leistungsstarken, mit Binks kompatiblen Spritzpistole und der Air-Assist Zerstäubung. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, sorgfältig durchdachte kompatible Spritzpistole. Die Luftkappe ist geeignet für 25' Luftschläuche mit einem Innendurchmesser von 5/16" und einen auf nur 1,4 bar [20 psi] eingestellten Regler, und benötigt zum Formen eines weichen Sprühmusters 0,7 bar [10 psi] Zerstäubungsluft. Die Air-Assist H.V.L.P. Spritzpistole AA4400M arbeitet mit hohen Übertragungsraten und erfüllt sämtliche behördlichen Richtlinien für H.V.L.P. Spritzpistolen.

Max. Flüssigkeitszufuhr:	303 bar [4.400 psi]
Max. statischer Luftdruck am Regler mit 25' Einlassschlauch:	1,4 bar [20 psi]
Max. dynamischer Luftdruck am Pistoleneinlass:	1 bar [14 psi]
Spritzpistolenkörper:	Geschmiedete Aluminiumlegierung
Flüssigkeitsführende Teile:	Edelstahl und Wolframkarbid / PEEK

BEHEBUNG VON FEHLERN IM SPRÜHMUSTER

PROBLEM	URSACHE	MAßNAHME
Wellenartiges Sprühmuster 	Unzureichende Flüssigkeitszufuhr Luft in der Farbzufuhr Versuch des „Flachdrehens“ (teilweise Betätigung des Pistolenabzugs).	Stellen Sie den Regler neu ein oder füllen Sie die Farbbehälter auf. Überprüfen Sie die Schlauchanschlüsse des Pumpensiphons und ziehen Sie die Anschlüsse fest, lassen Sie die Luft aus der Farbleitung ab. Flachdrehen mit der Spritzpistole AA4400M nicht möglich.
Streifenartige Sprühfinger 	Karbidspitze teilweise verstopft.	Reinigen Sie die Karbidspitze oder tauschen Sie die Spitze aus.
Unregelmäßiges Sprühmuster 	Flüssigkeitsaufbau an der Karbidspitze, oder Spitze teilweise verstopft. Reinigen Sie die Karbidspitze.	An der fehlerhaften Seite des Sprühmusters sind die Kappenlöcher verstopft. Reinigen Sie die Kappenlöcher mit Lösungsmittel und einem weichen Pinsel.
Sprühmuster auf eine Seite verschoben; auf dieser Seite ist die Luftkappe verschmutzt. 	An der fehlerhaften Seite des Sprühmusters sind die Kappenlöcher verstopft.	Reinigen Sie die Kappenlöcher mit Lösungsmittel und einem weichen Pinsel bzw. Zahntocher.

WARTUNG UND REINIGUNG DER AIR-ASSIST AIRLESS SPRITZPISTOLE

Die Wartung der Air-Assisted Airless Spritzpistolen umfasst (1) den Austausch abgenutzter Flüssigkeitsspitzen; (2) die Schmierung sowie (3) die Reinigung der Pistole.

FLÜSSIGKEITSSPITZE

Der Einsatz von Air-Assisted Airless Spritzpistolen mit abgenutzter Flüssigkeitsspitze führt zu einem erhöhten Materialverbrauch und dadurch zum Ausstoß von HAP. Erhöht sich der Durchmesser der Spitzte aufgrund von Abnutzung beispielsweise von 0,38-0,53 mm [0.015-0.021"], kann das zu einem 100 Prozent erhöhten Materialverbrauch und entsprechend erhöhten Kosten führen. Um Materialverschwendungen und die Entstehung nicht wertschöpfender Kosten zu vermeiden, muss ein Wartungsplan erstellt werden, der die Überprüfung der Flüssigkeitsspitze und deren Austausch berücksichtigt.

SCHMIERUNG

Für eine optimale Sprühleistung ist eine einwandfreie Schmierung unumgänglich. Durch regelmäßige Schmierung wird eine leichtgängige und einwandfreie Funktion des Geräts sichergestellt. Die Spritzpistole muss nach jedem Reinigungsvorgang geschmiert werden. Dabei müssen die Flüssigkeitsnadelpackung und der Drehpunkt des Pistolenabzugs bei jeder Wartung der Air-Assisted Airless Spritzpistole geschmiert werden. Für die Schmierung der Flüssigkeitsnadelpackung und des Drehpunkts des Pistolenabzugs wird Pistolenfett verwendet.

⚠ VORSICHT

Tauchen Sie nie die komplette Pistole in Lösungs- oder Verdünnungsmittel. Manche Pistolenteile verlieren ihren Schmierfilm schneller und unterliegen somit verstärkter Abnutzung. Außerdem können Lösungsmittel Verunreinigungen im Pistolenkörper verursachen und kleine Luft- und Flüssigkeitskanäle verstopfen.

REINIGUNG

Die nachfolgenden Schritte sind eine Zusammenfassung des Reinigungsvorgangs für Air-Assisted Airless Spritzpistolen.

1. Unterbrechen Sie die Zufuhr der Zerstäubungsluft zur Pistole.
2. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr zur Pumpe und lassen Sie den Flüssigkeitsdruck ab. Falls vorhanden, kann dies über das Überströmventil/Vorventil geschehen.
3. Stecken Sie den Siphonschlauch (Saugschlauch) in den Flüssigkeitsbehälter. Wenn die Pumpe direkt in das Material eingetaucht ist, müssen Sie die Pumpe entfernen und in einen Behälter mit Lösungsmittel tauchen.

HINWEIS

Verwenden Sie nur kompatible Lösungsmittel, die für Reinigungszwecke zugelassen sind.

4. Sichern Sie den Pistolenabzug.
5. Entfernen Sie die Flüssigkeitsspitze und geben Sie die Spitzte in einen geschlossenen Behälter mit Lösungsmittel.
6. Stellen Sie den Luftzufuhrregler der Pumpe auf die niedrigste Stufe (entgegen dem Uhrzeigersinn).
7. Entsichern Sie den Pistolenabzug.
8. Stellen Sie die Luftzufuhr zur Pumpe wieder her und schließen Sie das Überströmventil / Vorventil, falls vorhanden.
9. Regeln Sie die Luftzufuhr zur Pumpe in langsamem Schritten, bis die Pumpe zu zirkulieren beginnt.
- 10 Halten Sie die Pistole in einen geschlossenen Behälter und betätigen Sie den Abzug so lange, bis die Flüssigkeit frei herausströmt.

⚠ WARNUNG

Falls der Luftdruck der Zufuhrluft zur Pumpe nicht reduziert wird oder falls kein geschlossener Behälter verwendet wird, kann es zu einem „Zurückprallen“ des Materials kommen. Ein „Zurückprallen“ des Materials kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

HINWEIS

Während des Reinigungsvorgangs müssen Sie die Spritzpistole beim Sprühen unbedingt in einen geschlossenen Behälter halten. Spritzen Sie niemals in die Luft oder in die Spritzkabine.

REINIGUNG (Fortsetzung)

11. Wischen Sie die Außenfläche der Pistole mit einer Lappen ab, der mit Lösungsmittel getränkt ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Lösungsmittel für die Reinigung geeignet sind. Der Benutzer der Spritzpistole muss darauf achten, ausschließlich Lösungsmittel zu verwenden, die für die Reinigung des Geräts zugelassen sind. Diese Mittel tragen

eine entsprechende Kennzeichnung, die sie als geeignet für Reinigungszwecke ausweist. Falls der Benutzer der Spritzpistole Fragen in Bezug auf die Auswahl der geeigneten Lösungsmittel zur Reinigung hat, muss der Benutzer einen Vorgesetzten oder das Personal für Umweltfragen in der Lackierwerkstatt kontaktieren.

AUSTAUSCH DER FLÜSSIGKEITSDÜSE BZW. FLÜSSIGKEITSNADEL

GRÜNDE FÜR DEN AUSTAUSCH VON DÜSE BZW. NADEL:

- A) Flüssigkeitsaustritt an der Flüssigkeitssdüse
- B) Langsame Flüssigkeitsabsperrung
- C) Keine Flüssigkeit nach Betätigung des Pistolenabzugs

⚠ VORSICHT

Bitte achten Sie darauf, vor Beginn einer jeden Reparatur den Flüssigkeits- und Luftdruck zur Pistole abzulassen.



Bild 4



Bild 5

AUSTAUSCH DER FLÜSSIGKEITSDÜSE

⚠ VORSICHT

Entfernen Sie keine Flüssigkeit Rohr ersetzen, wenn die Flüssigkeitssdüse.

1. Entfernen Sie die Luftkappe zusammen mit der Sprühspitze. (Siehe Bild 4)
2. Drücken Sie den Abzug vollständig durch und entfernen Sie dabei die Flüssigkeitssdüse und den Dichtring. (Siehe Bild 5)
3. Überprüfen Sie die Luftverteilerplatte auf Abnutzung. Tauschen Sie die Luftverteilerplatte bei Bedarf aus. (Siehe Bild 6)
4. Drücken Sie den Abzug vollständig durch und bauen Sie dabei die neue Flüssigkeitssdüse und den Dichtring ein. Drehen Sie die Flüssigkeitssdüse mit einem Drehmoment zwischen 12-15 N-m [9-11 ft.-lbs] fest. (Siehe Bild 5)
5. Tauschen Sie die Luftkappe zusammen mit der Sprühspitze aus (siehe Bild 4).



Bild 6




Bild 7



Bild 8




Bild 9




Bild 10




Bild 11



Bild 12

AUSTAUSCH DER FLÜSSIGKEITSNADEL

1. Entfernen Sie den Abzug, indem Sie die Abzugsschraube und die Abzugsmutter entfernen. (Siehe Bild 7)
2. Schrauben Sie die Mutter der Nadelpackung komplett ab. (Siehe Bild 8)
3. Schrauben Sie die Abdeckplatte ab und entfernen Sie die Nadelfeder und das Federpolster. (Siehe Bild 9 und 10)
4. Vergewissern Sie sich, dass das Federpolster nicht abgenutzt ist und entfernen Sie alle Ablagerungen von der Feder. (Siehe Bild 11)
5. Entfernen Sie die Nadel. (Siehe Bild 12)
6. Bauen Sie die neue Nadel und die neue Feder je nach Bedarf ein. (Siehe Bild 12 und 10). Achten Sie darauf, dass das Federpolster fest an der Feder angebracht ist.
7. Schrauben Sie die Abdeckplatte wieder an. (Siehe Bild 9)
8. Ziehen Sie die Mutter der Nadelpackung vorsichtig an. Ziehen SIE IHN NICHT ZU FEST AN. (Siehe Bild 8)
9. Tauschen Sie Abzug, Abzugsschraube und Abzugsmutter aus. (Siehe Bild 7)
10. Betätigen Sie die Pistole mit Flüssigkeit und ziehen Sie die Mutter der Nadelpackung so fest an, dass keine Flüssigkeit austritt. (Siehe Bild 8)

INSTANDHALTUNG DES LUFTVENTILS

GRÜNDE FÜR DIE INSTANDHALTUNG DES LUFTVENTILS:

- A) Das Luftventil funktioniert nicht richtig (muss ggf. gereinigt werden).
- B) Routinewartung.
- C) Luftaustritte (Austausch empfohlen, siehe Seite 8)

⚠ VORSICHT

Bitte achten Sie darauf, vor Beginn einer jeden Reparatur den Flüssigkeitsschlauch und Luftdruck zur Pistole abzulassen.

1. Entfernen Sie den Abzug und den Flüssigkeitsschlauch. (Siehe Bild 13 und 14)
2. Schrauben Sie das Luftventil mit einem Schraubenschlüssel (14 mm) heraus. (Siehe Bild 15)
3. Nehmen Sie das Luftventil vom Griffschafft ab. (Siehe Bild 16)
4. Entfernen Sie die Feder mit dem Federpolster. (Siehe Bild 17)
5. NEHMEN SIE DIE HINTERE DICHTUNG NICHT VOM PISTOLENKÖRPER AB. (Siehe Bild 18)
6. NEHMEN SIE NICHT DAS KUNSTSTOFFGEHÄUSE VOM LUFTVENTILKÖRPER AB, DA DAS GEHÄUSE BESCHÄDIGT WERDEN KANN. (Siehe Bild 19)
7. REINIGEN
 - a. Entfernen Sie alle Lackrückstände. (Siehe Bild 20)
 - b. Die vier Verteilerlöcher müssen sauber sein. (Siehe Bild 21)
 - c. Der Schaft muss ungehindert im Verteiler schweben. (Siehe Bild 22)
 - d. Der Schaft muss fast ohne Widerstand durch das Gehäuseloch gleiten (aufgrund der Dichtung).
 - e. Die hintere Dichtung muss sauber aussehen und im Loch liegen. (Siehe Bild 18)
 - f. Wenn Sie einen der obigen Punkte nicht beheben können, müssen Sie das Luftventil austauschen. (Siehe Austausch des Luftventils, Seite 8)
8. Wechseln Sie die Feder aus. Achten Sie darauf, dass Sie das Ende mit dem Kunststofflagerpolster zuerst einsetzen. (Siehe Bild 17)
9. Setzen Sie das Luftventil in die Pistole ein und schieben Sie es vorsichtig über die Feder und durch die hintere Dichtung. (Siehe Bild 23)
10. Ziehen Sie das Luftventil zuerst mit der Hand und dann mit dem Schraubenschlüssel (14 mm) fest. Mit einem Drehmoment zwischen 24-30 N·m [18 und 22 ft-lbs] fest drehen. (Siehe Bild 24)
11. Tauschen Sie den Flüssigkeitsschlauch und den Abzug aus. (Siehe Bild 14 und 13)
12. Wenn Luft durch die Pistole austritt, muss das Luftventil ggf. ausgetauscht werden. (Siehe Austausch des Luftventils, Seite 8)



Bild 13




Bild 14




Bild 15



Bild 16



Bild 17




Bild 18




Bild 19




Bild 20




Bild 21




Bild 22



Bild 23




Bild 24

AUTAUSCH DES LUFTVENTILS

GRÜNDE FÜR DEN AUSTAUSCH DES LUFTVENTILS:

- A) *Luftaustritt durch die Spritzpistole.*
- B) *Luftventil funktioniert nicht richtig.*

VORSICHT

Bitte achten Sie darauf, vor Beginn einer jeden Reparatur den Flüssigkeits- und Lufdruck zur Pistole abzulassen.

1. Entfernen Sie den Abzug und den Flüssigkeitsschlauch. (Siehe Bild 25 und 26)
2. Schrauben Sie das Luftventil mit einem Schraubenschlüssel (14 mm) heraus. (Siehe Bild 27)
3. Fassen Sie den Schaft an und nehmen Sie das Luftventil ab. (Siehe Bild 28)
4. Entfernen Sie die Feder mit dem Federpolster. (Siehe Bild 29)
5. Haken Sie die hintere Dichtung mit dem Wartungswerkzeug aus. (Siehe Bild 30 und 31)
6. Reinigen Sie die Luftventillöcher im Pistolenkörper mit der dem Kit beiliegenden Bürste.
7. Setzen Sie die neue hintere Dichtung auf das Wartungswerkzeug; die Rillen müssen in die Wartungswerkzeug-Form passen. (Siehe Bild 32)
8. Drücken Sie die hintere Dichtung mit dem Wartungswerkzeug fest bis zur Schulter in das Loch. (Siehe Bild 33 und 34)
9. Setzen Sie die neue Feder ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Ende mit dem Kunststofflagerpolster zuerst einsetzen. (Siehe Bild 29)
10. Setzen Sie das Luftventil in die Pistole ein und schieben Sie es vorsichtig über die Feder und durch die hintere Dichtung. (Siehe Bild 35)
11. Ziehen Sie das Luftventil zuerst mit der Hand und dann mit dem Schraubenschlüssel (14 mm) fest. Mit einem Drehmoment zwischen 24-30 N·m [18 und 22 ft.-lbs.] fest drehen. (Siehe Bild 36)
12. Tauschen Sie den Flüssigkeitsschlauch und den Abzug aus. (Siehe Bild 26 und 25)



Bild 25




Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Bild 30



Bild 31



Bild 32



Bild 33



Bild 34



Bild 35




Bild 36

EINBAU DER SCHUTZVORRICHTUNG FÜR DIE SPITZE

GRÜNDE FÜR DEN EINBAU EINER SCHUTZVORRICHTUNG FÜR DIE SPITZE:

Zum Austausch kaputter Schutzvorrichtungen für die Spitze

! WARNUNG

Bei einem Druck von mehr als 69 bar [1000 psi] müssen Sie den Spitzenschutz verwenden, um sich zusätzlich vor Hautinjektionen zu schützen.

! VORSICHT

Bitte achten Sie darauf, vor Beginn einer jeden Reparatur den Flüssigkeits- und Luftdruck zur Pistole abzulassen.

DIE ANWEISUNGEN GELTEN SOWOHL FÜR DIE SCHUTZVORRICHTUNG VON FLACHSPITZEN ALS AUCH VON DREHDÜSEN

1. Unterbrechen Sie die komplette Flüssigkeits- und Luftzufuhr zur Pistole.
2. Spannen Sie die Pistole in einen Schraubstock ein, so dass die Flüssigkeitsdüse nach oben zeigt. (Siehe Bild 38). Die Pistole muss am oberen Teil des Pistolengriffs eingespannt werden.
3. Bauen Sie die Luftkappe zusammen mit dem Luftkappenring ein – **ohne Sprühspitze und Nadelschutz aus Kunststoff**. (Siehe Bild 38)
4. Montieren Sie die Luftkappe und den Luftkappenring auf die Pistole und ziehen Sie Kappe und Ring mit der Hand fest. (Siehe Bild 39)
5. Stecken Sie den Spitzenschutz aus Kunststoff richtig herum auf die Luftkappe. (Siehe Bild 40)
6. Setzen Sie einen runden Schraubenzieher zwischen den offenen Abschnitten des Kunststoffschutzes an und drücken Sie den Schraubenzieher gleichmäßig an beiden Seiten des Kunststoffschutzes nach unten. (Siehe Bild 41)
7. Die Schutzvorrichtung sollte nun sicher in der Nut der Luftkappe einrasten. (Siehe Bild 42)
8. Die Luftkappe kann nun entfernt und die geeignete Spalte eingebaut werden.



Bild 37




Bild 38



Bild 39



Bild 40





Bild 41



Bild 42

AA4400M AIR-ASSIST AIRLESS SPRITZPISTOLE



AA4400M AIR-ASSIST AIRLESS SPRITZPISTOLE

TEILELISTE

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Artikelnummer an (nicht alle Artikelnummern sind lieferbar).
Bei der Angaben von Positionsnummern, siehe Seite DE-10.

ARTIKEL-NR.	BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ARTIKEL-NR.	BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE
1		PISTOLENKÖRPER.....	1	9	SN-402-K	LUFTVENTILEINHEIT	1
2	SPA-71-K5	LUFTVERTEILERPLATTE (5-TEILIG).....	1	10	—▲	ABZUG.....	1
FLACHSPITZENBAUTEILE							
3	54-5799-K +	FLÜSSIGKEITSSOCKEL (4400 PSI) (WOLFRAMKARBID).....	1	15	SN-9-K3	1/4" NPS LUFTEINLASSANSCHLUSS (3-TEILIG)	
4	SPA-98-K5	DICHTRING (5-TEILIG).....	1	16	—●	SCHRAUBE FÜR FILTERHALTERUNG	1
5	114-XXXXX ■	FLACHSPITZE (SPITZEN 9-XXXX-F FÜR FEINES FINISH).....	1	17	—●	FILTERHALTERUNG	1
6	54-5878-K ▼	HVLP LUFTKAPPE FÜR FLACHSPITZE	1	18	54-5826	FLÜSSIGKEITSNADEL-TEILIG (4400PSI).....	1
		(LVMP LUFTKAPPE 54-5797-K FÜR FLACHSPITZE)		19	54-5850	MUTTER FÜR FORMNADEL.....	1
		(AA-10 HVLP LUFTKAPPE 54-5890-K FÜR FLACHSPITZE)		22	54-5815	STRAHLREGULIERVENTIL	1
		(HVLP LUFTKAPPE 54-5795 FÜR FLACHSPITZE)		23	— #	GEHÄUSEBUCHSE	1
7	54-5852	SPRENGRING	1	24	— #	DICHTRING FÜR GEHÄUSEBUCHSE	1
8	54-5794 M ○	SCHUTZVORRICHTUNG FÜR FLACHSPITZE...1		25	—▲	ABZUGSMUTTER.....	1
				26	—▲	ABZUGSSCHRAUBE.....	1
				29	54-1835	100 SCHEIBENFILTER (1 STÜCK).....	1
				30	— *	(60 SCHEIBENFILTER (5 STÜCK) 54-1836-K5)	
				31	— *	SCHEIBENFILTERGEHÄUSE	1
						SCHEIBENFILTER-SICHERUNGSMUTTER.....	1
DEHDÜSENBAUTEILE							
3A	54-5832-K +	FLÜSSIGKEITSSOCKEL FÜR DREHDÜSE (4400 PSI) (WOLFRAMKARBID).....	1				
5A	9-XXX-75 ■	DREHDÜSE	1				
5B	54-7539-K2	KLAMMER FÜR DREHDÜSE (2-TEILIG).....	1				
6A	54-5924-K ▼	HVLP LUFTKAPPE FÜR DREHDÜSE	1				
		(LVMP LUFTKAPPE 54-5925-K FÜR DREHDÜSE)					
7	54-5928	SPRENGRING	1				
8A	54-5921 ○	SCHUTZVORRICHTUNG FÜR DREHDÜSE	1				
8B	54-5930 ○	SCHRAUBE FÜR SCHUTZVORRICHTUNG FÜR DREHDÜSE.....1					

- ▼ Alle Luftkappensätze sind vormontiert und beinhalten Sicherungsscheiben und einen entsprechenden Spitzenschutz. Bei einem Wechsel von Flachspitze auf Drehdüse oder andersherum müssen Sie darauf achten, dass Sie den richtigen Flüssigkeitssockel (3/3A) bestellen. Für die Drehdüse wird auch Teil 5B benötigt.
- Alle lieferbaren Spitzengrößen finden Sie auf Seite G-12. Beim Kauf von Drehdüsen müssen Sie die verpackte Klammer/Dichtung entsorgen und lediglich Position 5B verwenden.
- + Vormontiert mit Dichtring SPA-98.
- ▲ Verfügbar als Teil des Satzes 54-5835.
- Verfügbar als Teil des Satzes 54-5827.
- # Verfügbar als Teil des Satzes 54-5829.
- Zwingend erforderlich für einen Betriebsdruck von über 69 bar [1000 psi].
- * Als Teil des Bausatzes 54-4726-K erhältlich. Filter (29) separate bestellen.

ZUBEHÖR

ANSCHLÜSSE

54-4976-K3	1/4" NPT(Innengewinde) x 3/8" AD Schlauchesteckanschluss (paket von 3) (optional)
72-2332	Drehanschluss für Flüssigkeitseinlass (1/4" Außengewinde x 1/4" Innengewinde)

FLÜSSIGKEITSFILTER

54-1835	100 Scheibenfilter
54-1836	60 Scheibenfilter

TESTSATZ FÜR HVLP LUFTKAPPEN

54-5882-K	Testsatz (mit Manometer) für HVLP Luftkappen für Flachspitzen für Luftkappe 54-5787
54-5836-K	Testsatz (mit Manometer) für HVLP Luftkappen für Flachspitzen für Luftkappe 54-5795
54-5837-K	Testsatz (mit Manometer) für HVLP Luftkappen für Drehdüsen

TESTMANOMETER

54-5327	HVLP Testmanometer
---------	--------------------

TABELLE DER ZUR AUSWAHL STEHENDE DREHDÜSEN

Kegelgröße basierend auf 152 bar [2200 psi] mit Latexfarbauftrag in einem Abstand von 305 mm [12"] zur Oberfläche. Tatsächliche Ergebnisse können, abhängig von der Materialviskosität, anders ausfallen.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	ÖFFNUNG	KEGELGRÖSSE (ZOLL)	GPM- VOLUMEN @ 152 BAR [2200 PSI]
9-307-75	DREHDÜSE	0,007	6	0,05
9-309-75	DREHDÜSE	0,009	6	0,09
9-409-75	DREHDÜSE	0,009	8	0,09
9-509-75	DREHDÜSE	0,009	10	0,09
9-211-75	DREHDÜSE	0,011	4	0,12
9-311-75	DREHDÜSE	0,011	6	0,12
9-411-75	DREHDÜSE	0,011	8	0,12
9-511-75	DREHDÜSE	0,011	10	0,12
9-611-75	DREHDÜSE	0,011	12	0,12
9-213-75	DREHDÜSE	0,013	4	0,18
9-313-75	DREHDÜSE	0,013	6	0,18
9-413-75	DREHDÜSE	0,013	8	0,18
9-513-75	DREHDÜSE	0,013	10	0,18
9-613-75	DREHDÜSE	0,013	12	0,18
9-713-75	DREHDÜSE	0,013	14	0,18
9-215-75	DREHDÜSE	0,015	4	0,24
9-315-75	DREHDÜSE	0,015	6	0,24
9-415-75	DREHDÜSE	0,015	8	0,24
9-515-75	DREHDÜSE	0,015	10	0,24
9-615-75	DREHDÜSE	0,015	12	0,24
9-715-75	DREHDÜSE	0,015	14	0,24
9-217-75	DREHDÜSE	0,017	4	0,31
9-317-75	DREHDÜSE	0,017	6	0,31
9-417-75	DREHDÜSE	0,017	8	0,31
9-517-75	DREHDÜSE	0,017	10	0,31
9-617-75	DREHDÜSE	0,017	12	0,31
9-717-75	DREHDÜSE	0,017	14	0,31
9-419-75	DREHDÜSE	0,019	8	0,38
9-519-75	DREHDÜSE	0,019	10	0,38
9-619-75	DREHDÜSE	0,019	12	0,38
9-421-75	DREHDÜSE	0,021	8	0,47
9-521-75	DREHDÜSE	0,021	10	0,47
9-621-75	DREHDÜSE	0,021	12	0,47
9-523-75	DREHDÜSE	0,023	10	0,57
9-623-75	DREHDÜSE	0,023	12	0,57
9-525-75	DREHDÜSE	0,025	10	0,67
9-625-75	DREHDÜSE	0,025	12	0,67
9-627-75	DREHDÜSE	0,027	12	0,74
9-631-75	DREHDÜSE	0,031	12	1,03
9-435-75	DREHDÜSE	0,035	8	1,31
9-635-75	DREHDÜSE	0,035	12	1,31

TABELLE DER ZUR AUSWAHL STEHENDE FLACHSPITZEN FÜR EIN FEINES FINISH

Kegelgröße basierend auf 69 bar [1000 PSI] mit Wasserauftrag in einem Abstand von 305 mm [12"] zur Oberfläche. Tatsächliche Ergebnisse können, abhängig von der Materialviskosität, anders ausfallen.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	ÖFFNUNG	KEGELGRÖSSE (ZOLL)	GPM- VOLUMEN @ 34 BAR [500 PSI] WASSER
9-0909-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,009	9	0,039
9-0911-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,009	11	0,039
9-1109-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,011	9	0,06
9-1111-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,011	11	0,06
9-1113-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,011	13	0,06
9-1115-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,011	15	0,06
9-1309-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,013	9	0,09
9-1311-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,013	11	0,09
9-1313-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,013	13	0,09
9-1315-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,013	15	0,09
9-1509-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,015	9	0,12
9-1511-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,015	11	0,12
9-1513-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,015	13	0,12
9-1515-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,015	15	0,12
9-1517-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,015	17	0,12
9-1709-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,017	9	0,16
9-1711-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,017	11	0,16
9-1713-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,017	13	0,16
9-1715-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,017	15	0,16
9-1717-F	SPITZE FÜR EIN FEINES FINISH	0,017	17	0,16

KOMPLETTE PISTOLENSÄTZE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
HVLP PISTOLENSATZ AA4400M MIT FLACHSPITZE (SPITZE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	0909-4400-HF0000
HVLP PISTOLENSATZ AA4400M MIT LUFTKAPPE AA-10 (SPITZE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	0909-4400-10000
LVMP PISTOLENSATZ AA4400M MIT FLACHSPITZE (SPITZE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	0909-4400-LF0000

TABELLE DI SELEZIONE UGELLO PIATTO STANDARD

Kegelgröße basierend auf 69 bar [1000 PSI] mit Wasserauftrag in einem Abstand von 305 mm [12"] zur Oberfläche. Tatsächliche Ergebnisse können, abhängig von der Materialviskosität, anders ausfallen.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	ÖFFNUNG	KEGELGRÖSSE (ZOLL)	GPM- VOLUMEN @ 34 BAR [500 PSI] WASSER
114-00704	SPITZENEINHEIT	0,007	4	0,028
114-00706	SPITZENEINHEIT	0,007	6	0,028
114-00708	SPITZENEINHEIT	0,007	8	0,028
114-00902	SPITZENEINHEIT	0,009	2	0,039
114-00906	SPITZENEINHEIT	0,009	6	0,039
114-00908	SPITZENEINHEIT	0,009	8	0,039
114-00910	SPITZENEINHEIT	0,009	10	0,039
114-00912	SPITZENEINHEIT	0,009	12	0,039
114-01104	SPITZENEINHEIT	0,011	4	0,060
114-01106	SPITZENEINHEIT	0,011	6	0,060
114-01108	SPITZENEINHEIT	0,011	8	0,060
114-01110	SPITZENEINHEIT	0,011	10	0,060
114-01112	SPITZENEINHEIT	0,011	12	0,060
114-01114	SPITZENEINHEIT	0,011	14	0,060
114-01304	SPITZENEINHEIT	0,013	4	0,090
114-01306	SPITZENEINHEIT	0,013	6	0,090
114-01308	SPITZENEINHEIT	0,013	8	0,090
114-01310	SPITZENEINHEIT	0,013	10	0,090
114-01312	SPITZENEINHEIT	0,013	12	0,090
114-01314	SPITZENEINHEIT	0,013	14	0,090
114-01316	SPITZENEINHEIT	0,013	16	0,090
114-01506	SPITZENEINHEIT	0,015	6	0,120
114-01508	SPITZENEINHEIT	0,015	8	0,120
114-01510	SPITZENEINHEIT	0,015	10	0,120
114-01512	SPITZENEINHEIT	0,015	12	0,120
114-01514	SPITZENEINHEIT	0,015	14	0,120
114-01516	SPITZENEINHEIT	0,015	16	0,120
114-01518	SPITZENEINHEIT	0,015	18	0,120
114-01706	SPITZENEINHEIT	0,017	6	0,160
114-01708	SPITZENEINHEIT	0,017	8	0,160
114-01710	SPITZENEINHEIT	0,017	10	0,160
114-01712	SPITZENEINHEIT	0,017	12	0,160
114-01714	SPITZENEINHEIT	0,017	14	0,160
114-01716	SPITZENEINHEIT	0,017	16	0,160
114-01718	SPITZENEINHEIT	0,017	18	0,160
114-01906	SPITZENEINHEIT	0,019	6	0,190
114-01908	SPITZENEINHEIT	0,019	8	0,190
114-01910	SPITZENEINHEIT	0,019	10	0,190
114-01912	SPITZENEINHEIT	0,019	12	0,190
114-01914	SPITZENEINHEIT	0,019	14	0,190
114-01916	SPITZENEINHEIT	0,019	16	0,190
114-01918	SPITZENEINHEIT	0,019	18	0,190
114-02110	SPITZENEINHEIT	0,021	10	0,240
114-02112	SPITZENEINHEIT	0,021	12	0,240
114-02114	SPITZENEINHEIT	0,021	14	0,240
114-02116	SPITZENEINHEIT	0,021	16	0,240
114-02118	SPITZENEINHEIT	0,021	18	0,240
114-02410	SPITZENEINHEIT	0,024	10	0,310
114-02412	SPITZENEINHEIT	0,024	12	0,310
114-02414	SPITZENEINHEIT	0,024	14	0,310
114-02416	SPITZENEINHEIT	0,024	16	0,310
114-02418	SPITZENEINHEIT	0,024	18	0,310
114-02710	SPITZENEINHEIT	0,027	10	0,385
114-02712	SPITZENEINHEIT	0,027	12	0,385
114-02714	SPITZENEINHEIT	0,027	14	0,385
114-02716	SPITZENEINHEIT	0,027	16	0,385
114-02718	SPITZENEINHEIT	0,027	18	0,385

HINWEIS FÜR DREHDÜSEN

Bei einem Wechsel von Flachspitze auf Drehdüse müssen Sie die Mustergröße um 51 mm [2"] erhöhen und die Lufteinstellung so verändern, dass Sie die gewünschte Größe erzielen.

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
HVLP PISTOLENSATZ AA4400M MIT DREHDÜSE (DÜSE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	0909-4400-HT0000
LVMP PISTOLENSATZ AA4400M MIT DREHDÜSE (DÜSE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	0909-4400-LT0000

PISTOLA A SPRUZZO AIRLESS ASSISTITA AD ARIA AA4400M™




UGELLO PIATTO



UGELLO A ELICA REVERSIBILI

Le seguenti istruzioni forniscono le informazioni necessarie per il funzionamento corretto e la manutenzione preventiva della pistola a spruzzo Airless assistita ad aria AA4400M Binks. Si prega di leggere e comprendere tutte le informazioni contenute in questo documento per ottenere le migliori prestazioni dalla nuova pistola a spruzzo AA4400M.

Nella pistola a spruzzo AA4400M, la vernice o altro materiale da nebulizzare viene pre-nebulizzata e spinta

attraverso l'ugello in carburo alla tipica pressione del fluido di 110-262 bar [1600-3800 psi] (con capacità fino a 303 bar [4400 psi]). Grazie alla pre-nebulizzazione, l'orientamento finale del getto fornito dal cappello aria produce un profilo di spruzzo estremamente fine e regolare. Il risultato di questo profilo di spruzzo è una finitura uniforme particolarmente indicata per i prodotti che richiedono una precisione molto elevata con riduzione della nebbia di verniciatura e di emissioni COV.

SPECIFICHE:

Pressione massima dei liquidi:	303 bar [4400 psi]
Pressione aria massima:	6,8 bar [100 psi]
Corpo pistola:	Alluminio fucinato
Percorso fluido:	Acciaio inox
Sede fluido:	Sede carburo di tungsteno
Dimensioni ingresso liquidi:	filettatura 1/4" NPS(m)
Dimensione ingresso aria:	filettatura 1/4" BSP/NPS(m)
Peso della pistola:	490 g [17,28 oz.] (senza ugello, cappello aria, protezione)

I modelli di pistola a spruzzo elencati nella seguente dichiarazione di conformità possono essere usati in atmosfere potenzialmente esplosive SOLAMENTE quando sono state osservate le condizioni speciali per l'installazione e l'uso sicuri come indicato in questo manuale per l'uso (Scheda delle parti). Questi modelli sono approvati a norma dei regolamenti ATEX 94/9/CE, livello di protezione: **II 2 G X: Apparecchio idoneo per Zone 1 e 2.**

Questo prodotto è previsto per l'uso con: solventi e materiali a base di acqua

Idoneo per l'uso nelle aree pericolose: Zona 1 e 2

Livello di protezione: II 2 G X

Livello di vibrazione: N/A

Livello di pressione acustica: disponibile su richiesta

Livello di potenza acustica: disponibile su richiesta

Produttore: Carlisle Fluid Technologies
320 Philips Ave.
Toledo, OH 43612

Dichiarazione di conformità CE



Noi: Finishing Brands UK, dichiariamo che il prodotto di cui sopra è conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive:

Direttiva macchine 2006/42/CE

Direttiva ATEX 94/9/CE

nell'osservanza dei seguenti documenti statutari e norme armonizzate:

BS EN 1953:2013 Apparecchiatura di polverizzazione e spruzzatura per materiali di rivestimento – Requisiti di sicurezza

EN ISO 12100-1:2010 Sicurezza del macchinario – Concetti di base, principi generali di progettazione – Terminologia di base, metodologia

EN ISO 12100-2:2010 Sicurezza del macchinario – Concetti di base, principi generali di progettazione – Principi tecnici

EN 14462:2015 Apparecchiature per il trattamento delle superfici - Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite - Classi di accuratezza 2 e 3.

EN ISO 11201:2010 Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente con correzioni ambientali trascurabili

EN ISO 20643:2008 Vibrazioni meccaniche– Macchine portatili e condotte a mano – Principi per la valutazione dell'emissione di vibrazioni

EN ISO 28662-1 Macchine utensili elettriche portatili – Misura delle vibrazioni sull'impugnatura

EN 12096:1997 Vibrazioni meccaniche – Dichiaraione e verifica dei valori di emissione vibratoria

EN1127-1:2011 Atmosfere esplosive – Prevenzione dell'esplosione – Concetti di base

EN 13463-1:2009 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - Metodi di base e requisiti

Chuck McCulloch
31 dicembre 2015

AVVERTENZA

La pistola a spruzzo deve essere messa a terra per dissipare eventuali cariche elettrostatiche che possono essere create da flussi di fluido o aria. Ciò può essere ottenuto attraverso la montatura della pistola a spruzzo o i tubi flessibili dell'aria/fluido. Il collegamento elettrico della pistola a spruzzo a terra deve essere controllato ed è richiesta una resistenza di meno di 10^6 Ohm.

In questa scheda delle parti, le parole **AVVERTENZA**, **ATTENZIONE** e **NOTA** sono usate per dare rilievo a importanti informazioni di sicurezza nel seguente modo:

AVVERTENZA	ATTENZIONE	NOTA
Pericoli o pratiche rischiose che potrebbero causare gravi infortuni, morte o danni ingenti alla proprietà.	Pericoli o pratiche rischiose che potrebbero causare infortuni, danni al prodotto o alla proprietà di minore importanza.	Importanti informazioni di installazione, uso o manutenzione.

AVVERTENZA

LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.



ALLERTA MEDICA

Qualsiasi infortunio causato da liquidi ad alta pressione può essere grave. In caso di infortunio o anche se si sospetta un infortunio:

- Rearsi immediatamente al pronto soccorso.
- Dire al medico che si sospetta un infortunio da iniezione.
- Mostrare al medico queste informazioni mediche o la tessera di allerta medica fornita con la pistola a spruzzo senza pressione d'aria.
- Indicare al medico il tipo di fluido che si stava spruzzando o erogando.
- Consultare la Scheda dei dati di sicurezza del materiale per informazioni specifiche.



RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL MEDICO

Per evitare il contatto con il fluido, prendere le seguenti precauzioni:

- Non puntare mai la pistola/valvola contro qualcuno o una parte qualsiasi del corpo.
- Non collocare mai la mano o le dita sulla punta dello spruzzatore.
- Non tentare mai di bloccare o deviare perdite di fluido con la mano, un guanto o uno straccio.
- Assicurarsi sempre che la protezione della punta sia sulla pistola a spruzzo prima di spruzzare.
- Assicurarsi sempre che la sicura del grilletto della pistola funzioni come previsto prima di spruzzare.
- Bloccare sempre la sicura del grilletto della pistola quando si finisce di spruzzare.



LEGGERE IL MANUALE

Prima di usare apparecchi di finitura, leggere attentamente tutte le informazioni per la sicurezza l'uso e la manutenzione incluse nel manuale per l'uso.



CONTROLLARE L'APPARECCHIO OGNI GIORNO

Controllare l'apparecchio per verificare che non vi siano parti logorate o rotte ogni giorno. Non usare l'apparecchio se non si è sicuri delle sue condizioni.



FORMAZIONE DELL'OPERATORE

Tutto il personale deve completare la formazione prima di usare questo apparecchio.



NON MODIFICARE MAI L'APPARECCHIO

Non modificare l'apparecchio a meno che il produttore non fornisca l'approvazione scritta.



PERICOLI DELL'USO DIVERSO DAL PREVISTO DELL'APPARECCHIO

L'uso diverso dal previsto dell'apparecchio potrebbe causarne la rottura, anomalie di funzionamento, o l'avvio imprevisto con il rischio di gravi infortuni.



CARICA STATICIA

Il fluido può sviluppare una carica statica che deve essere dissipata attraverso la messa a terra idonea dell'apparecchio, degli oggetti da spruzzare e tutti gli altri oggetti nell'area di erogazione. Una messa a terra impropria o scintille possono causare una condizione di pericolo con il conseguente rischio di incendio, esplosione o scossa elettrica e altri gravi infortuni.



DE-ENERGIZZARE, DEPRESSURIZZARE, SCOLLEGARE E BLOCCARE TUTTE LE FONTI DI ALIMENTAZIONE DURANTE LA MANUTENZIONE

Altrimenti esiste il rischio di gravi infortuni o la morte.



PERICOLO DI IMPIGLIAMENTO

Le parti mobili possono schiacciare e tagliare. In pratica, i punti di impigliamento sono aree in cui sono presenti parti mobili.



CONSIDERAZIONE RELATIVA ALL'ALTA PRESSIONE

L'alta pressione può causare gravi infortuni. Scaricare tutta la pressione prima della manutenzione. Spruzzi provenienti dalla pistola a spruzzo, perdite del tubo flessibile, o componenti rotti possono iniettare fluido nel corpo e causare infortuni molto gravi.



INDOSSARE UN RESPIRATORE

I fumi tossici possono causare gravi infortuni o la morte se inalati. Indossare un respiratore come raccomandato dalla Scheda dei dati di sicurezza del produttore del fluido e solvente.



PROCEDURA DI SCARICAMENTO DELLA PRESSIONE

Seguire sempre la procedura per lo scaricamento della pressione inclusa nel manuale per l'uso dell'apparecchio.



FLUIDO E FUMI TOSSICI

Fluido o fumi tossici dannosi possono causare gravi infortuni o la morte se sono spruzzati negli occhi o sulla pelle, inalati, iniettati o ingeriti. APPRENDERE e CONOSCERE i pericoli specifici o i fluidi che si stanno usando.



TENERE IN POSIZIONE LE PROTEZIONI DELL'APPARECCHIO

Non usare l'apparecchio se i dispositivi di sicurezza sono stati rimossi.



PERICOLO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Forte rumore può causare infortuni. Può essere necessaria protezione auricolare quando si usa questo apparecchio.



SAPERE DOVE E COME SPEGNERE L'APPARECCHIO IN UN'EMERGENZA



PERICOLO DI OGGETTI LANCIATI IN ARIA

Liquidi o gas liberati sotto pressione o detriti lanciati in aria possono causare infortuni.



INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE

Se non si indossano occhiali di protezione con ripari laterali si è a rischio di gravi lesioni oculari o cecità.



AVVERTENZA PROP 65

AVVERTENZA: questo prodotto contiene sostanze chimiche note allo Stato della California come agenti cancerogeni e mutageni o di altra tossicità riproduttiva.

IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE QUESTE INFORMAZIONI ALL'OPERATORE DELL'APPARECCHIO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE AGLI APPARECCHI BINKS E DEVILBESS, CONSULTARE IL LIBRETTO DI SICUREZZA GENERALE DEGLI APPARECCHI (77-5300).

CONFIGURAZIONE DELLA PISTOLA A SPRUZZO

NOTA

Prima di procedere, assicurarsi che il blocco del grilletto sia innestato.

1. Collegare il tubo del fluido ad alta pressione all'ingresso fluido della pistola e serrarlo bene.
2. Collegare il tubo dell'aria al raccordo aria della pistola e serrarlo bene.
3. Aumentare lentamente l'aria alla pompa per ottenere una pressione del fluido pari al livello più basso della gamma di pressioni. Una tipica pressione di avvio è 250 psi. I punti di pressione effettivi all'avvio possono essere superiori o inferiori a 250 psi e dipendono dalla configurazione compresi il tipo di pompa utilizzata, il tipo di materiale nebulizzato e la pistola a spruzzo stessa.
4. Utilizzando la manopola di comando sul regolatore dell'aria, impostare la pressione dell'aria su zero.
5. Per testare il profilo di spruzzo, nebulizzare un pezzo di legno o di cartone con una passata rapida a circa 30 cm di distanza dalla superficie. I risultati del test consentiranno di determinare l'uniformità della dimensione delle particelle e del profilo di spruzzo.
6. Se il profilo di spruzzo presenta sbavature o non è uniforme, aumentare gradualmente la pressione dell'aria fino ad ottenere un profilo di spruzzo uniforme. 14 psi è la pressione dell'aria di ingresso massima per HVLP (max. 15 psi per HVLP con cappello ugello a elica); in alternativa per LVMP utilizzare una pressione dell'aria di ingresso di 1,4-2,8 bar [20-40 psi]. **I cappelli aria dell'ugello piatto e dell'ugello a elica HVLP consumano 230 L/m [8,3 SCFM] di flusso d'aria alle rispettive pressioni massime d'aria in ingresso. I cappelli aria dell'ugello piatto e dell'ugello a elica LVMP consumano 368 L/m [13 SCFM] di flusso d'aria a una pressione d'aria in ingresso di 2,1 bar [30 psi].** L'aria viene utilizzata per consentire la nebulizzazione della vernice.
7. Se la qualità dello spruzzo è accettabile, iniziare la nebulizzazione. Se la velocità di nebulizzazione è troppo lenta per tenere il passo con la linea di produzione, o se la quantità di materiale nebulizzato è inadeguata per la copertura desiderata, aumentare gradualmente la pressione del fluido con incrementi di 3,4 bar [50 psi] utilizzando la manopola di comando del regolatore del fluido. Tuttavia, si osservi che con l'aumento della pressione del fluido, è necessaria più aria per eliminare le sbavature.

La consistenza della nebulizzazione può essere aumentata dagli operatori che utilizzano la pistola per lavori di spruzzatura o simili, tramite lo sviluppo di tabelle di standardizzazione. Ripetere il punto 6 fino al raggiungimento della copertura di materiale e della velocità di nebulizzazione desiderate. Se la pressione massima del fluido viene raggiunta prima di ottenere la copertura di materiale e la velocità di nebulizzazione desiderate, può essere necessario montare un ugello del fluido più grande.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPICO




Figura 1

Regolazione del getto: girare la manopola in senso antiorario per diminuire il profilo; in senso orario per aumentare il profilo (fig. 2).




Figura 2

NOTA

Per la nebulizzazione HVLP, la funzione di regolazione del getto richiede un massimo di 1 bar [14 psi] di pressione di ingresso aria. (1 bar [15 psi] max. per l'ugello a elica HVLP) Per la nebulizzazione LVMP, la regolazione del getto richiede una pressione di ingresso aria massima di circa 1,4-2,8 bar [20-40 psi]. Una pressione del fluido maggiore richiede una pressione di ingresso aria maggiore per consentire la regolazione del profilo.

NOTA

Non appendere la pistola dal grilletto. Ciò può provocare danni all'ago o malfunzionamenti.

SELEZIONE DELL'UGELLO DEL FLUIDO

I fattori da considerare per la scelta di un ugello del fluido per una pistola a spruzzo airless assistita ad aria includono (1) le dimensioni delle parti da nebulizzare; (2) la velocità della linea di produzione; (3) la velocità del flusso di materiale e lo spessore della pellicola; (4) la viscosità del materiale utilizzato;

(5) il tipo di materiale impiegato e (6) la qualità di nebulizzazione della vernice richiesta. Per scegliere l'ugello del fluido più adatto a una specifica attività di nebulizzazione, si consiglia, oltre all'esecuzione di prove, di consultare il parere degli esperti delle aziende fornitrice di materiali e attrezzature.

TUBI PER FLUIDO

I fattori da considerare per la scelta di un ugello del fluido per una pistola a spruzzo airless assistita ad aria includono (1) le dimensioni delle parti da nebulizzare; (2) la velocità della linea di produzione; (3) la velocità del flusso di materiale e lo spessore della pellicola; (4) la viscosità del materiale utilizzato;

(5) il tipo di materiale impiegato e (6) la qualità di nebulizzazione della vernice richiesta. Per scegliere l'ugello del fluido più adatto a una specifica attività di nebulizzazione, si consiglia, oltre all'esecuzione di prove, di consultare il parere degli esperti delle aziende fornitrice di materiali e attrezzature.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI AI PROFILI DI SPRUZZO

ATTENZIONE

Innestare sempre il blocco del grilletto e scaricare la pressione del fluido prima di interventi di manutenzione sulla pistola.

La seguente procedura riassume le operazioni che un operatore è tenuto ad eseguire immediatamente, appena emergono i primi segni di un profilo di spruzzo difettoso.

1. Verificare che nella parte esterna dell'ugello del fluido non vi siano depositi di materiale. Se si è formato un deposito, azionare il dispositivo di sicurezza del grilletto della pistola e pulire l'ugello del fluido della pistola con una spazzola morbida non metallica.
2. Se il profilo di spruzzo mostra segni di sbavatura nella parte superiore o inferiore del profilo, aumentare la pressione dell'aria gradualmente fino alla scomparsa delle sbavature.
3. Se l'aumento della pressione dell'aria non fa scomparire le sbavature, l'ugello del fluido potrebbe essere usurato e potrebbe essere necessario sostituirlo. Un altro segno di

ugello usurato è la graduale diminuzione dell'ampiezza del profilo di spruzzo.

4. Se la pulizia o la sostituzione dell'ugello del fluido non fa scomparire le sbavature, il difetto nella nebulizzazione è probabilmente dovuto alla temperatura e/o alla viscosità del materiale.
5. Se si verifica la pulsazione o il battito del profilo, controllare i regolatori della pressione, i regolatori a valle e la pompa. Probabilmente è necessario regolarli ulteriormente o ripararli.




Figura 3

SOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI

(Per i numeri delle parti riportati tra parentesi, fare riferimento alla pagina I-12).

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Perdita di fluido attraverso la guarnizione	Guarnizione o albero dell'ago usurati. Allentare la guarnizione dell'ago.	Sostituire il gruppo aghi (18). Serrare delicatamente il dado premistoppa fino all'arresto della perdita.
Perdita di fluido dalla parte anteriore della pistola	Sfera dell'ago usurata o danneggiata. Gruppo sede usurato.	Sostituire il gruppo aghi (18). Sostituire la sede del fluido (3/3A).
Fluido nei passaggi dell'aria	Perdita dalla guarnizione dell'ugello di spruzzo. Perdita intorno alla sede del fluido.	Serrare il gruppo di protezione cappello aria/ugello (7). Sostituire il gruppo ugello in carburo (5/5A). Serrare o sostituire la sede del fluido (3/3A).
Arresto del fluido lento	Deposito di fluido sul gruppo aghi.	Pulire o sostituire il gruppo aghi (18).
Nessuna fuoriuscita di fluido con pistola attivata	Orifizio dell'ugello ostruito. L'ago è danneggiato o rotto. Filtro per liquidi o tubo del fluido ostruito.	Per ugello piatto: Disattivare l'alimentazione del fluido. Scaricare la pressione in un contenitore chiuso con messa a terra. Innestare il dispositivo di sicurezza del grilletto. Rimuovere il gruppo di protezione cappello aria/ugello (6) e l'ugello in carburo (5). Pulire o sostituire il gruppo ugello in carburo (5). Per ugello a elica: Ruotare l'ugello a elica (5A) nel cappello aria (6A) e nebulizzare in un contenitore chiuso con messa a terra per eliminare qualsiasi frammento dall'ugello. Se l'ugello è ancora ostruito, rimuovere pulire e rimontare l'ugello a elica. Disattivare l'alimentazione del fluido. Scaricare la pressione in un contenitore chiuso con messa a terra. Rimuovere il grilletto (10). Sostituire il gruppo aghi (18) Disattivare l'alimentazione del fluido. Scaricare la pressione in un contenitore chiuso con messa a terra. Disattivare l'alimentazione dell'aria alla pompa e scaricare la pressione del fluido con la valvola di bypass. Innestare il dispositivo di sicurezza del grilletto. Allentare molto lentamente il raccordo del tubo alla pistola per scaricare la pressione nel tubo. Rimuovere il tubo ed eliminare l'ostruzione. NOTA: per sostituire il filtro, usare due chiavi, una per tenere fermo il tubo (11) ed evitare che si giri, e l'altra per rimuovere il dado (14). Serrare esclusivamente il dado (14) con una coppia di torsione di 12-15 N·m [9 -11 piedi-libbre].

NOTA DI REGOLAMENTAZIONE IMPORTANTE

La pistola a spruzzo manuale AA4400M assistita ad aria H.V.L.P. combina l'efficienza comprovata delle pistole a spruzzo compatibili Binks con la nebulizzazione assistita ad aria per ottenere una pistola a spruzzo compatibile, affidabile e perfettamente concepita. Con il tubo dell'aria da 25° con diametro interno 5/16" e il regolatore impostato a solo 1,4 bar [20 psi], il cappello aria compatibile registra 0,7 bar [10 psi] di aria nebulizzata per modellare e ammorbidire il profilo di spruzzo. La pistola AA4400M assistita ad aria H.V.L.P. funziona con un'elevata efficienza di trasferimento ed è pienamente conforme a tutte le normative nazionali relative alle pistole a spruzzo H.V.L.P.

Max. ingresso fluido: 303 bar [4400 psi]



Max. pressione statica dell'aria al regolatore con tubo da 25° in ingresso: 1,4 bar [20 psi]

Max. pressione dinamica dell'aria in ingresso della pistola: 1 bar [14 psi]

Corpo pistola: lega di alluminio fucinato

Percorso fluido: acciaio inossidabile e carburo di tungsteno/PEEK

SOLUZIONE PROBLEMI DEL PROFILO DI SPRUZZO

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Profilo di spruzzo irregolare 	Alimentazione di fluido insufficiente. Aria nella linea di alimentazione vernice. Tentativo di "molatura" (pistola azionamento parziale).	Regolare il regolatore del fluido o riempire i serbatoi di alimentazione del fluido. Controllare e serrare i raccordi del tubo di pompa e sifone, eliminare l'aria dalla linea vernice. Non è possibile molare con una pistola AA4400M.
Nebulizzazione a strisce – dita 	Carbide tip partially plugged.	Clean or replace carbide tip assembly.
Profilo irregolare 	Depositi di fluido sull'ugello in carburo o ugello parzialmente ostruito. Nella parte difettosa del profilo, i fori per l'aria del cono sono ostruiti.	Pulire l'ugello in carburo. Pulire i fori per l'aria del cono con del solvente e una spazzola morbida.
Profilo spostato su un lato, lo stesso lato del cappello aria si sporca 	Nella parte difettosa del profilo, i fori per l'aria del cono sono ostruiti.	Pulire i fori per l'aria del cono con del solvente e una spazzola morbida o uno stuzzicadenti.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA PISTOLA A SPRUZZO AIRLESS ASSISTITA AD ARIA.

La manutenzione delle pistole a spruzzo airless assistite ad aria include (1) controllo usura e sostituzione dell'ugello del fluido, (2) lubrificazione e (3) pulizia della pistola.

UGELLO DEL FLUIDO

L'utilizzo di una pistola a spruzzo airless assistita ad aria con ugello del fluido usurato, comporta un maggiore consumo di materiale di nebulizzazione e quindi maggiori emissioni di HAP. Ad esempio, un aumento del diametro dell'ugello da 0.38-0.53 mm [0.015-0.021 pollici] a causa dell'usura, può portare ad un aumento del consumo e del costo del materiale fino al 100 percento. Per prevenire lo spreco di materiale di nebulizzazione e non dover sostenere costi privi di valore aggiunto, è necessario definire un piano di manutenzione che includa il controllo e la sostituzione dell'ugello del fluido.

LUBRIFICAZIONE

La corretta lubrificazione è fondamentale per garantire una prestazione ottimale della pistola. Grazie alla lubrificazione, l'attrezzatura può funzionare facilmente ed in modo corretto. La pistola a spruzzo dovrebbe essere lubrificata in seguito ad ogni pulizia. Le parti da sottoporre a lubrificazione durante la manutenzione delle pistole a spruzzo airless assistite ad aria comprendono il premistoppa ago del fluido e il perno del grilletto. Per lubrificare il premistoppa ago e il perno del grilletto si utilizza una lubrificante per pistola.

ATTENZIONE

Non immergere mai l'intera pistola in solventi o diluenti. Alcune parti della pistola perderanno la loro pellicola lubrificante e si useranno più rapidamente. In aggiunta, i solventi possono trasportare impurità nel corpo della pistola e ostruire i passaggi più stretti per aria e fluido.

PULIZIA

I seguenti punti riassumono la procedura per la pulizia delle pistole a spruzzo airless assistite ad aria:

1. Disattivare l'alimentazione dell'aria di nebulizzazione alla pistola.
2. Disattivare l'alimentazione di aria alla pompa e scaricare la pressione del fluido. Ciò può essere effettuato aprendo la valvola di bypass/autoinnesco, se presente.
3. Collocare il tubo del sifone (aspirazione) in un contenitore di solvente. Se la pompa è immersa direttamente nel materiale, rimuovere la pompa e immergerla in un contenitore per solvente.

NOTA

Utilizzare unicamente solventi compatibili che siano approvati per la pulizia e il lavaggio.

4. Mettere il dispositivo di sicurezza del grilletto della pistola in posizione bloccata.
5. Rimuovere l'ugello del fluido e riporlo in un contenitore di solvente chiuso.
6. Impostare il regolatore di alimentazione aria della pompa al livello più basso (antiorario).
7. Mettere il dispositivo di sicurezza del grilletto della pistola in posizione sbloccata.
8. Attivare l'alimentazione di aria alla pompa e chiudere la valvola di bypass/autoinnesco, se presente.
9. Regolare lentamente il regolatore di alimentazione aria alla pompa fino a quando la pompa inizia a lavorare.
10. Azionare la pistola in un contenitore chiuso fino a quando il fluido fuoriesce in modo chiaro.

AVVERTENZA

La mancata riduzione della pressione di alimentazione dell'aria o l'impiego di un contenitore non chiuso può causare il rinculo del materiale. Il rinculo del materiale può provocare ferite o danni.

NOTA

Durante la pulizia, la pistola può essere azionata solo in un contenitore chiuso, non lavare la pistola all'aria o in cabine per la spruzzatura.

PULIZIA (continua)

11. Utilizzando un panno inumidito con del solvente, pulire la superficie esterna della pistola. Alcuni solventi non possono essere utilizzati per la pulizia. Per la pulizia dell'attrezzatura, l'operatore deve assicurarsi di utilizzare unicamente solventi approvati per la pulizia. Se si tratta di

prodotti appropriati per le operazioni di pulizia e lavaggio, ciò viene riportato chiaramente sull'etichetta. Se l'operatore desidera maggiori informazioni per la scelta dei solventi più appropriati alla pulizia, dovrebbe consultare un supervisore o il personale addetto all'impianto.

SOSTITUZIONE DELL'UGELLO DEL FLUIDO E/O DEL GRUPPO AGHI DEL FLUIDO

RAGIONI PER SOSTituIRE L'UGELLO E/O IL GRUPPO AGHI:

- A) *Perdita di fluido attraverso l'ugello del fluido.*
- B) *Arresto lento del fluido.*
- C) *Nessun fluido a pistola attivata.*

ATTENZIONE

Assicurarsi sempre che la pressione del fluido e dell'aria alla pistola sia stata completamente scaricata prima di procedere con la riparazione.



Fig. 4



Fig. 5

SOSTITUZIONE DELL'UGELLO DEL FLUIDO

ATTENZIONE

Non rimuovere il tubo di liquido quando si sostituisce l'ugello del fluido.

1. Rimuovere il cappello aria insieme all'ugello di spruzzo. (Vedere fig. 4)
2. Tenendo completamente premuto il grilletto, rimuovere l'ugello del fluido e la guarnizione. (Vedere fig. 5)
3. Verificare che la piastra distributore non sia usurata. Se usurata, sostituirla con una nuova. (Vedere fig. 6)
4. Tenendo completamente premuto il grilletto, installare il nuovo ugello del fluido e la guarnizione. Serrare l'ugello del fluido con una coppia di torsione di 12-15 N·m [9-11 piedi-libbre]. (Vedere fig. 5)
5. Sostituire il cappello aria insieme all'ugello di spruzzo (Vedere fig. 4)



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO AGHI DEL FLUIDO

1. Rimuovere il grilletto estraendo la vite e il dado del grilletto. (Vedere fig. 7)
2. Svitare completamente il dado premistoppa dell'ago (Vedere fig. 8)
3. Svitare il tappo copriforo e rimuovere la molla dell'ago e il cuscinetto. (Vedere fig. 9 e 10)
4. Assicurarsi che il cuscinetto della molla non sia usurato e pulire la molla da ogni residuo. (Vedere fig. 11)
5. Rimuovere il gruppo aghi. (Vedere fig. 12)
6. Inserire un nuovo gruppo aghi e una nuova molla, se necessario. (Vedere figure 12 e 10) Verificare che il cuscinetto della molla sia attaccato alla molla.
7. Avvitare il tappo copriforo. (Vedere fig. 9)
8. Serrare delicatamente il dado premistoppa dell'ago. NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE. (Vedere fig. 8)
9. Rimontare il grilletto, la vite e il dado del grilletto. (Vedere fig. 7)
10. Azionare la pistola con il fluido e regolare il serraggio del dado premistoppa in modo da prevenire perdite di fluido. (Vedere fig. 8)




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12

MANUTENZIONE ALLA VALVOLA ARIA

RAGIONI DELLA MANUTENZIONE DELLA VALVOLA ARIA:

- A) La valvola aria non funziona correttamente (forse necessaria pulizia).
- B) Manutenzione ordinaria.
- C) Fuoriuscita di aria (considerare la sostituzione, vedere p. 8)

ATTENZIONE

Assicurarsi sempre che la pressione del fluido e dell'aria alla pistola sia stata completamente scaricata prima di procedere con la riparazione.

1. Rimuovere il grilletto e il gruppo tubi del fluido.
(Vedere fig. 13 e 14)
2. Svitare la valvola aria utilizzando una chiave da 14 mm.
(Vedere fig. 15)
3. Rimuovere la valvola aria tenendo lo stelo. (Vedere fig. 16)
4. Rimuovere la molla con il relativo cuscinetto. (Vedere fig. 17)
5. NON RIMUOVERE LA GUARNIZIONE POSTERIORE DAL CORPO DELLA PISTOLA. (Vedere fig. 18)
6. NON RIMUOVERE LA GABBIA IN PLASTICA DAL CORPO VALVOLA ARIA IN QUANTO POTREBBE DANNEGGIARE LA GABBIA STESSA. (Vedere fig. 19)
7. PULIRE
 - a. Rimuovere i depositi di vernice. (Vedere fig. 20)
 - b. Pulire i 4 fori del fungo. (Vedere fig. 21)
 - c. Lo stelo deve muoversi liberamente nel fungo. (Vedere fig. 22)
 - d. Lo stelo deve scorrere attraverso il foro della gabbia con una leggera resistenza (dovuta alla guarnizione).
 - e. La guarnizione posteriore deve essere pulita e posizionata nel foro. (Vedere fig. 18)
 - f. Se qualcuna delle condizioni sopra riportate non si verifica, sostituire la valvola aria. (Vedere Sostituzione valvola aria p. 8)
8. Riposizionare la molla inserendo prima l'estremità con il cuscinetto in plastica. (Vedere fig. 17)
9. Inserire il gruppo valvola aria nella pistola e fare avanzare con cautela fino alla molla e attraverso l'estremità della guarnizione posteriore. (Vedere fig. 23)
10. Innanzitutto, serrare manualmente il gruppo valvola aria quindi serrare utilizzando la chiave da 14 mm. Serrare con una coppia di torsione di 24-30 N·m [18-22 piedi-libbre]. (Vedere fig. 24)
11. Rimontare il tubo del fluido e il grilletto. (Vedere fig. 14 e 13)
12. In caso di fuoriuscita di aria dalla pistola, può essere necessario sostituire la valvola aria. (Vedere Sostituzione valvola aria p. 8)



Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15




Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23




Fig. 24

SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA

RAGIONI PER SOSTITUIRE LA VALVOLA ARIA:

- A) Fuoriuscita di aria dalla pistola.
- B) La valvola aria non funziona correttamente.

ATTENZIONE

Assicurarsi sempre che la pressione del fluido e dell'aria alla pistola sia stata completamente scaricata prima di procedere con la riparazione.

1. Rimuovere il grilletto e il gruppo tubi del fluido. (Vedere fig. 25 e 26)
2. Svitare la valvola aria utilizzando una chiave da 14 mm. (Vedere fig. 27)
3. Rimuovere la valvola aria tenendo lo stelo. (Vedere fig. 28)
4. Rimuovere la molla con il relativo cuscinetto. (Vedere fig. 29)
5. Estrarre la guarnizione posteriore con l'attrezzo di servizio. (Vedere fig. 30 e 31)
6. Pulire i fori della valvola aria con la spazzola fornita nel kit.
7. Posizionare la nuova guarnizione posteriore sull'attrezzo di servizio; le scanalature devono coincidere con la struttura dell'attrezzo di servizio. (Vedere fig. 32)
8. Inserire saldamente la guarnizione posteriore nel foro fino allo spallamento, con l'attrezzo di servizio. (Vedere fig. 33 e 34)
9. Posizionare la nuova molla inserendo prima l'estremità con il cuscinetto in plastica. (Vedere fig. 29)
10. Inserire il gruppo valvola aria nella pistola e fare avanzare con cautela fino alla molla e attraverso l'estremità della guarnizione posteriore. (Vedere fig. 35)
11. Innanzitutto, serrare manualmente il gruppo valvola aria e quindi serrare utilizzando la chiave da 14 mm. Serrare con una coppia di torsione di 24-30 N·m [18 - 22 piedi-libbre]. (Vedere fig. 36)
12. Rimontare il tubo del fluido e il grilletto. (Vedere fig. 26 e 25)




Fig. 25




Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35




Fig. 36

INSTALLAZIONE PROTEZIONE UGELLO

RAGIONI PER INSTALLARE LA PROTEZIONE UGELLO:

Per sostituire una protezione ugello rotta.

AVVERTENZA

Per pressioni superiori a 69 bar [1000 psi], è necessario montare la protezione ugello come ulteriore protezione contro l'iniezione nella pelle.

ATTENZIONE

Assicurarsi sempre che la pressione del fluido e dell'aria alla pistola sia stata completamente scaricata prima di procedere con la riparazione.

LE ISTRUZIONI SONO VALIDE SIA PER LA PROTEZIONE UGELLO PIATTA CHE PER QUELLA A ELICA:

1. Scollegare tutti i tubi del fluido e dell'aria dalla pistola.
2. Inserire la pistola in una morsa con l'ugello del fluido rivolto verso l'alto. (Vedere fig. 37) La pistola dovrebbe essere serrata in modo sicuro nella porzione superiore dell'impugnatura.
3. Assemblare insieme il cappello aria e l'anello del cappello aria – **senza ugello di spruzzo e protezione dell'ugello in plastica.** (Vedere fig. 38)
4. Installare il gruppo cappello aria e anello del cappello aria sulla pistola e serrarlo a mano fino in fondo. (Vedere fig. 39)
5. Infilare la protezione ugello in plastica sul cappello aria, orientandola correttamente. (Vedere fig. 40)
6. Posizionare un cacciavite a stelo rotondo tra le sezioni aperte della protezione in plastica e spingere verso il basso premendo ugualmente su entrambi i lati della protezione in plastica. (Vedere fig. 41)
7. La protezione dovrebbe scattare nella scanalatura del cappello aria in modo sicuro. (Vedere fig. 42)
8. Ora è possibile rimuovere il cappello aria per installare l'ugello più adeguato all'utilizzo.



Fig. 37




Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40



Fig. 41





Fig. 42

PISTOLA A SPRUZZO AIRLESS ASSISTITA AD ARIA AA4400M



SIMBOLI MANUTENZIONE:

- # = NUMERO DI ARTICOLO
- # = COPPIA VALORE
Nm [in-lb o ft-lb]

PISTOLA A SPRUZZO AIRLESS ASSISTITA AD ARIA AA4400M

ELENCO COMPONENTI

Per l'ordinazione, si prega di specificare il n. componente (non tutti i n. componente sono disponibili per l'acquisto).
Per i n. parti, fare riferimento alla pagina IT-10.

N. PART.	N. COMP.	DESCRIZIONE	Q.TÀ	N. PART.	N. COMP.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1		CORPO PISTOLA	1	9	SN-402-K	GRUPPO VALVOLA ARIA.....	1
2	SPA-71-K5	KIT DI 5 PIASTRE DISTRIBUTORE	1	10	— ▲	GRILLETTO	1
COMPONENTI DELL'UGELLO PIATTO							
3	54-5799-K ♦	SEDE FLUIDO (4400PSI) (CARBURO DI TUNGSTENO)	1	11	54-5780	GRUPPO TUBO FLUIDO	1
4	SPA-98-K5	KIT DI 5 GUARNIZIONI	1	15	SN-9-K3	KIT DI 3 RACCORDI INGRESSO ARIA 1/4" NPS	1
5	114-XXXXXX ■	UGELLO PIATTO (UGELLI FINITURA PRECISIONE 9-XXXX-F).....	1	16	— ●	VITE STAFFA FILTRO	1
6	54-5878-K ▼	CAPPELLO ARIA UGELLO PIATTO HVLP	1	17	— ●	STAFFA FILTRO	1
		(UGELLO PIATTO LVMP CAP. ARIA 54-5797-K)		18	54-5826	KIT DI GRUPPO AGO FLUIDO (4400PSI)	1
		(UGELLO PIATTO AA-10 HVLP CAP. ARIA 54-5890-K)		19	54-5850	DADO COPRIFORO AGO	1
		(UGELLO PIATTO HVLP CAP. ARIA 54-5795)		22	54-5815	GRUPPO VALVOLA	1
7	54-5852	ANELLO DI FISSAGGIO	1	23	— #	BOCCOLA CORPO	1
8	54-5794 M ○	PROTEZIONE UGELLO PIATTO	1	24	— #	GUARNIZIONE BOCCOLA CORPO	1
COMPONENTI DELL'UGELLO A ELICA							
3A	54-5832-K ♦	SEDE FLUIDO UGELLO ELICA (4400PSI) (CARBURO DI TUNGSTENO).....	1	25	— ▲	DADO GRILLETTO	1
5A	9-XXX-75 ■	UGELLO A ELICA.....	1	26	— ▲	VITE GRILLETTO	1
5B	54-7539-K2	KIT DI 2 BRACCI UGELLO ELICA.....	1	29	54-1835	100 FILTRO DISCO MAGLIA (1 PEZZO).....	1
6A	54-5924-K ▼	CAPPELLO ARIA UGELLO ELICA HVLP.....	1			(60 FILTRO MAGLIA (KIT DI 5) 54-1836-K5)	
		(UGELLO ELICA LVMP CAP. ARIA 54-5925-K)		30	— *	ALLOGGIAMENTO FILTRO DISCO	1
7	54-5928	ANELLO DI FISSAGGIO	1	31	— *	DADO DI FISSAGGIO FILTRO DISCO	1
8A	54-5921 ○	PROTEZIONE UGELLO ELICA.....	1				
8B	54-5930 ○	VITE PROTEZIONE UGELLO ELICA	1				

- ▼ Tutti i kit cappello aria sono pre-assemblati con anello di ritenuta e l'adeguata protezione ugello. Nel passaggio dall'ugello piatto all'ugello a elica, o viceversa, assicurarsi di ordinare la sede del fluido corretta (3A). Per l'ugello a elica, è anche necessario l'articolo 5B.
- Fare riferimento alla pagina I-12 per le dimensioni ugello disponibili. Nell'acquisto dell'ugello a elica, scartare il braccio/la guarnizione confezionata ed utilizzare solo l'articolo 5B.
- ♦ Pre-assemblato con guarnizione SPA-98.
- ▲ Disponibile come parte del kit 54-5835.
- Disponibile come parte del kit 54-5827.
- # Disponibile come parte del kit 54-5829.
- Obbligatorio per pressioni di esercizio superiori a 69 bar [1000 psi].
- * Disponibile come parte del 54-4726-K. Ordinare il filtro (29) separatamente.

ACCESSORI

RACCORDI

54-4976-K3	Raccordo tubo a innesto 1/4" NPT(f) x 3/8" D.E. (pacchetto di 3) (opzionale)
72-2332	Snodo ingresso fluido (1/4"m x 1/4"f)

FILTRO FLUIDO

54-1835	100 Filtro Disco Maglia
54-1836	60 Filtro Disco Maglia

KIT PROVA CAPPELLO ARIA

54-5882-K	Kit prova cappello aria HVLP ugello piatto (incl. manometro) per cappello aria 54-5878
54-5836-K	Kit prova cappello aria HVLP ugello piatto (incl. manometro) per cappello aria 54-5795

54-5837-K	Kit prova cappello aria HVLP ugello elica (incl. manometro)
-----------	---

MANOMETRI DI PROVA

54-5327	Manometro di prova HVLP
---------	-------------------------

TABELLE DI SELEZIONE UGELLO A ELICA

La larghezza del getto si basa su 152 bar [2200 psi] con 305 mm [12"] di vernice in lattice dalla superficie. I risultati reali possono subire variazioni a seconda della viscosità del materiale.

NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	ORIFIZIO	LARGHEZZA GETTO (POLICI)	CAPACITÀ GPM @ 152 BAR [2200 PSI]
9-307-75	UGELLO A ELICA	0,007	6	0,05
9-309-75	UGELLO A ELICA	0,009	6	0,09
9-409-75	UGELLO A ELICA	0,009	8	0,09
9-509-75	UGELLO A ELICA	0,009	10	0,09
9-211-75	UGELLO A ELICA	0,011	4	0,12
9-311-75	UGELLO A ELICA	0,011	6	0,12
9-411-75	UGELLO A ELICA	0,011	8	0,12
9-511-75	UGELLO A ELICA	0,011	10	0,12
9-611-75	UGELLO A ELICA	0,011	12	0,12
9-213-75	UGELLO A ELICA	0,013	4	0,18
9-313-75	UGELLO A ELICA	0,013	6	0,18
9-413-75	UGELLO A ELICA	0,013	8	0,18
9-513-75	UGELLO A ELICA	0,013	10	0,18
9-613-75	UGELLO A ELICA	0,013	12	0,18
9-713-75	UGELLO A ELICA	0,013	14	0,18
9-215-75	UGELLO A ELICA	0,015	4	0,24
9-315-75	UGELLO A ELICA	0,015	6	0,24
9-415-75	UGELLO A ELICA	0,015	8	0,24
9-515-75	UGELLO A ELICA	0,015	10	0,24
9-615-75	UGELLO A ELICA	0,015	12	0,24
9-715-75	UGELLO A ELICA	0,015	14	0,24
9-217-75	UGELLO A ELICA	0,017	4	0,31
9-317-75	UGELLO A ELICA	0,017	6	0,31
9-417-75	UGELLO A ELICA	0,017	8	0,31
9-517-75	UGELLO A ELICA	0,017	10	0,31
9-617-75	UGELLO A ELICA	0,017	12	0,31
9-717-75	UGELLO A ELICA	0,017	14	0,31
9-419-75	UGELLO A ELICA	0,019	8	0,38
9-519-75	UGELLO A ELICA	0,019	10	0,38
9-619-75	UGELLO A ELICA	0,019	12	0,38
9-421-75	UGELLO A ELICA	0,021	8	0,47
9-521-75	UGELLO A ELICA	0,021	10	0,47
9-621-75	UGELLO A ELICA	0,021	12	0,47
9-523-75	UGELLO A ELICA	0,023	10	0,57
9-623-75	UGELLO A ELICA	0,023	12	0,57
9-525-75	UGELLO A ELICA	0,025	10	0,67
9-625-75	UGELLO A ELICA	0,025	12	0,67
9-627-75	UGELLO A ELICA	0,027	12	0,74
9-631-75	UGELLO A ELICA	0,031	12	1,03
9-435-75	UGELLO A ELICA	0,035	8	1,31
9-635-75	UGELLO A ELICA	0,035	12	1,31

TABELLE DI SELEZIONE UGELLO PIATTO FINITURA DI PRECISIONE

La larghezza del getto si basa su 69 bar [1000 psi] con acqua a 305 mm [12"] dalla superficie. I risultati reali possono subire variazioni a seconda della viscosità del materiale.

NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	ORIFIZIO	LARGHEZZA GETTO (POLICI)	CAPACITÀ GPM @ 34 BAR [500 PSI] ACQUA
9-0909-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,009	9	0,039
9-0911-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,009	11	0,039
9-1109-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,011	9	0,06
9-1111-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,011	11	0,06
9-1113-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,011	13	0,06
9-1115-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,011	15	0,06
9-1309-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,013	9	0,09
9-1311-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,013	11	0,09
9-1313-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,013	13	0,09
9-1315-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,013	15	0,09
9-1509-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,015	9	0,12
9-1511-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,015	11	0,12
9-1513-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,015	13	0,12
9-1515-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,015	15	0,12
9-1517-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,015	17	0,12
9-1709-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,017	9	0,16
9-1711-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,017	11	0,16
9-1713-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,017	13	0,16
9-1715-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,017	15	0,16
9-1717-F	UGELLO FINITURA DI PRECISIONE	0,017	17	0,16

TABELLE DI SELEZIONE UGELLO PIATTO STANDARD

La larghezza del getto si basa su 69 bar [1000 psi] con acqua a 305 mm [12"] dalla superficie. I risultati reali possono subire variazioni a seconda della viscosità del materiale.

NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	ORIFIZIO	LARGHEZZA GETTO (POLICI)	CAPACITÀ GPM @ 34 BAR [500 PSI] ACQUA
114-00704	GRUPPO UGELLO	0,007	4	0,028
114-00706	GRUPPO UGELLO	0,007	6	0,028
114-00708	GRUPPO UGELLO	0,007	8	0,028
114-00902	GRUPPO UGELLO	0,009	2	0,039
114-00906	GRUPPO UGELLO	0,009	6	0,039
114-00908	GRUPPO UGELLO	0,009	8	0,039
114-00910	GRUPPO UGELLO	0,009	10	0,039
114-00912	GRUPPO UGELLO	0,009	12	0,039
114-01104	GRUPPO UGELLO	0,011	4	0,060
114-01106	GRUPPO UGELLO	0,011	6	0,060
114-01108	GRUPPO UGELLO	0,011	8	0,060
114-01110	GRUPPO UGELLO	0,011	10	0,060
114-01112	GRUPPO UGELLO	0,011	12	0,060
114-01114	GRUPPO UGELLO	0,011	14	0,060
114-01304	GRUPPO UGELLO	0,013	4	0,090
114-01306	GRUPPO UGELLO	0,013	6	0,090
114-01308	GRUPPO UGELLO	0,013	8	0,090
114-01310	GRUPPO UGELLO	0,013	10	0,090
114-01312	GRUPPO UGELLO	0,013	12	0,090
114-01314	GRUPPO UGELLO	0,013	14	0,090
114-01316	GRUPPO UGELLO	0,013	16	0,090
114-01506	GRUPPO UGELLO	0,015	6	0,120
114-01508	GRUPPO UGELLO	0,015	8	0,120
114-01510	GRUPPO UGELLO	0,015	10	0,120
114-01512	GRUPPO UGELLO	0,015	12	0,120
114-01514	GRUPPO UGELLO	0,015	14	0,120
114-01516	GRUPPO UGELLO	0,015	16	0,120
114-01518	GRUPPO UGELLO	0,015	18	0,120
114-01706	GRUPPO UGELLO	0,017	6	0,160
114-01708	GRUPPO UGELLO	0,017	8	0,160
114-01710	GRUPPO UGELLO	0,017	10	0,160
114-01712	GRUPPO UGELLO	0,017	12	0,160
114-01714	GRUPPO UGELLO	0,017	14	0,160
114-01716	GRUPPO UGELLO	0,017	16	0,160
114-01718	GRUPPO UGELLO	0,017	18	0,160
114-01906	GRUPPO UGELLO	0,019	6	0,190
114-01908	GRUPPO UGELLO	0,019	8	0,190
114-01910	GRUPPO UGELLO	0,019	10	0,190
114-01912	GRUPPO UGELLO	0,019	12	0,190
114-01914	GRUPPO UGELLO	0,019	14	0,190
114-01916	GRUPPO UGELLO	0,019	16	0,190
114-01918	GRUPPO UGELLO	0,019	18	0,190
114-02110	GRUPPO UGELLO	0,021	10	0,240
114-02112	GRUPPO UGELLO	0,021	12	0,240
114-02114	GRUPPO UGELLO	0,021	14	0,240
114-02116	GRUPPO UGELLO	0,021	16	0,240
114-02118	GRUPPO UGELLO	0,021	18	0,240
114-02410	GRUPPO UGELLO	0,024	10	0,310
114-02412	GRUPPO UGELLO	0,024	12	0,310
114-02414	GRUPPO UGELLO	0,024	14	0,310
114-02416	GRUPPO UGELLO	0,024	16	0,310
114-02418	GRUPPO UGELLO	0,024	18	0,310
114-02710	GRUPPO UGELLO	0,027	10	0,385
114-02712	GRUPPO UGELLO	0,027	12	0,385
114-02714	GRUPPO UGELLO	0,027	14	0,385
114-02716	GRUPPO UGELLO	0,027	16	0,385
114-02718	GRUPPO UGELLO	0,027	18	0,385

NOTA UGELLO A ELICA

Nel passaggio dall'ugello piatto all'ugello a elica, aumentare le dimensioni del profilo di spruzzo di 51 mm [2 pollici] e utilizzare la regolazione dell'aria per ripristinare le dimensioni desiderate.

GRUPPI PISTOLA COMPLETA

DESCRIZIONE	NUMERO GRUPPO
GRUPPO PISTOLA UGELLO PIATTO AA4400M HVLP (UG. NON INCL.)	0909-4400-HF0000
PISTOLA UGELLO PIATTO AA4400M HVLP CON CAPPELLO ARIA AA-10 (UGELLO NON INCLUSO)	0909-4400-10000
GRUPPO PISTOLA UGELLO PIATTO AA4400M LVMP (UGELLO NON INCLUSO)	0909-4400-LF0000

DESCRIZIONE	NUMERO GRUPPO
GRUPPO PISTOLA UGELLO ELICA AA4400M HVLP (UG. NON INCL.)	0909-4400-HT0000
GRUPPO PISTOLA UGELLO ELICA AA4400M LVMP (UGELLO NON INCLUSO)	0909-4400-LT0000

WSPOMAGANEGO POWIETRZEM PISTOLETU DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO AA4400M™



Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ

Następujące instrukcje zawierają wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji zapobiegawczej wspomaganego powietrzem pistoletu do natrysku hydrodynamicznego AA4400M Binks. Uzyskanie maksymalnej wydajności nowego pistoletu natryskowego AA4400M wymaga przeczytania i przyswojenia sobie wszystkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

W pistolecie natryskowym AA4400M lakier lub inny materiał przeznaczony do natryskiwania jest wstępnie rozpylany i wtłaczany przez węglikową końcówkę, przez



Z ODWRACALNĄ KOŃCÓWKĄ SKRECONĄ

ciśnienie cieczy wynoszące zazwyczaj 110-262 barów [1600-3800 psi] (z możliwością uzyskania wartości do 303 barów [4400 psi]). W wyniku wstępnego rozpylania, powietrze kształtuowania końcowego dostarczane przez motylek wytwarza bardzo drobno rozpycone i równomierne nałożenie materiału powłokowego. Takie nałożenie powłoki zapewnia równomierność wykończenia, przynoszącą korzyść produktom wymagającym bardzo precyzyjnego wykończenia przy zredukowanej mgle lakieru i emisji lotnych związków organicznych.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalne ciśnienie cieczy:	303 bary [4400 psi]
Maksymalne ciśnienie powietrza:	6,8 bara [100 psi]
Korpus pistoletu:	Kute aluminium
Kanał cieczy:	Stal nierdzewna
Gniazdo cieczy:	Gniazdo z węglika wolframu
Rozmiar przyłącza cieczy:	1/4 cala, gwint NPS (męski)
Rozmiar przyłącza powietrza:	1/4 cala, gwint BSP/NPS (męski)
Masa pistoletu:	490 g [17,28 uncji] (bez końcówki, motylka, osłony)

Modele pistoletów natryskowych wymienione w następującej deklaracji zgodności, można stosować w niektórych przestrzeniach zagrożonych wybuchem WYŁĄCZNIE w wypadku przestrzegania szczególnych warunków instalacji i eksploatacji, określonych w niniejszym podręczniku użytkownika (Karta części). Modele te zatwierdzone zostały zgodnie z rozporządzeniem ATEX 94/9/WE, poziom ochrony: **II 2 G X: Odpowiednie do stosowania w Strefach 1 i 2.**

Ten sprzęt jest przeznaczony do stosowania z: materiałami na bazie rozpuszczalników i wody

Jest odpowiedni do stosowania na niebezpiecznych obszarach: Strefa 1 i 2

Poziom ochrony: II 2 G X


Poziom drgań: N.d.

Poziom ciśnienia akustycznego: dane dostępne na żądanie

Poziom mocy akustycznej: dane dostępne na żądanie

Producent: Carlisle Fluid Technologies
320 Philips Ave.
Toledo, OH 43612

Deklaracja zgodności WE



Producent: Finishing Brands UK, oświadcza, że powyższy sprzęt spełnia wymogi przepisów:

Dyrektiva maszynowa 2006/42/WE

Dyrektiva ATEX 94/9/WE

poprzez zapewnienie jego zgodności z następującymi dokumentami i normami zharmonizowanymi:

PN-EN 1953:2013 Sprzęt do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN ISO 12100-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Terminologia podstawowa i metodyka

PN-EN ISO 12100-2:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Zasady techniczne

PN-EN 14462:2015 Urządzenia do powierzchniowej obróbki - Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi - 2 i 3 klasa dokładności

PN-EN ISO 11201: 2010 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi

PN-EN ISO 20643:2008 Drgania mechaniczne - Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką - Zasady określania emisji drgań

PN-EN ISO 28662-1 Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie

PN-EN 12096:1997 Drgania mechaniczne - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji drgań

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Pojęcia podstawowe

PN- EN 13463-1:2009 Urządzenia niewielkie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Podstawowe założenia i wymagania

Chuck McCulloch
31 grudnia 2015

!OSTRZEŻENIE

Pistolet natryskowy musi być uziemiony, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne, które mogą być utworzone przez przepływy cieczy lub powietrza. Można to osiągnąć odpowiednim montażem pistoletu natryskowego lub przewodzących węzy powietrza/cieczy. Połączenie elektryczne od pistoletu do ziemi powinno być sprawdzone i wymagana jest odporność mniejsza niż 10^6 omów.

W niniejszym arkuszu części słowa **OSTRZEŻENIE**, **UWAGA** i **WSKAZÓWKA** stosowane są w celu podkreślenia ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała, śmierci lub znaczących uszkodzeń mienia.

⚠ UWAGA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki mogą prowadzić do niewielkich obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu bądź mienia.

WSKAZÓWKA

Ważne informacje dotyczące instalacji, obsługi lub konserwacji.

OSTRZEŻENIE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA TEGO SPRZĘTU, NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA.



INFORMACJE MEDYCZNE

Wszystkie obrażenia spowodowane przez ciecz pod wysokim ciśnieniem mogą być poważne. W razie odniesienia obrażeń lub nawet podejrzania odniesienia obrażeń:

- natychmiast udać się na pogotowie;
- poinformować lekarza o podejrzeniu odniesienia obrażeń w wyniku wstrzyknięcia cieczy;
- ukościć lekarzowi tę informację medyczną lub medyczną kartę informacyjną, otrzymaną wraz ze sprzętem do natrysku hydrodynamicznego;
- poinformować lekarza, jaki rodzaj cieczy był natryskiwany lub dawkowany;
- skorzystać ze szczegółowych informacji, podanych w karcie substancji niebezpiecznych.



NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Przed uruchomieniem urządzenia wykończającego, zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi.



SZKOLENIE OPERATORÓW

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni, zanim przystąpią do obsługi urządzenia wykończającego.



ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA SPRZĘTU

Nieprawidłowo użytkowany sprzęt może powodować jego rozrzerwanie, awarię lub nieoczekiwane uruchamianie i spowodować poważne obrażenia.



NA CZAS KONSERWACJI NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE, ROZPREŻYC, ODŁĄCZYĆ I ZABLOKOWAĆ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA ZAŚILANIA

Niedłaczanie zasilania, nieodłączenie i niezablokowanie wszystkich źródeł zasilania przed przystąpieniem do konserwacji sprzętu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



WYSOKIE CIŚNIENIE

Wysokie ciśnienie może spowodować poważne obrażenia ciała. Przed przystąpieniem do serwowania sprzętu, należy obniżyć ciśnienie. Rozpylona z pistoletu ciecz, nieszeleności przewodów lub pęknięte podzespoły mogą powodować wstrzyknięcie cieczy do organizmu i być przyczyną bardzo poważnych obrażeń.



PROCEDURA OBNIŻANIA CIŚNIENIA

Zawsze postępować zgodnie z procedurą obniżania ciśnienia, podaną w instrukcji obsługi sprzętu.



NIE DEMONTOWAĆ OSŁON Z URZĄDZENIA

Po zdementowaniu elementów zabezpieczających, nie wolno używać sprzętu.



PRACOWNICY MUSZĄ WIEDZIEĆ GDZIE I JAK MOŻNA WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA



STOSOWAĆ OKULARY OCHRONNE

Niestosowanie okularów ochronnych z osłonami bocznymi może powodować poważne uszkodzenia wzroku lub ślepotę.



NIEZWŁOCZNIE ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA

Aby uniknąć kontaktu z cieczą, należy pamiętać, aby

- negdy nie kierować pistoletu/zaworu na człowieka ani na żadną część ciała;
- negdy nie kłaść dłoni lub palców na dyszy;
- negdy nie zatrzymywać lub odchylać wycieków cieczy ręką, ciałem, rękawicą lub szmatką;
- zawsze stosować osłonę końcówki pistoletu przed natryskiwaniem;
- zawsze przed natryskiwaniem sprawdzić bezpieczeństwo działania pistoletu;
- zawsze blokować język spustowy po przerwaniu natrysu.



CODZIENNIE PRZEPROWADZAĆ PRZEGŁĄD SPRZĘTU

Codziennie sprawdzać sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części. Nie używać urządzenia, jeśli jego stan nie jest pewny.



NIGDY NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ SPRZĘTU

Nie modyfikować sprzętu, o ile producent nie wydał pisemnej zgody.



ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE

Ciecz może emitować ładunki elektrostatyczne, które muszą być odprowadzone przez uziemienie sprzętu, natryskiwanych obiektów i wszystkich innych obiektów przewodzących prąd elektryczny w obszarze dozowania. Nieprawidłowe uziemienie lub iskrzenie mogą powodować zagrożenia i prowadzić do pożaru, wybuchu lub porażenia pradem elektrycznym oraz innych poważnych obrażeń.



MIEJSCE ZAGROŻENIA ZMIAŻDŻENIEM

Ruchome części mogą miażdżyć i powodować cięcia. Miejsca zagrożenia zmiażdżeniem znajdują się w zasadzie wszędzie tam, gdzie są ruchome części.



STOSOWAĆ MASKĘ ODDECHOWĄ

Wdychane toksyczne opary mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Maskę oddechową należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej przez producenta cieczy i rozpuszczalników.



CIĘCZ I OPARY TOKSYCZNE

Niebezpieczne ciecz lub opary toksyczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w przypadku dostania się do oczu lub na skórę, wdychania, wstrzykiwania bądź połknienia. Należy POZNAC i ZNAC szczególnie zagrożenia związane z używanymi cieczami.



ZAGROŻENIE HAŁASEM

Hałas o dużym nasileniu może powodować obrażenia. Podczas użytkowania tego sprzętu konieczne może być stosowanie ochronników słuchu.



ZAGROŻENIE CZĄSTECZKAMI WYRZUCANymi W POWIETRZIE

Podczas odpowietrzenia cieczy lub gazów, które są uwalniane pod ciśnieniem bądź unoszące się w powietrzu cząsteczki mogą powodować obrażenia.



OSTRZEŻENIA PROP 65

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera środki chemiczne, znane w stanie Kalifornia jako powodujące nowotwory i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

PRACODAWCY MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA TYCH INFORMACJI OPERATOROM SPRZĘTU.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW FIRMY BINKS I DEVILBISS PODANO W BROSZURZE „OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ” (77-5300).

KONFIGURACJA PISTOLETU NATRYSKOWEGO


WSKAZÓWKA

Przed rozpoczęciem sprawdzić, czy bezpiecznik języka spustowego jest włączony.

- Podłączyć przewód cieczy wysokiego ciśnienia do przyłącza cieczy pistoletu i mocno dokręcić.
- Podłączyć przewód powietrza do przyłącza powietrza pistoletu i mocno dokręcić.
- Powoli zwiększać dostawę powietrza do pompy w celu uzyskania ciśnienia cieczy w dolnym zakresie ciśnień pistoletu. Typowe początkowe ciśnienie cieczy to 17 barów [250 psi]. Rzeczywiste punkty ciśnienia początkowego mogą być wyższe lub niższe niż 17 barów [250 psi] i zależą od konfiguracji, w tym od rodzaju zastosowanej pompy, rodzaju materiału powłokowego oraz samego pistoletu natryskowego.
- Pokrętlem sterowania na regulatorze powietrza ustawić ciśnienie powietrza na zero.
- Aby przetestować nałożenie materiału powłokowego, spryskać kawałek drewna lub tekstury, wykonując szybkie przejście w odległości około jednej stopy od powierzchni. Wyniki testu umożliwiają określenie równomierności rozmiaru cząstek i nałożenia materiału powłokowego.
- Jeśli na nałożonym materiale powłokowym występują smugi lub nierównomierność, zwiększyć stopniowo ciśnienie powietrza, tak aby zapewnić równomierność nałożenia. Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza dla HVLP wynosi (1 bar [14 psi]) (maks. 1 bar [15 psi] dla końcówki skróconej HVLP). W przypadku LVMP ciśnienie wlotowe powietrza wynosi 1,4-2,8 bara [20-40 psi]. Motylki z płaską końcówką i skróconą końcówką HVLP zużywają przy odpowiednich maksymalnych ciśnieniach wlotowych powietrza 230 l/m (8,3 standardowej stopy sześcienniej powietrza na minutę). Motylki z płaską końcówką i skróconą końcówką Trans-Tech zużywają 368 l/m [13 standardowych stóp sześciennych na minutę] przy ciśnieniu wlotowym powietrza wynoszącym 2,1 bara [30 psi]. Powietrze jest używane do wspomagania rozpylania powłoki.
- Jeśli jakość strugi rozpylanej cieczy jest dopuszczalna, rozpocząć natryskiwanie. Jeśli szybkość natrysku jest zbyt niska w stosunku do szybkości linii produkcyjnej lub jeśli ilość natryskiwanego materiału jest niewystarczająca dla dopuszczalnego pokrycia, pokrętłem sterowania regulatora cieczy stopniowo zwiększyć jej ciśnienie w krokach 3,4 bara [50 psi]. Należy jednak pamiętać, że im wyższe ciśnienie cieczy, tym większa ilość powietrza jest potrzebna do wyleminowania smug.


Spójność natrysków wykonywanych przez operatorów pistoletów natryskowych podczas podobnych zadań natryskiwania można zwiększyć opracowując tabele normalizacyjne ciśnień. Powtarzać punkt 6 do uzyskania wymaganego pokrycia materiałem i wymaganej szybkości natrysku. Jeśli maksymalne ciśnienie cieczy zostanie osiągnięte przed uzyskaniem wymaganego pokrycia materiałem i wymaganej szybkości natrysku, może być konieczne zastosowanie większej końcówki cieczowej.

TYPOWE POŁĄCZENIE



Rysunek 1

Regulacja wzoru wachlarza: obrócić pokrętło w lewo, aby zwęzić wachlarz i w prawo, aby poszerzyć wachlarz (Rys. 2).



Gdy używany jest motylek ze skróconą końcówką, głównym celem stosowania pokrętła regulacji kształtu wachlarza jest eliminacja smug nakładanego materiału powłokowego.

Rysunek 2

WSKAZÓWKA

W przypadku natrysku HVLP dla funkcji regulacji wachlarza wymagane jest maksymalne ciśnienie w przyłączu powietrza wynoszące 1 bar [14 psi] (maksymalnie 1 bar [15 psi] dla końcówki skróconej HVLP). W przypadku natrysku Trans-Tech do regulacji wachlarza wymagane jest ciśnienie w przyłączu powietrza wynoszące 1,4-2,8 bara [20-40 psi]. Przy wyższym ciśnieniu cieczy, w celu umożliwienia regulacji kształtu strumienia wymagane są wyższe ciśnienia w przyłączu powietrza.

WSKAZÓWKA

Nie wolno wieszać pistoletu za język spustowy. Spowoduje to uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie iglicy.

WYBÓR KOŃCÓWKI CIECZOWEJ

Czynniki, które należy uwzględnić wybierając końcówkę cieczową dla wspomaganej powietrzem pistoletu do natrysku hydrodynamicznego obejmują (1) rozmiar pokrywanych natryskowo części, (2) prędkość linii produkcyjnej, (3) prędkość przepływu materiału i grubość warstwy, (4) lepkość stosowanego

materiału, (5) rodzaj stosowanego materiału i (6) jakość rozpylania wymaganej powłoki. Najlepszą metodą doboru końcówki cieczowej niezbędnej do wykonania określonego zadania natryskiwania jest połączenie prób i porady specjalistycznej przez dostawcę materiału i wyposażenia.

WEŻE DOPROWADZAJĄCE CIECZ

Wspomagane powietrzem pistolety do natrysku hydrodynamicznego pracują przy ciśnieniach cieczy przekraczających ciśnienia robocze pistoletów do natrysku powietrznego. W wyniku tego podczas eksploatacji wspomaganej powietrzem pistoletu do natrysku

hydrodynamicznego, bardzo ważny jest wybór węża doprowadzającego ciecz, odpowiedniego dla zakresu ciśnienia, przy którym eksploatowany jest pistolet do natrysku hydrodynamicznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH NIEPRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA MATERIAŁU POWŁOKOWEGO

⚠ UWAGA


Przed przystąpieniem do serwisowania pistoletu, należy zawsze włączyć bezpiecznik języka spustowego i obniżyć ciśnienie cieczy.

Następująca procedura stanowi podsumowanie czynności, które operator musi wykonać natychmiast po spostrzeżeniu pierwszych oznak wystąpienia nieprawidłowego nakładania materiału powłokowego.

1. Sprawdzić, czy na zewnętrznej części końcówki cieczowej nie zgromadził się materiał. W przypadku wystąpienia nagromadzenia, włączyć bezpiecznik języka spustowego i miękką, niemetalową szczotką wyczyścić końcówkę cieczową pistoletu.
2. Jeśli na górnym lub dolnym skraju nakładanego materiału powłokowego występują smugi, zwiększać stopniowo ciśnienie powietrza, aż do zniknięcia smug.
3. Jeśli zwiększenie ciśnienia powietrza nie powoduje zaniku smug, końcówka cieczowa może być zużyta i wymagać wymiany. Inną oznaką konieczności wymiany zużytej

końcówki jest stopniowe zmniejszenie szerokości nakładanego materiału powłokowego.

4. Jeśli czyszczenie lub wymiana końcówki cieczowej nie powoduje zaniku smug, przyczyną nieprawidłowości natryskiwania jest najprawdopodobniej temperatura i/lub lepkość materiału.
5. W przypadku występowania pulsowania lub zaniku nakładania materiału, należy sprawdzić wszystkie znajdujące się przed pistoletem regulatory i pompę. Może to wymagać dalszej regulacji lub nawet napraw.



Rysunek 3

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – INFORMACJE OGÓLNE

(Odwołania do numerów katalogowych w nawiasach – patrz strona 12).

PROBLEM	PRZYCZYNA	DZIAŁANIE
Ciecz wycieka przez uszczelnienie	Zużyte uszczelnienie lub wąż iglicy. Luźne uszczelnienie iglicy.	Wymienić zespół iglicy (18). Delikatnie dokręcić nakrętkę uszczelnienia, aby zatrzymać wyciek.
Ciecz wyciekająca z przedniej części pistoletu	Zużyta lub uszkodzona kulka iglicy. Zużyty zespół gniazda.	Wymienić zespół iglicy (18). Wymienić gniazdo cieczy (3/3A).
Ciecz w kanałach powietrza	Nieszczelne uszczelnienie końcówki natryskującej. Nieszczelność wokół gniazda cieczy.	Dokręcić zespół osłony motylka/dyszy (7) Wymienić zespół węglıkowej końcówki (5/5A). Dokręcić lub wymienić gniazdo cieczy (3/3A).
Powolne odciecie dopływu cieczy	Nagromadzenie cieczy na zespole iglicy.	Wyczyścić lub wymienić zespół iglicy (18).
Brak wypływu cieczy po naciśnięciu spustu	Niedrożna kryza końcówki. Iglica jest uszkodzona lub pęknięta. Niedrożny filtr lub wąż doprowadzający ciecz.	W przypadku płaskiej końcówki: Wyłączyć dopływ cieczy. Uwolnić ciśnienie do zamkniętego, uziemionego pojemnika. Włączyć bezpiecznik języka spustowego. Zdemontować zespół osłony motylka/dyszy (6) i węglikową końcówkę (5). Wyczyścić lub wymienić zespół węglıkowej końcówki (5). W przypadku końcówki skręconej: Obrócić końcówkę skręconą (5A) w motylku (6A) i wtrysnąć ciecz do zamkniętego uziemionego pojemnika, aby spróbować usunąć osad z końcówki. Jeśli nie spowoduje to udrożnienia końcówki, zdemontać, wyczyścić i ponownie założyć skręconą końcówkę. Wyłączyć dopływ cieczy. Uwolnić ciśnienie do zamkniętego, uziemionego pojemnika. Wymontować język spustowy (10). Wymienić zespół iglicy (18) Wyłączyć dopływ cieczy. Uwolnić ciśnienie do zamkniętego, uziemionego pojemnika. Wyłączyć dopływ powietrza do pompy i zaworem obejściowym usunąć ciśnienie cieczy. Wyłączyć bezpiecznik języka spustowego. Bardzo powoli poluzować połączenie węża na pistolecie, aby zwolnić całe ciśnienie w wężu. Zdemontać wąż i usunąć niedrożność. WSKAŻÓWKA: Wymieniając filtr używać dwóch kluczy – jednego do trzymania rury (11) na miejscu i zapobiegania jej skręcaniu, drugiego do demontażu nakrętki (14). Dokręcić tylko nakrętkę (14) momentem od 12-15 N·m [9 -11 ft.-lbs.]

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW



Napędzany wspomagany powietrzem pistolet natryskowy H.V.L.P. AA4400M łączy wypróbowaną wydajność zgodnych ze standardem firmy Binks pistoletów natryskowych ze wspomagany powietrzem rozpylaniem, stanowiąc niezawodny, starannie wykonany pistolet natryskowy. Wąż doprowadzający powietrze o długości 25 stóp i średnicy wewnętrznej 5/16 cala i regulator ustawiony na zaledwie 1,4 bara [20 psi] powodują, że do zgodnego motylka dociera powietrze rozpylające o ciśnieniu 0,7 bara [10 psi], kształtujące i wygładzające nakładanie materiału powłokowego. Wspomagany powietrzem pistolet H.V.L.P. AA4400M pracuje z wysoką wydajnością przenoszenia i jest całkowicie zgodny ze wszystkimi przepisami krajowymi dotyczącymi pistoletów natryskowych H.V.L.P.

Maksymalne ciśnienie wejściowe cieczy: 303 bary [4400 psi]

Maksymalne statyczne ciśnienie powietrza na regulatorze, z prowadzącym do wlotu wężem o długości 25 stóp: 1,4 bara [20 psi]

Maksymalne dynamiczne ciśnienie we wlocie powietrza pistoletu: 1 bar [14 psi]
Korpus pistoletu: kuty stop aluminiowy
Kanał cieczy: stal nierdzewna i węgiel wolframu/PEEK

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH NIEPRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA MATERIAŁU POWŁOKOWEGO

PROBLEM	PRZYCZYNA	DAZIAŁANIE
Trzepoczący strumień 	Niewystarczający dopływ cieczy. Powietrze w przewodzie doprowadzającym lakier. Próba „wygładzania” (częściowo nacisnąć język spustowy pistoletu).	Dostosować regulator cieczy lub napełnić zbiorniki zasilające cieczą. Sprawdzić i dokręcić połączenia węza syfonu pompy, usunąć powietrze z przewodu doprowadzającego lakier. Pistoletem AA4400M nie można wygładzać.
Natrysk w pasach – palce 	Częściowo niedrożna końcówka węglikowa.	Wyczyścić lub wymienić zespół węglikowej końcówki.
Nieregularny wachlarz 	Ciecz gromadzi się na węglikowej końcówce lub końcówka częściowo niedrożna. Po stronie, z której wachlarz jest nieprawidłowy niedrożne są otwory na skrzydłach motylka.	Wyczyścić węglikową końówkę. Wyczyścić otwory na skrzydłach motylka rozpuszczalnikiem i miękką szczotką.
Wachlarz przesunięty na jedną stronę, z tej samej motylek jest zanieczyszczony. 	Po stronie, z której wachlarz otwory są niedrożne.	Wyczyścić otwory na skrzydłach motylka rozpuszczalnikiem i miękką szczotką lub wykałaczką.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE WSPOMAGANEGO POWIETRZEM PISTOLETU DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO

Konserwacja wspomaganego powietrzem pistoletu do natrysku hydrodynamicznego obejmuje: (1) kontrolę zużycia i wymianę końcówek cieczowej, (2) smarowanie, (3) czyszczenie pistoletu.

KOŃCÓWKA CIECZOWA

Eksplotacja wspomaganego powietrzem pistoletu do natrysku hydrodynamicznego ze zużytą końcówką cieczową, powoduje zwiększone zużycie materiału do natryskiwania, a przez to emisję niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza. Np., zwiększenie z powodu zużycia średnicy końcówek z 0,38 do 0,53 mm [0,015 do 0,021 cala] skutkuje wynoszącym nawet 100 procent zwiększeniem zużycia materiału i kosztu. Aby zapobiec stratom rozpryskiwanego materiału i dodatkowym kosztom nietworzącym wartości dodanej, należy opracować harmonogram konserwacji obejmujący kontrolę i wymianę końcówki cieczowej.

SMAROWANIE

Prawidłowe smarowanie ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności pistoletu natryskowego. Smarowanie pozwala na bezproblemowe i prawidłowe działanie sprzętu. Pistolet natryskowy należy smarować po każdym czyszczeniu. Punkty wymagające smarowania podczas konserwacji wspomaganego powietrzem pistoletu do natrysku hydrodynamicznego obejmują uszczelnienie głowicy cieczowej i czop soczewkowy języka spustowego. Do smarowania uszczelnienia iglicy cieczowej i czopu soczewkowego języka spustowego służy smarownica.

⚠ UWAGA

Nie wolno zanurzać całego pistoletu w rozpuszczalnikach lub rozcieracznikach. Niektóre części pistoletu utracą warstwę ochronną i ulegną szybszemu zużyciu. Ponadto rozpuszczalniki mogą przenosić przez korpus pistoletu zanieczyszczenia, co prowadzi do zatkania małych kanałów powietrza i cieczy.

CZYSZCZENIE

Następujące kroki stanowią podsumowanie procedury czyszczenia wspomaganego powietrzem pistoletu do natrysku hydrodynamicznego:

1. Wyłączyć dopływ powietrza rozpylającego do pistoletu.
2. Wyłączyć dopływ powietrza do pompy i uwolnić ciśnienie cieczy. Można to osiągnąć przez otwarcie zaworu obejściowego/zastrzykowego, jeśli taki znajduje się na wyposażeniu.
3. Umieścić w pojemniku z rozpuszczalnikiem rurę syfonu (ssącą). Jeśli pompa jest bezpośrednio zanurzona w materiale, wyjąć ją i zanurzyć w pojemniku z rozpuszczalnikiem.

WSKAZÓWKA

Używać jedynie zgodnych rozpuszczalników, wskazanych jako zatwierdzone do czyszczenia i przemywania.

4. Ustawić bezpiecznik języka spustowego pistoletu w położeniu zablokowania.
5. Wyjąć końówkę cieczową i umieścić ją w zamkniętym pojemniku z rozpuszczalnikiem.
6. Ustawić regulator dopływu powietrza pompy w najniższym położeniu (przeciwne do ruchu wskazówek zegara).
7. Ustawić bezpiecznik języka spustowego pistoletu w położeniu odblokowania.
8. Włączyć dopływ powietrza do pompy i zamknąć zawór obejściowy/zastrzykowy, jeśli taki znajduje się na wyposażeniu.
9. Powoli ustawać regulator dopływu powietrza pompy tak, aby zaczęła ona pulsować.
10. W zamkniętym pojemniku nacisnąć język spustowy, aby zaczęła wypływać czysta ciecz.

!OSTRZEŻENIE

Niezmniejszenie ciśnienia dopływającego powietrza pompy lub niezastosowanie zamkniętego pojemnika może spowodować odbicie materiału. Odbicie materiału może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń.

WSKAZÓWKA

Podczas czyszczenia, ciecz z pistoletu można wtryskiwać wyłącznie do zamkniętego pojemnika, nie wolno podczas przemywania wypuszczać jej w powietrzu ani spryskiwać komory.

CZYSZCZENIE (ciąg dalszy)

11. Szmatą zamoczoną w rozpuszczalniku przemyć zewnętrzna powierzchnię pistoletu. Ponadto zabronione jest czyszczenie niektórymi rozpuszczalnikami. Operator musi do czyszczenia sprzętu stosować wyłącznie zatwierdzone rozpuszczalniki. Te materiały są wyraźnie oznaczone jako

zatwierdzone do czyszczenia i przemywania. W przypadku pytań dotyczących wyboru odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia, operator powinien skonsultować się z przełożonym lub zakładowym zespołem ds. środowiska.

WYMIANA DYSZY I/LUB ZESPOŁU IGLYCY CIECZOWEJ**POWODY WYMIANY DYSZY I/LUB ZESPOŁU IGLYCY:**

- A) Wyciek cieczy przez dyszę.
- B) Powolne odciecie dopływu cieczy.
- C) Ciecz nie wypływa po naciśnięciu spustu pistoletu.

 UWAGA

Przed przystąpieniem do napraw należy zawsze sprawdzić, czy usunięto z pistoletu ciśnienie cieczy i ciśnienie powietrza.



Rys. 4



Rys. 5


WYMIANA DYSZY CIECZOWEJ** UWAGA**

Podczas wymiany dyszy cieczowej nie demontować rurki cieczowej.

1. Wymontować motylek wraz z końcówką natryskującą. (Patrz Rys. 4).
2. Całkowicie wciskając język spustowy, wymontować dyszę i uszczelkę. (Patrz Rys. 5).
3. Sprawdzić, czy przegroda nie jest zużyta. Jeśli jest zużyta, wymienić ją na nową. (Patrz Rys. 6).
4. Całkowicie wciskając język spustowy, zamontować nową dyszę i uszczelkę. Dokręcić dyszę momentem od 12 do 15 N·m [9 do 11 ft.-lbs]. (patrz Rys. 5).
5. Zamontować motylek wraz z końcówką natryskującą (patrz rys. 4)




Rys. 6



Rys. 7




Rys. 8




Rys. 9

WYMIANA ZESPOŁU IGLYCY CIECZOWEJ

1. Zdemontować język spustowy, wykręcając jego śrubę i nakrętkę. (Parz Rys. 7).
2. Całkowicie odkręcić nakrętkę uszczelnienia iglycy. (Parz Rys. 8).
3. Odkręcić zaślepkę i zdemontować sprężynę iglycy i wkładkę oporową. (Patrz Rys. 9 i 10).
4. Sprawdzić, czy wkładka oporowa sprężyny nie jest zużyta i usunąć ze sprężyny wszystkie zanieczyszczenia. (Parz Rys. 11).
5. Zdemontować zespół iglycy. (Parz Rys. 12).
6. Włożyć nowy zespół iglycy i w razie potrzeby nową sprężynę. (Patrz Rys. 12 i 10) Sprawdzić, czy do sprężyny przymocowana jest wkładka oporowa sprężyny.
7. Nakręcanie zaślepki. (Parz Rys. 9).
8. Ostrożnie dokręcić nakrętkę uszczelnienia iglycy. NIE DOKRĘCAĆ Z NADMIERNĄ SIŁĄ. (Parz Rys. 8).
9. Wymienić język spustowy oraz jego śrubę i nakrętkę. (Parz Rys. 7).
10. Użyć pistoletu z cieczą i dokręcić nakrętkę uszczelnienia wystarczająco, aby zapobiec wyciekom cieczy. (Parz Rys. 8).



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12

SERWISOWANIE ZAWORU POWIETRZA

POWODY SERWISOWANIA ZAWORU POWIETRZA:

- A) Zawór powietrza działa nieprawidłowo (może wymagać czyszczenia).
- B) Konserwacja okresowa.
- C) Przecieki powietrza (doradzana wymiana, patrz str. 8)

UWAGA

Przed przystąpieniem do napraw należy zawsze sprawdzić, czy usunięto z pistoletu ciśnienie cieczy i ciśnienie powietrza.


1. Zdemontować język spustowy i rurę doprowadzającą ciecz. (patrz Rys. 13 i 14)
2. Odkręcić zawór powietrza, używając klucza 14 mm. (Parz Rys. 15).
3. Wyjąć zawór, chwytając go za trzon. (Parz Rys. 16).
4. Wyjąć sprężynę z wkładką oporową sprężyny. (Parz Rys. 17).
5. NIE WYJMOWAĆ TYLNEGO USZCZELNIENIA Z KORPUSU PISTOLETU. (Parz Rys. 18).
6. NIE WYJMOWAĆ PLASTIKOWEJ KLATKI ZAWORU Z KORPUSU ZAWORU, PONIEWAŻ MOŻNA JĄ PRZY TYM USZKODZIĆ. (Parz Rys. 19).
7. CZYSZCZENIE
 - a. Oczyścić wszystkie miejsca, w których nagromadziła się farba. (Parz Rys. 20).
 - b. Pokazane 4 otwory w zawieradle muszą być czyste. (Parz Rys. 21).
 - c. Trzon musi przechodzić bez oporów przez zawieradło. (Parz Rys. 22).
 - d. Trzon musi ślizgać się w otworze klatki z lekkim oporem (ze względu na obecność uszczelnienia).
 - e. Tylne uszczelnienie musi wyglądać czysto i znajdować się na swoim miejscu w otworze. (Parz Rys. 18).
 - f. Jeśli żadnej z powyższych usterek nie można usunąć, wymienić zawór powietrza. (Patrz Wymiana zaworu powietrza str. 8)
8. Włożyć z powrotem sprężynę, pilnując, aby włożyć ją tym końcem, na którym znajduje się plastikowa wkładka oporowa. (Parz Rys. 17).
9. Włożyć zespół zaworu powietrza do wnętrza pistoletu, ostrożnie nasunąć na sprężynę i przeprowadzić przez tylne uszczelnienie. (Parz Rys. 23).
10. Dokręcić zespół zaworu powietrza, najpierw palcami, a później za pomocą klucza 14 mm. Dokręcić momentem od 24 do 30 N·m [18 do 22 ft.-lbs]. (Parz Rys. 24).
11. Wymienić rurę doprowadzającą ciecz i język spustowy. (Patrz Rys. 14 i 13).
12. Jeżeli z pistoletu uchodzi powietrze, zawór powietrza może wymagać wymiany. (Patrz Wymiana zaworu powietrza str. 8)



Rys. 13



Rys. 14



Rys. 15




Rys. 16




Rys. 17




Rys. 18




Rys. 19



Rys. 20



Rys. 21



Rys. 22



Rys. 23



Rys. 24

WYMIANA ZAWORU POWIETRZA

POWODY WYMIANY ZAWORU POWIETRZA:

- A) Wyciek powietrza z pistoletu.
- B) Zawór powietrza działa nieprawidłowo.


⚠ UWAGA

Przed przystąpieniem do napraw należy zawsze sprawdzić, czy usunięto z pistoletu ciśnienie cieczy i ciśnienie powietrza.


1. Zdemontować język spustowy i rurę doprowadzającą ciecz. (Patrz Rys. 25 i 26).
2. Odkręcić zawór powietrza, używając klucza 14 mm. (Parz Rys. 27).
3. Wyjąć zawór powietrza, chwytając go za trzon. (Parz Rys. 28).
4. Wyjąć sprężynę z wkładką oporową sprężyny. (Parz Rys. 29).
5. Wyjąć tylne uszczelnienie, zaczepiwszy za nie narzędziem serwisowym. (Patrz Rys. 30 i 31).
6. Wyczyścić otwory w korpusie, w których osadzony jest zawór powietrza, szczotką dostarczoną w zestawie.
7. Umieścić nowe tylne uszczelnienie na narzędziu serwisowym; rowki muszą zostać wpasowane w korpus narzędzia (Parz Rys. 32).
8. Posługując się narzędziem serwisowym, zdecydowanym ruchem wepchnąć tylne uszczelnienie w otwór, aż do osadzenia go na występie. (Patrz Rys. 33 i 34).
9. Założyć nową sprężynę, uważając, aby włożyć ją tym końcem, na którym znajduje się plastikowa wkładka oporowa. (Parz Rys. 29).
10. Włożyć zespół zaworu powietrza do wnętrza pistoletu, ostrożnie nasunąć na sprężynę i przeprowadzić przez tylne uszczelnienie. (Parz Rys. 35).
11. Dokręcić zespół zaworu powietrza, najpierw palcami, a następnie kluczem 14 mm. Dokręcić momentem od 24 do 30 N·m [18 do 22 ft.-lbs]. (Parz Rys. 36).
12. Ponownie założyć rurę doprowadzającą ciecz i język spustowy. (Patrz Rys. 26 i 25).



Rys. 25



Rys. 26



Rys. 27



Rys. 28




Rys. 29



Rys. 30



Rys. 31



Rys. 32




Rys. 33



Rys. 34



Rys. 35



Rys. 36

ZAKŁADANIE OSŁONY KOŃCÓWKI

POWÓD ZAKŁADANIA OSŁONY KOŃCÓWKI:

Wymiana uszkodzonej osłony końcówki.

! OSTRZEŻENIE

W przypadku ciśnień przekraczających 69 barów [1000 psi] musi być zamontowana osłona, zwiększąca ochronę przed wstrzyknięciem pod skórę.

▲ UWAGA


Przed przystąpieniem do napraw należy zawsze sprawdzić, czy usunięto z pistoletu ciśnienie cieczy i ciśnienie powietrza.

INSTRUKCJE DOTYCZĄ ZARÓWNO OSŁONY PŁASKIEJ KOŃCÓWKI, JAK I OSŁONY SKRĘCONEJ KOŃCÓWKI:

1. Odłączyć od pistoletu wszystkie węże doprowadzające ciecz i powietrze.
2. Włożyć pistolet do imadła, dyszę cieczową skierować prosto do góry. (Patrz Rys. 37) Pistolet należy dobrze docisnąć za górną część rękojeści pistoletu.
3. Zmontować razem motylek i jego pierścień – **mniejszą końcówkę natryskującą i plastikową osłonę końcówki..** (Parz Rys. 38).
4. Zainstalować zespół motylka i jego pierścienia na pistolecie tak, aby dokręcić je całkowicie ręcznie. (Parz Rys. 39).
5. Nasunąć plastikową osłonę końcówki na motylek, prawidłowo ją ustawiając. (Parz Rys. 40).
6. Umieścić wkrętak okrągły między otwartymi sekcjami plastikowej osłony i wcisnąć ją, wywierając równy nacisk na oba końce osłony. (Parz Rys. 41).
7. Osłona powinna mocno zatrasnąć się na żlobku motylka. (Parz Rys. 42).
8. Motylek można teraz zdemontować, aby zamontować końcówkę odpowiednią dla zastosowania.



Rys. 37




Rys. 38



Rys. 39



Rys. 40




Rys. 41



Rys. 42

WSPOMAGANY POWIETRZEM PISTOLET DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO AA4400M



WSPOMAGANY POWIETRZEM PISTOLET DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO AA4400M

WYKAZ CZĘŚCI

Zamawiając należy określić numer katalogowy części. (Nie wszystkie numery części są dostępne do zakupu).
Numery elementów podano na stronie 10.

NR ELEMENTU	NR KAT.	OPIS	LICZBA	NR ELEMENTU	NR KAT.	OPIS	LICZBA
1	—	KORPUS PISTOLETU.....	1	9	SN-402-K	ZESPÓŁ ZAWORU POWIETRZA	1
2	SPA-71-K5	PRZEGRODA (ZESTAW 5 ELEMENTÓW)	1	10	—▲	JĘZYK SPUSTOWY	1
ELEMENTY PŁASKIEJ KOŃCÓWKI							
3	54-5799-K ♦	GNIAZDO CIECZY (4400PSI) .. (WĘGLIK WOLFRAMU)	1	11	54-5780	ZESPÓŁ RURY DOPROWADZAJĄcej CIECZ	1
4	SPA-98-K5	USZCZELKA (ZESTAW 5 ELEMENTÓW)	1	15	SN-9-K3	ZŁĄCZKA PRZYŁĄCZA POWIETRZA, GWINT 1/4" NPS (ZESTAW 3 ELEMENTÓW).....	1
5	114-XXXXX ■	PŁASKA KOŃCÓWKA (KOŃCÓWKI DO PRECYZYJNEGO WYKAŃCZANIA 9-XXXX-F)	1	16	—●	WKRĘT WSPORNika FILTRA.....	1
6	54-5878-K ▼	MOTYLEK HVLP Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ .. (MOTYLEK TRANS-TECH Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ 54-5797-K) (MOTYLEK HVLP Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ AA-10 54-5890-K) (MOTYLEK HVLP Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ 54-5795)	1	17	—●	WSPORNik FILTRA	1
7	54-5852	PIERŚCIEŃ OPOROWY	1	18	54-5826	ZESTAW ZESPOŁU IGlicy CIECZY (4400PSI)	1
8	54-5794 ○	OSŁONA PŁASKIEJ KOŃCÓWKI	1	19	54-5850	NAKRĘTKA IGlicy ZAŚLEPIAJĄcej	1
ELEMENTY SKRĘCONEJ KOŃCÓWKI							
3A	54-5832-K ♦	GNIAZDO CIECZY SKRĘCONEJ KOŃCÓWKI (4400PSI).. (WĘGLIK WOLFRAMU)	1	22	54-5815	ZESPÓŁ ZAWORU REGULATORA SZEROKOŚCI NATRYSKU	1
5A	9-XXX-75 ■	SKRĘCONA KOŃCÓWKA	1	23	— #	TULEJA KORPUSU	1
5B	54-7539-K2	KLAMRA SKRĘCONEJ KOŃCÓWKI (ZESTAW 2 ELEMENTÓW)	1	24	— #	USZCZELKA TULEI KORPUSU	1
6A	54-5924-K ▼	MOTYLEK HVLP ZE SKRĘCONĄ KOŃCÓWKĄ .. (MOTYLEK TRANS-TECH ZE SKRĘCONĄ KOŃCÓWKĄ 54-5925-K)	1	25	—▲	NAKRĘTKA JĘZYKA SPUSTOWEGO	1
7	54-5928	PIERŚCIEŃ OPOROWY	1	26	—▲	WKRĘT JĘZYKA SPUSTOWEGO	1
8	54-5921 ○	OSŁONA SKRĘCONEJ KOŃCÓWKI	1	29	54-1835	FILTR TARCOwY NUMER SITA 100 (1 ELEMENT).... (FILTR NUMER SITA 60 (ZESTAW 5 ELEMENTÓW) 54-1836-K5)	1
8	54-5930 ○	WKRET OSŁONY SKRĘCONEJ KOŃCÓWKI	1	30	— *	OBUDOWA FILTRA TARCOwEGO	1
				31	— *	NAKRĘTKA MOCUJĄCA FILTRA TARCOwEGO....	1

▼ Wszystkie zestawy motylków są wstępnie zmontowane, z pierścieniem ustalającym i odpowiednią osłoną końcówki. Zamieniając końcówkę płaską na końcówkę skręconą należy pamiętać, aby zamówić prawidłowe gniazdo cieczy (3/3A). Dla końcówki skręconej niezbędny będzie również element 5B.

■ Dostępne rozmiary końcówek podano na stronie 12. Kupując końcówkę skręconą należy wyrzucić zapakowaną klamrę/uszczelkę i używać wyłącznie elementu 5B.

♦ Wstępnie zmontowane z uszczelką SPA-98.

▲ Dostępne jako zestaw części 54-5835.

● Dostępne jako zestaw części 54-5827.

Dostępne jako zestaw części 54-5829.

○ Wymagane dla ciśnień roboczych przekraczających 69 barów [1000 psi].

* Dostępne jako część zestawu 54-4726-K. Filtr (29) należy zamawiać oddzielnie.

AKCESORIA

ZŁĄCZKI

54-4976-K3	3-elementowa wciskana złączka rurowa z gwintem NPT (żeńskim) 1/4 cala i średnicy zewnętrznej 3/8 cala (opcjonalna)
72-2332	Złączka przegubowa przyłącza cieczy (1/4 cala męska x 1/4 cala żeńska)

FILTR CIECZY

54-1835	Filtr (krawędź) numer sita 100
54-1836	Filtr (krawędź) numer sita 60

ZESTAWY TESTOWE MOTYLKÓW HVLP

54-5882-K	Zestaw testowy motylka HVLP 54-5878 z płaską końcówką (obejmujący wskaźnik)
54-5836-K	Zestaw testowy motylka HVLP 54-5795 z płaską końcówką (obejmujący wskaźnik)
54-5837-K	Zestaw testowy motylka HVLP z płaską końcówką (obejmujący wskaźnik)

WSKAŹNIKI TESTOWE

54-5327	Wskaźnik testowy HVLP
---------	-----------------------

TABELE WYBORU KOŃCÓWKI SKRĘCONEJ

Szerokość wachlarza oparta na ciśnieniu farby lateksowej 152 barów [2200 psi] w odległości 305 mm [12 cali] od powierzchni. Rzeczywiste wyniki mogą być odmienne, w zależności od lepkości materiału.

NR KAT.	OPIS	KRYZA	WYDAJNOŚĆ	
			SZEROKOŚĆ WACHLARZA (CAL)	W GALONACH/MIN PRZY 152 BARACH [2200 PSI]
9-307-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,007	6	0,05
9-309-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,009	6	0,09
9-409-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,009	8	0,09
9-509-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,009	10	0,09
9-211-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,011	4	0,12
9-311-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,011	6	0,12
9-411-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,011	8	0,12
9-511-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,011	10	0,12
9-611-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,011	12	0,12
9-213-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,013	4	0,18
9-313-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,013	6	0,18
9-413-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,013	8	0,18
9-513-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,013	10	0,18
9-613-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,013	12	0,18
9-713-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,013	14	0,18
9-215-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,015	4	0,24
9-315-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,015	6	0,24
9-415-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,015	8	0,24
9-515-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,015	10	0,24
9-615-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,015	12	0,24
9-715-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,015	14	0,24
9-217-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,017	4	0,31
9-317-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,017	6	0,31
9-417-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,017	8	0,31
9-517-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,017	10	0,31
9-617-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,017	12	0,31
9-717-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,017	14	0,31
9-419-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,019	8	0,38
9-519-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,019	10	0,38
9-619-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,019	12	0,38
9-421-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,021	8	0,47
9-521-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,021	10	0,47
9-621-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,021	12	0,47
9-523-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,023	10	0,57
9-623-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,023	12	0,57
9-525-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,025	10	0,67
9-625-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,025	12	0,67
9-627-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,027	12	0,74
9-631-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,031	12	1,03
9-435-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,035	8	1,31
9-635-75	KOŃCÓWKA SKRĘCONA	0,035	12	1,31

TABELE WYBORU KOŃCÓWKI PŁASKIEJ DO PRECYZYJNEGO WYKAŃCZANIA

Szerokość wachlarza oparta na ciśnieniu wody 69 barów [1000 psi] w odległości 305 mm [12 cali] od powierzchni. Rzeczywiste wyniki mogą być odmienne, w zależności od lepkości materiału.

NR KAT.	OPIS	KRYZA	WYDAJNOŚĆ	
			SZEROKOŚĆ WACHLARZA (CAL)	W GALONACH/MIN PRZY 34 BARACH [500 PSI]
9-0909-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,009	9	0,039
9-0911-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,009	11	0,039
9-1109-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,011	9	0,06
9-1111-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,011	11	0,06
9-1113-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,011	13	0,06
9-1115-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,011	15	0,06
9-1309-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,013	9	0,09
9-1311-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,013	11	0,09
9-1313-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,013	13	0,09
9-1315-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,013	15	0,09
9-1509-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,015	9	0,12
9-1511-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,015	11	0,12
9-1513-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,015	13	0,12
9-1515-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,015	15	0,12
9-1517-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,015	17	0,12
9-1709-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,017	9	0,16
9-1711-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,017	11	0,16
9-1713-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,017	13	0,16
9-1715-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,017	15	0,16
9-1717-F	KOŃCÓWKA DO PRECYZYJNEGO WYKOŃCZENIA	0,017	17	0,16

TABELE WYBORU STANDARDOWEJ KOŃCÓWKI PŁASKIEJ

Szerokość wachlarza oparta na ciśnieniu wody 69 barów [1000 psi] w odległości 305 mm [12 cali] od powierzchni. Rzeczywiste wyniki mogą być odmienne, w zależności od lepkości materiału.

NR KAT.	OPIS	KRYZA	WYDAJNOŚĆ	
			SZEROKOŚĆ WACHLARZA (CAL)	W GALONACH/MIN PRZY 34 BARACH [500 PSI]
114-00704	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,007	4	0,028
114-00706	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,007	6	0,028
114-00708	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,007	8	0,028
114-00902	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,009	2	0,039
114-00906	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,009	6	0,039
114-00908	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,009	8	0,039
114-00910	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,009	10	0,039
114-00912	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,009	12	0,039
114-01104	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,011	4	0,060
114-01106	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,011	6	0,060
114-01108	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,011	8	0,060
114-01110	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,011	10	0,060
114-01112	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,011	12	0,060
114-01114	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,011	14	0,060
114-01304	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	4	0,090
114-01306	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	6	0,090
114-01308	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	8	0,090
114-01310	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	10	0,090
114-01312	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	12	0,090
114-01314	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	14	0,090
114-01316	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,013	16	0,090
114-01506	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	6	0,120
114-01508	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	8	0,120
114-01510	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	10	0,120
114-01512	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	12	0,120
114-01514	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	14	0,120
114-01516	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	16	0,120
114-01518	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,015	18	0,120
114-01706	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	6	0,160
114-01708	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	8	0,160
114-01710	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	10	0,160
114-01712	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	12	0,160
114-01714	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	14	0,160
114-01716	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	16	0,160
114-01718	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,017	18	0,160
114-01906	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	6	0,190
114-01908	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	8	0,190
114-01910	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	10	0,190
114-01912	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	12	0,190
114-01914	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	14	0,190
114-01916	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	16	0,190
114-01918	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,019	18	0,190
114-02110	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,021	10	0,240
114-02112	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,021	12	0,240
114-02114	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,021	14	0,240
114-02116	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,021	16	0,240
114-02118	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,021	18	0,240
114-02410	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,024	10	0,310
114-02412	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,024	12	0,310
114-02414	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,024	14	0,310
114-02416	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,024	16	0,310
114-02418	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,024	18	0,310
114-02710	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,027	10	0,385
114-02712	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,027	12	0,385
114-02714	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,027	14	0,385
114-02716	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,027	16	0,385
114-02718	ZESPÓŁ KOŃCÓWKI	0,027	18	0,385

UWAGA DOTYCZĄCA KOŃCÓWKI SKRĘCONEJ

Zamieniając końcówkę płaską na skręconą należy zwiększyć rozmiar wzoru o 51 MM [2 cale] i regulacją dopływu powietrza dokonać redukcji do potrzebnego rozmiaru.

PEŁNE ZESPOŁY PISTOLETÓW

OPIS	NR ZESPOŁU
ZESPÓŁ PISTOLETU HVLP AA4400M Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ (KOŃCÓWKA NIE WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU)	0909-4400-HF0000
PISTOLET HVLP AA4400M Z DYSZĄ POWIETRZA Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ Z MOTYKIEM AA-10 (KOŃCÓWKA NIE WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU)	0909-4400-10000
ZESPÓŁ PISTOLETU TRANS-TECH AA4400M Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ (KOŃCÓWKA NIE WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU)	0909-4400-LF000

OPIS	NR ZESPOŁU
ZESPÓŁ PISTOLETU HVLP AA4400M Z KOŃCÓWKĄ SKRĘCONĄ (KOŃCÓWKA NIE WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU)	0909-4400-HT0000
ZESPÓŁ PISTOLETU TRANS-TECH AA4400M Z KOŃCÓWKĄ SKRĘCONĄ (KOŃCÓWKA NIE WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU)	0909-4400-LT0000

NOTES

NOTES

NOTES

WARRANTY POLICY

Binks products are covered by Finishing Brands one year materials and workmanship limited warranty. The use of any parts or accessories, from a source other than Finishing Brands, will void all warranties. For specific warranty information please contact the closest Finishing Brands location listed below.

Finishing Brands reserves the right to modify equipment specifications without prior notice.

DeVilbiss®, Ransburg®, BGK®, and Binks® are registered trademarks of Carlisle Fluid Technologies, Inc., dba Finishing Brands. ©2016 Carlisle Fluid Technologies, Inc., dba Finishing Brands. All rights reserved.



Binks is part of Finishing Brands, a global leader in innovative spray finishing technologies. For technical assistance or to locate an authorized distributor, contact one of our international sales and customer support locations below.

USA/Canada

www.binks.com
info@carlisleft.com
Tel: 1-800-992-4657
Fax: 1-888-246-5732

United Kingdom

www.finishingbrands.eu
info@carlisleft.eu
Tel: +44 (0)1202 571 111
Fax: +44 (0)1202 573 488

China

www.finishingbrands.com.cn
mkt@carlisleft.com.cn
Tel: +8621-3373 0108
Fax: +8621-3373 0308

Mexico

www.carlisleft.com.mx
ventas@carlisleft.com.mx
Tel: 011 52 55 5321 2300
Fax: 011 52 55 5310 4790

France

www.finishingbrands.eu
info@carlisleft.eu
Tel: +33(0)475 75 27 00
Fax: +33(0)475 75 27 59

Japan

www.ransburg.co.jp
overseas-sales@carlisleft.co.jp
Tel: 081 45 785 6421
Fax: 081 45 785 6517

Brazil

www.devilbiss.com.br
vendas@carlisleft.com.br
Tel: +55 11 5641 2776
Fax: 55 11 5641 1256

Germany

www.finishingbrands.eu
info@carlisleft.eu
Tel: +49 (0) 6074 403 1
Fax: +49 (0) 6074 403 281

Australia

www.finishingbrands.com.au
sales@carlisleft.com.au
Tel: +61 (0) 2 8525 7555
Fax: +61 (0) 2 8525 7500



Finishing Brands®

A **CARLISLE** COMPANY